

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Методические к практическим занятиям по дисциплине

«Процессы и аппараты»

для студентов направления подготовки
04.03.01 Химия
профиль «Химия окружающей среды,
химическая экспертиза и экологическая безопасность»

Ставрополь
2026

Содержание

1 Общие требования и указания к выполнению расчетно-графических работ	4
2 Задачи, входящие в расчетно-графические работы, указания к их выполнению и примеры	5
I. Теоретическая механика	5
Задача 1. Равновесие плоской системы сил	5
Задача 2. Равновесие пространственной системы сил	8
Задача 3. Кинематика точки	11
II. Сопротивление материалов	17
Задача 1. Расчет на прочность при растяжении-сжатии	16
Задача 2. Расчет на прочность и жесткость при кручении	19
Задача 3. Расчет на прочность при изгибе (проверочный расчет)	24
Задача 4. Расчет на прочность при изгибе (проектный расчет)	28
Задача 5. Расчет на прочность при совместном действии изгиба и кручения	32
Задача 6. Расчет сжатых стержней на устойчивость	36
III. Теория механизмов и машин	41
1. Кинетостатический анализ рычажного механизма	41
2. Пример. Исследование шестизвенного механизма	48
2.1 Структурный анализ	49
2.2 Кинематический анализ	51
2.3 Динамический анализ	61
IV. Детали машин	71
1. Задания. Расчет типов передач	
1.1 Задание 1.	
1.2 Задание 2.	
1.3 Задание 3.	72
1.4 Задание 4.	
1.5 Задание 5.	73
1.6 Задание 6.	74
1.7 Задание 7.	
1.8 Задание 8.	75
1.9 Задание 9.	76
1.10 Задание 10.	77
2. Примеры расчета и проектирования приводов	78
2.1 Проектирование привода с одноступенчатым цилиндрическим косозубым редуктором и цепной передачей из стали повышенной твердости	
2.2 Проектирование привода с одноступенчатым коническим прямозубым редуктором и цепной передачей	84
2.3 Проектирование одноступенчатого червячного редуктора	91
3. Список литературы	96

1 Общие требования и указания к выполнению расчетно-графических работ (РГР).

Тематика расчетно-графических работ относится к разделам курса «Теоретическая механика», «Сопротивление материалов», «Теория механизмов и машин» и «Детали машин».

Условия задач приведены в десяти схемах и десяти вариантах.

Студент, для выполнения РГР, должен взять по последней цифре шифра зачетной книжки номер схемы, который показан римскими цифрами на соответствующем рисунке, а вариант с цифровыми данными - из соответствующей таблицы по предпоследней цифре шифра. Например, зачетная книжка имеет шифр 96472, студент для каждой задачи выбирает схему *II* и цифровые данные - соответствующие варианту 7. Если последняя цифра шифра нуль, то следует взять схему *X*, а если предпоследняя цифра нуль, то данные из таблицы нужно взять по варианту 10.

К защите принимаются РГР, сброшюрованные каждая в отдельности, состоящие из титульного листа, расчетной и графической частей с приведенным в конце списком использованной литературы. Текст должен быть только с одной стороны на белой бумаге формата *A4*.

Вся работа может быть выполнена с помощью компьютерных средств. Процедура защиты РГР предусматривает 2-3 дополнительных вопроса студенту по теме выполненного задания или решение подобной задачи.

2. Задачи, входящие в расчетно-графические работы, указания к их выполнению и примеры.

I. Теоретическая механика

Задача 1. Равновесие плоской системы сил

Жесткая рама (рисунок 1) закреплена в точке A шарнирно, а в точке B прикреплена или к невесомому стержню BB_1 , или к шарнирной опоре на катках; стержень прикреплен к раме и к неподвижной опоре шарнирами.

На раму действуют пара сил с моментом $M = 100 \text{ Н}\cdot\text{м}$ и две силы, значения, направления и точки приложения которых указаны в таблице 1 (например, в условиях варианта 2 на раму действуют сила $F_1 = 10 \text{ Н}$, приложенная в точке K под углом 30° к горизонтальной оси и сила $F_4 = 40 \text{ Н}$, приложенная в точке H под углом 60° к горизонтальной оси).

Требуется определить реакции связей в точках A и B , вызываемые заданными нагрузками. При расчетах принять $l = 0,5 \text{ м}$.














Рисунок 1 – Схемы к задаче 1



Продолжение рисунка 1

Указания. Задача 1 является задачей на равновесие тела под действием плоской системы сил. Составляя уравнения равновесия, учесть, что уравнение моментов будет более простым (содержать меньше неизвестных), если брать моменты относительно точки, где пересекаются линии действия двух реакций связей (в данном случае относительно точки A). При вычислении момента силы $\vec{F}$ часто бывает удобным разложить ее на составляющие $\vec{F}'$ и $\vec{F}''$, для которых легко вычисляются плечи моментов (в частности, на составляющие, параллельные координатным осям) и как следствие - использование теоремы Вариньона; тогда $M_O(\vec{F}) = M_O(\vec{F}') + M_O(\vec{F}'')$.

Таблица 1

Сила	 $F_1=10\text{H}$		 $F_2=20\text{H}$		 $F_3=30\text{H}$		 $F_4=40\text{H}$	
Номер условия	Точка прилож.		Точка прилож.		Точка прилож.		Точка прилож.	
1	—	—	D	60	E	45	—	—
2	K	30	—	—	—	—	H	60
3	—	—	H	45	K	30	—	—
4	D	60	—	—	—	—	E	30
5	—	—	K	30	E	60	—	—
6	H	60	—	—	D	30	—	—
7	—	—	E	30	—	—	K	45
8	D	45	—	—	H	60	—	—
9	—	—	H	60	—	—	D	30
10	E	30	—	—	—	—	K	60

Пример 1. Жесткая пластина $ABCD$ (рисунок 2) имеет в точке A неподвижную шарнирную опору, а в точке B – подвижную шарнирную опору на катках. Все действующие нагрузки и размеры показаны на рисунке.




Рисунок 2 - Схема к примеру 1

Дано: $F=25\text{ кН}$, $\alpha=60^\circ$, $P=18\text{ кН}$, $\gamma=75^\circ$, $M=50\text{ кН}\cdot\text{м}$, $\beta=30^\circ$, $l=0,5\text{ м}$.

Определить: реакции в точках A и B , вызываемые действующими нагрузками.

Решение.

Рассмотрим равновесие пластины. Проведем координатные оси x и y и изобразим действующие на пластину силы: силу $\bar{F}$, пару сил с моментом M , натяжение троса $\bar{T}$ (по модулю $T = P$) и реакции связей $\bar{X}_A, \bar{Y}_A, \bar{R}_B$ (реакцию неподвижной шарнирной опоры A изображаем двумя ее составляющими; реакция шарнирной опоры на катках направлена перпендикулярно опорной плоскости).

Для полученной плоской системы сил составим три уравнения равновесия. При вычислении момента силы $\bar{F}$ относительно точки A воспользуемся теоремой Вариньона, т.е. разложим силу $\bar{F}$ на составляющие $\bar{F}'$, $\bar{F}''$ ($F' = F \cos \alpha$; $F'' = F \sin \alpha$) и учтем, что $M_A(\bar{F}) = M_A(\bar{F}') + M_A(\bar{F}'')$.

Получим

$$\sum F_{kx} = 0, \quad X_A + R_B \sin \beta - F \cos \alpha + T \sin \gamma = 0, \quad (1)$$

$$\sum F_{ky} = 0, \quad Y_A + R_B \cos \beta + F \sin \alpha - T \cos \gamma = 0, \quad (2)$$

$$\sum M_A(\bar{F}_k) = 0, \quad M - R_B \cos \beta \cdot 4l + F \cos \alpha \cdot 2l - F \sin \alpha \cdot 3l - T \sin \gamma \cdot 2l = 0. \quad (3)$$

Подставив в эти уравнения числовые значения заданных величин, решаем их и определяем искомые реакции.

Ответ: $X_A = -8,5 \text{ кН}$; $Y_A = -23,3 \text{ кН}$; $R_B = -8,5 \text{ кН}$. Знаки (-) указывают, что реакции $\bar{X}_A, \bar{Y}_A$ и R_B направлены в сторону противоположную направлениям, показанным на рисунке 2. Для проверки правильности решения следует воспользоваться каким-либо другим уравнением равновесия, например, в виде суммы моментов всех сил относительно точки E или D .

Задача 2. Равновесие пространственной системы сил

Однородная прямоугольная плита весом $P = 5 \text{ кН}$ со сторонами $AB = 3l$, $BC = 2l$ закреплена в точке A сферическим шарниром, а в точке B цилиндрическим шарниром (подшипником) и удерживается в равновесии невесомым стержнем CC' (рисунок 3). На плиту действует пара сил с моментом $M = 6 \text{ кН}\cdot\text{м}$, лежащая в плоскости плиты, и две силы.
















Рисунок 3 – Схемы к задаче 2



Продолжение рисунка 3 – Схемы к задаче 2

Значения этих сил, их направления и точки приложения указаны в таблице 2; при этом силы $\vec{F}_1$ и $\vec{F}_4$ лежат в плоскостях, параллельных плоскости xy , сила $\vec{F}_2$ - в плоскости, параллельной плоскости xz , сила $\vec{F}_3$ - в плоскости, параллельной плоскости yz . Точки приложения сил (D , E , H) находятся в серединах сторон плиты.

Таблица 2

Сила								
	$F_1 = 4\text{кН}$	$F_2 = 6\text{кН}$	$F_3 = 8\text{кН}$	$F_4 = 10\text{кН}$				
Номер условия	Точка прилож.	α_1°	Точка прилож.	α_2°	Точка прилож.	α_3°	Точка прилож.	α_4°
1	D	60	—	—	E	0	—	—
2	90	D	30	—	—	—	—	—
3	—	—	E	60	—	—	D	90
4	—	—	—	—	H	60	H	0
5	E	0	—	—	H	60	—	—
6	—	—	D	60	H	0	—	—
7	—	—	H	30	—	—	D	0
8	E	30	H	90	—	—	—	—
9	—	—	—	—	D	0	E	60
10	—	—	E	90	D	30	—	—

Определить реакции связей в точках A , B и C .

При расчетах принять $l = 0,8\text{ м}$.

Указания. В этой задаче рассматривается равновесие тел под действием пространственной системы сил. При ее решении нужно учесть, что реакция сферического шарнира (или подпятника) имеет три составляющие, а реакция цилиндрического шарнира (подшипника) – две составляющие, лежащие в плоскости, перпендикулярной оси шарнира. При вычислении моментов силы $\vec{F}$ также разложим ее на составляющие $\vec{F}'$ и $\vec{F}''$, параллельные координатным осям; тогда, по теореме Вариньона, $m_x(\vec{F}) = m_x(\vec{F}') + m_x(\vec{F}'')$ и т.д.

Пример 2. Вертикальная прямоугольная плита весом P (рисунок 4) закреплена сферическим шарниром в точке A , цилиндрическим (подшипником) в точке B и невесомым стержнем DD' , лежащим в плоскости, параллельной плоскости yz . На плиту действуют сила $\vec{F}_1$ (в плоскости xz), сила $\vec{F}_2$ (параллельная оси y) и пара сил с моментом M (в плоскости плиты).

Дано: $P=5 \text{ кН}$; $M=3 \text{ кН}\cdot\text{м}$; $F_1=6 \text{ кН}$; $F_2=7,5 \text{ кН}$; $\alpha=30^\circ$; $AB=1 \text{ м}$; $BC=2 \text{ м}$; $CE=0,5AB$; $BK=0,5BC$.

Определить: реакции опор A , B и стержня DD' .

Решение:

а) рассмотрим равновесие плиты. На плиту действуют заданные силы $\bar{P}$, $\bar{F}_1$, $\bar{F}_2$ и пара сил с моментом M , а также реакции связей. Реакцию сферического шарнира разложим на три составляющие $\bar{X}_A$, $\bar{Y}_A$, $\bar{Z}_A$, цилиндрического (подшипника) – на две составляющие $\bar{Y}_B$, $\bar{Z}_B$ (в плоскости, перпендикулярной оси подшипника), реакцию $\bar{N}$ стержня направим вдоль стержня, предполагая, что он растянут;

б) для определения шести неизвестных реакций составляем шесть уравнений равновесия для действующей на плиту пространственной системы сил:

$$\sum F_{kx} = 0; X_A + F_1 \cos \alpha = 0, \quad (1)$$

$$\sum F_{ky} = 0; Y_A + Y_B + F_2 - N \cos 75^\circ = 0, \quad (2)$$

$$\sum F_{kz} = 0; Z_A + Z_B - P - N \sin 75^\circ + F_1 \sin \alpha = 0, \quad (3)$$

$$\sum m_x(\bar{F}_k) = 0; -F_2 \cdot BK + N \cos 75^\circ \cdot BC = 0, \quad (4)$$

$$\sum m_y(\bar{F}_k) = 0; P \frac{AB}{2} + F_1 \cos \alpha \cdot BC - F_1 \sin \alpha \frac{AB}{2} - Z_A \cdot AB + N \sin 75^\circ \cdot AB + M = 0; \quad (5)$$

$$\sum m_z(\bar{F}_k) = 0; Y_A \cdot AB - N \cos 75^\circ \cdot AB = 0. \quad (6)$$

Для определения момента силы $\bar{F}_1$ относительно оси y разлагаем $\bar{F}_1$ на составляющие $\bar{F}'_1$ и $\bar{F}''_1$, параллельные осям x и z ($F'_1 = F_1 \cos \alpha$; $F''_1 = F_1 \sin \alpha$) и применяем теорему Вариньона. Аналогично можно поступить при определении моментов реакции $\bar{N}$ относительно оси x .

Подставив в составленные уравнения числовые значения всех заданных величин и решив затем эти уравнения, найдем, чему равны искомые реакции.

Ответ: $X_A = -5,2 \text{ кН}$; $Y_A = -3,8 \text{ кН}$; $Z_A = 28,4 \text{ кН}$; $Y_B = -7,5 \text{ кН}$; $Z_B = -12,4 \text{ кН}$; $N = 14,5 \text{ кН}$. Знаки (-) указывают, что реакции $\bar{X}_A$, $\bar{Y}_A$, $\bar{Y}_B$ и $\bar{Z}_B$ направлены в сторону противоположную направлениям, показанным на рисунке 4.














Рисунок 4 – Схема к примеру 2

Задача 3. Кинематика точки

Точка B движется в плоскости xOy (траектория точки показана на рисунке 5 условно). Закон движения точки задан уравнениями: $x = f_1(t)$, $y = f_2(t)$, где x и y выражены в сантиметрах, а t - в секундах.

Найти уравнение траектории точки; для момента времени $t = 1$ с определить скорость и ускорение точки, а также касательное и нормальное ускорения и радиус кривизны в соответствующей точке траектории. Вычертить в масштабе траекторию точки, показать ее начальное положение и положение в заданный момент времени, показать на рисунке полные скорость и ускорение точки, их проекции на координатные оси, касательное и нормальное ускорения точки.



Зависимость $x = f_1(t)$ указана непосредственно на рисунке 5, а зависимость $y = f_2(t)$ дана в таблице 3 (для схем I - III во втором столбце, для схем IV - VII в третьем столбце, для схем VIII - X в четвертом столбце).

Указания. Задача 2 относится к теме «Кинематика точки» и решается с помощью формул, определяющих скорость и ускорение точки в декартовых координатах, а также формул, определяющих нормальное и касательное ускорения точки.

Таблица 3

Вариант	I – III	IV – VII	VIII - X
1	$4 - 9 \cos(\pi \frac{t}{6})$	$t^2 - 2$	$- 4 \cos(\pi \frac{t}{3})$
2	$2 - 3 \cos(\pi \frac{t}{3})$	$8 \cos(\pi \frac{t}{4})$	$10 \sin(\pi \frac{t}{6})$
3	$4 - 6 \cos^2(\pi \frac{t}{6})$	$4 + 2 t^2$	$12 \sin^2(\pi \frac{t}{6})$
4	$12 \cos(\pi \frac{t}{6})$	$2 (t + 1)^2$	$2 - 4 \sin(\pi \frac{t}{6})$
5	$9 \cos(\pi \frac{t}{3}) + 5$	$2 + 2 \sin(\pi \frac{t}{4})$	$12 \cos(\pi \frac{t}{3}) + 13$
6	$- 10 \cos(\pi \frac{t}{6})$	$3 t^2 - 2$	$3 \sin(\pi \frac{t}{6})$
7	$8 \cos(\pi \frac{t}{6}) - 3$	$(t + 1)^3$	$16 \sin^2(\pi \frac{t}{6}) - 14$
8	$- 9 \cos^2(\pi \frac{t}{6})$	$3 - 4 \cos(\pi \frac{t}{4})$	$6 \cos(\pi \frac{t}{3})$
9	$6 \cos(\pi \frac{t}{3}) - 4$	$2 t^3$	$4 - 9 \sin(\pi \frac{t}{6})$
10	$2 - 2 \cos(\pi \frac{t}{6})$	$2 \sin(\pi \frac{t}{4})$	$8 \cos(\pi \frac{t}{3}) + 6$

Пример 3. Даны уравнения движения точки в плоскости xOy :

$$x = 3 - 6 \sin(\pi \frac{t}{6}), \quad y = 8 \cos(\pi \frac{t}{6}) - 3,$$

где x, y даны в сантиметрах, t - в секундах.

Выполнить решение по условиям задачи 3.

Решение.

Для определения траектории точки исключим время t из заданных уравнений движения. Используем формулу

$$\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha = 1.$$

Из заданных уравнений движения выражаем соответствующие функции

$$\sin(\pi \frac{t}{6}) = \frac{3-x}{6}; \quad \cos(\pi \frac{t}{6}) = \frac{y+3}{8}.$$

Подставляя эти выражения, получаем

$$\left(\frac{y+3}{8}\right)^2 + \left(\frac{3-x}{6}\right)^2 = 1.$$

Это уравнение эллипса.

Траектория точки показана на рисунке 6 а; в начальный момент времени $t = 0$ точка находится в положении M_0 , а когда $t = 1$ с – в положении M .

Скорость точки найдем по ее проекциям на координатные оси

$$\begin{aligned} V_x &= \frac{dx}{dt} = -6 \frac{\pi}{6} \cos(\pi \frac{t}{6}) = -\pi \cos(\pi \frac{t}{6}), \\ V_y &= \frac{dy}{dt} = -8 \frac{\pi}{6} \sin(\pi \frac{t}{6}) = -\frac{4}{3} \pi \sin(\pi \frac{t}{6}), \\ V &= \sqrt{V_x^2 + V_y^2}. \end{aligned}$$

При $t = 1$ с

$$V_x = -\pi \cos(\pi \frac{1}{6}) = -2,72 \text{ см/с},$$

$$V_y = -\frac{4}{3} \pi \sin(\pi \frac{1}{6}) = -2,09 \text{ см/с},$$

$$V = \sqrt{(-2,72)^2 + (-2,09)^2} = 3,43 \text{ см/с}.$$

Аналогично найдем ускорение точки

$$\begin{aligned} a_x &= \frac{dV_x}{dt} = \pi \frac{\pi}{6} \sin(\pi \frac{t}{6}) = \frac{1}{6} \pi^2 \sin(\pi \frac{t}{6}), \\ a_y &= \frac{dV_y}{dt} = -\frac{4}{3} \pi \frac{\pi}{6} \cos(\pi \frac{t}{6}) = -\frac{2}{9} \pi^2 \cos(\pi \frac{t}{6}), \\ a &= \sqrt{a_x^2 + a_y^2}. \end{aligned}$$

При $t = 1$ с

$$a_x = \frac{1}{6} \pi^2 \sin(\pi \frac{1}{6}) = 0,822 \text{ см/с}^2,$$

$$a_y = -\frac{2}{9}\pi^2 \cos\left(\pi\frac{1}{6}\right) = -1,90 \text{ см/с}^2,$$

$$a = \sqrt{0,822^2 + (-1,9)^2} = 2,07 \text{ см/с}^2.$$

Касательное ускорение найдем, дифференцируя по времени равенство

$$V^2 = V_x^2 + V_y^2.$$

Получаем

$$2V \frac{dV}{dt} = 2V_x \frac{dV_x}{dt} + 2V_y \frac{dV_y}{dt}.$$

Отсюда

$$a_\tau = \frac{dV}{dt} = \frac{V_x \cdot a_x + V_y \cdot a_y}{V}.$$

Подставив в полученное выражение числовые значения соответствующих величин при $t = 1 \text{ с}$, найдем

$$a_\tau = 0,506 \text{ см/с}^2.$$

Нормальное ускорение точки находим, как

$$a_n = \sqrt{a^2 - a_\tau^2} = \sqrt{2,07^2 - 0,506^2} = 2,00 \text{ см/с}^2.$$

Для определения радиуса кривизны траектории воспользуемся формулой

$$a_n = \frac{V^2}{\rho},$$


откуда

$$\rho = \frac{V^2}{a_n} = \frac{3,43^2}{2,0} = 5,87 \text{ см}.$$

Ответ: при $t = 1 \text{ с}$: $V = 3,43 \text{ см/с}$; $a = 2,07 \text{ см/с}^2$; $a_n = 2,0 \text{ см/с}^2$;
 $a_\tau = 0,506 \text{ см/с}^2$; $\rho = 5,87 \text{ см}$.

На рисунке 6 б показаны скорости и ускорения точки в положении М.

a)



б)




Рисунок 6 – К примеру 3

II. Сопротивление материалов

Задача 4. Расчет на прочность при растяжении-сжатии

Для заданной схемы (рисунок 7- на схемах везде F заменить на P) проверить прочность стержней, работающих на растяжение и (или) сжатие, приняв допускаемые напряжения на растяжение $[\sigma_p] = 160 \text{ МПа}$ и на сжатие $[\sigma_c] = 120 \text{ МПа}$. Данные взять из таблицы 4.

Указания. Задача 4 является задачей проверочного расчета на прочность при растяжении-сжатии. Для этого следует определить расчетные напряжения, сравнить с допускаемым и проверить выполнение условия прочности для элементов конструкции. Расчетные значения напряжений в стержнях определяются через значения продольных усилий, для нахождения которых составляются уравнения равновесия.

Таблица 4

Вариант	$P_1, \text{кН}$	$P_2, \text{кН}$	$\alpha, \text{град}$	$\beta, \text{град}$	$a, \text{м}$	$b, \text{м}$	Сечения стержней	
							1	2
1	15	45	25	60	1,2	0,8	2 уг 40×3	Ø10
2	20	50	30	65	1,0	0,7	2 уг 40×4	Ø11
3	25	55	35	70	0,8	0,6	2 уг 40×5	Ø12
4	30	60	40	75	0,9	0,5	2 уг 45×3	Ø14
5	35	40	45	55	1,1	0,4	2 уг 45×4	Ø16
6	40	35	50	45	0,7	0,7	2 уг 45×5	Ø18
7	45	30	55	40	0,6	0,4	2 уг 50×3	Ø20
8	50	25	60	35	0,5	0,7	2 уг 50×4	Ø20
9	55	20	65	40	0,4	0,8	2 уг 36×3	Ø12
10	60	15	70	45	0,8	0,5	2 уг 32×3	Ø10

Примечания.

Обозначение 2угNN×K означает, что стержень составлен из двух равнобоких уголков с шириной и толщиной полка, указанных после знака уг; знак Ø означает, что стержень имеет круглое поперечное сечение с диаметром, указанным после этого знака.

На некоторых схемах рисунка 7 отдельные параметры, указанные в таблице 3 отсутствуют; в таких случаях численные значения этих величин не следует принимать во внимание.

Для схем, где имеется два стержня, работающих на растяжение (сжатие), расчет следует выполнить для обоих стержней.




Рисунок 7 – Схемы к задаче 4

Пример 4. Для заданной схемы (рисунок 8а- « F » заменить на « P ») проверить прочность стержня 1, работающего на растяжение или сжатие, приняв допускаемые напряжения на растяжение $[\sigma_p] = 160 \text{ МПа}$ и на сжатие $[\sigma_c] = 120 \text{ МПа}$. Дано: $P = 25 \text{ кН}$, $\alpha = 70^\circ$, $a = 0,9 \text{ м}$, $b = 0,7 \text{ м}$, сечение стержня - 2 уголка 45×3 .

Условие прочности при растяжении-сжатии имеет вид

$$\sigma = \frac{N}{F} \leq [\sigma],$$

где σ – расчетное напряжение в поперечном сечении стержня;

N – продольная (нормальная) сила;

F – площадь поперечного сечения;

$[\sigma]$ – допускаемое напряжение (на растяжение или сжатие соответственно тому, что испытывает стержень).

Определим продольную силу в стержне 1. Отбросим мысленно шарнирную опору в точке B , заменив ее действие двумя реакциями H_A и V_A , а также разрежем стержень 1, заменив действие отброшенной части силой N (рисунок 8 б). Получим произвольную плоскую систему сил. Три неизвестные силы H_A , V_A и N могут быть определены из трех уравнений равновесия. Но в рассматриваемой задаче значения реакций H_A и V_A не нужны, так как по условию требуется определить силу N в стержне 1. Поэтому, если запишем уравнение равновесия в виде $\sum M_A = 0$, то реакции H_A и V_A в него не войдут.

Получим

$$N \cdot a - P \cdot (a+b) \cdot \sin \alpha = 0,$$

откуда

$N = (P \cdot (a+b) \cdot \sin \alpha) / a = 30 \cdot (0,9+0,7) \cdot \sin 70^\circ / 0,9 = 50,1 \text{ кН}$ (стержень 1 сжат).




Рисунок 8 – К примеру 4

Так как стержень 1 представляет собой 2 спаренных уголка 45×3, то его площадь сечения равна удвоенному значению площади одного уголка. Из таблицы прокатных профилей находим $F_{yz} = 2,65 \text{ см}^2$, тогда площадь поперечного сечения стержня 1 будет равна: $F=2F_{yz}=530 \text{ мм}^2$.

Определим нормальное напряжение в поперечном сечении стержня 1 и сравним его с допускаемым напряжением на сжатие

$$\sigma = \frac{N}{F} = \frac{50,1 \cdot 10}{530} = 94,5 \text{ МПа} < [\sigma_c] = 120 \text{ МПа}.$$

Таким образом, условие прочности выполняется для стержня 1 и для конструкции в целом.

Задача 5 – Расчет на прочность и жесткость при кручении

К стальному валу приложены четыре скручивающих момента (рисунок 9, таблица 5). Требуется: построить эпюру крутящих моментов; при заданном значении допускаемого напряжения при кручении $[\tau]$ определить диаметры вала d и d_1 из расчета на прочность; построить эпюру максимальных касательных напряжений по длине бруса; вычислить угол закручивания концевое сечения вала при найденных размерах.

Таблица 5

Номер условия	Расстояния (м)			Моменты (кН·м)				$[\tau]$ (МПа)
	a	b	c	M_1	M_2	M_3	M_4	
1	1,1	1,5	1,2	0,8	1,1	0,5	0,6	85
2	1,2	0,8	1,5	1,2	0,7	0,4	0,6	90
3	1,3	1,0	0,5	1,3	1,0	0,6	0,8	100
4	1,4	0,6	0,8	1,0	1,4	1,0	1,1	110
5	1,5	0,7	0,5	0,9	1,5	1,2	0,7	120
6	0,6	1,0	1,2	1,2	1,6	1,4	1,0	60
7	0,7	1,2	1,0	1,0	0,7	1,7	0,9	65
8	0,8	1,1	0,6	0,6	0,8	1,2	1,0	70
9	0,9	1,3	1,0	0,7	0,9	1,2	1,0	75
10	1,0	1,4	0,8	0,9	1,0	1,4	0,6	80




Рисунок 9 – Схемы к задаче 5

Указания. Задача 5 является задачей проектного расчета на прочность при кручении. Для решения задачи необходимо найти методом сечения крутящие моменты M ; построить их эпюру, а затем из условия прочности вычислить геометрическую характеристику – это полярный момент сопротивления сечения W_p . По формуле полярного момента найти значения диаметров вала. После того, как диаметры вала на двух участках определены, нужно построить эпюру максимальных касательных напряжений по длине бруса, причем на эпюре можно откладывать их абсолютные значения, так как для изотропного материала знак касательных напряжений можно не учитывать.

Последний пункт задания – определение угла закручивания концевой сечения вала - относится к расчетам на жесткость; здесь по найденным диаметрам надо подсчитать значения полярных моментов инерции J_p , а затем воспользоваться формулой для определения угла закручивания.

Пример 5. Решить по приведенным выше условиям задачу для схемы, показанной на рисунке 10 а, приняв $a = 1,1$ м; $b = 1,5$ м; $c = 1,2$ м; $[\tau] = 85$ МПа; $M_1 = 0,8$ кН·м; $M_2 = 1,1$ кН·м; $M_3 = 0,5$ кН·м; $M_4 = 0,6$ кН·м.

Решение. Определяем величину крутящих моментов T , начиная от незакрепленного (свободного) конца вала. Для этого, следуя принятому правилу знаков для крутящих моментов и используя метод сечения, находим крутящие моменты по формуле: $T = \sum M_k$ для каждого участка отдельно

Тогда (рисунок 10 б)

$$\begin{aligned} T_4 &= M_4 = 0,6 \text{ кН}\cdot\text{м}, \\ T_3 &= M_3 + M_4 = 1,1 \text{ кН}\cdot\text{м}, \\ T_2 &= M_2 + M_3 + M_4 = 2 \text{ кН}\cdot\text{м}, \\ T_1 &= M_1 + M_2 + M_3 + M_4 = 3 \text{ кН}\cdot\text{м}. \end{aligned}$$

Теперь по заданному значению допускаемого напряжения при кручении $[\tau]$ определим диаметры вала d и d_1 из расчета на прочность.

Найдём диаметр d , общий для I-го и II-го участков вала. Из условия прочности при кручении следует, что полярный момент сопротивления сечения W_p должен отвечать условию

$$W_p \geq \frac{|T|_{\max}}{[\tau]} = \frac{3 \cdot 10^6}{85} = 35,3 \cdot 10^3 \text{ мм}^3.$$

Так как для круглого сечения

$$W_p = \frac{\pi \cdot d^3}{16} \approx 0,2d^3, \text{ то } d = \sqrt[3]{\frac{W_p}{0,2}} \geq \sqrt[3]{\frac{35,3 \cdot 10^3}{0,2}} = 56,1 \text{ мм}.$$

Аналогично найдём диаметр d_1 , общий для III-го и IV-го участков вала.

$$W_p^1 \geq \frac{|T|_{\max 2}}{[\tau]} = \frac{1,1 \cdot 10^6}{85} = 12,94 \cdot 10^3 \text{ мм}^3,$$

$$d_1 = \sqrt[3]{\frac{W_p^1}{0,2}} \geq \sqrt[3]{\frac{12,94 \cdot 10^3}{0,2}} = 40,1 \text{ мм}.$$

Окончательно примем значения диаметров вала из ряда предпочтительных чисел $d=56 \text{ мм}$ и $d_1=40 \text{ мм}$. Очевидно, что при этом будет некоторая перегрузка по напряжениям, но к ней вернемся ниже.

Чтобы построить эпюру максимальных касательных напряжений $\tau_{\max}$ по длине бруса, необходимо пересчитать значения полярных моментов сопротивления для окончательно принятых диаметров.

Найдем

$$W_p = \frac{\pi \cdot d^3}{16} = 34481 \text{ мм}^3, \quad W_p^1 = \frac{\pi \cdot d_1^3}{16} = 12566 \text{ мм}^3.$$

Тогда $\tau_{\max}$ по участкам определится, как

$$\text{I : } \tau_{\max 1} = \frac{T_1}{W_p} = \frac{3 \cdot 10^6}{34481} = 87,0 \text{ МПа};$$

$$\text{II : } \tau_{\max 2} = \frac{T_2}{W_p} = 63,8 \text{ МПа};$$

$$\text{III : } \tau_{\max 3} = \frac{T_3}{W_{p1}} = 87,54 \text{ МПа};$$

$$\text{IV : } \tau_{\max 4} = \frac{T_4}{W_{p1}} = 47,75 \text{ МПа}.$$

Как видим, перегрузка имеет место на III-м участке и составляет

$$\Delta\tau = \frac{\tau_{\max} - [\tau]}{[\tau]} = \frac{87,54 - 85}{85} = 3\%, \text{ что можно считать приемлемым.}$$

Эпюра $\tau_{\max}$ приведена на рисунке 10 в.




Рисунок 10 – К примеру 5

Вычислим угол закручивания концевое (правое) сечения вала, учитывая, что крайнее левое сечение закреплено. Для этого предварительно определим значения полярных моментов инерции J_p и J_p^1 , входящих в формулы для углов закручивания. Получим

$$J_p = \frac{\pi \cdot d^4}{32} = 9,655 \cdot 10^5 \text{ мм}^4, \quad J_p^1 = \frac{\pi \cdot d_1^4}{32} = 2,51 \cdot 10^5 \text{ мм}^4.$$

Зная модуль сдвига для стали $G = 8 \cdot 10^4 \text{ МПа}$, найдем углы закручивания граничных сечений вала

$$\varphi = \sum_{i=1}^n \varphi_i, \text{ где } \varphi_i = \frac{T_i \cdot l}{G \cdot J_p} + \varphi_{i-1} \text{ и учитывая, что } \varphi = \alpha_{np} - \alpha_{лев}; \alpha_{лев} = 0.$$

Просчитаем все φ :

$$\varphi_1 = \frac{180 \cdot T_1 \cdot a}{\pi \cdot G \cdot J_p} = \frac{180 \cdot 3 \cdot 10^3 \cdot 1,1}{\pi \cdot 8 \cdot 10^{10} \cdot 9,655 \cdot 10^{-7}} = 2,45^\circ,$$

$$\varphi_2 = \varphi_1 + \frac{180 \cdot T_2 \cdot b}{\pi \cdot G \cdot J_p} = 4,9^\circ,$$

$$\varphi_3 = \varphi_2 + \frac{180 \cdot T_3 \cdot c}{\pi \cdot G \cdot J_{p1}} = 6,37^\circ,$$

$$\varphi_4 = \varphi_3 + \frac{180 \cdot T_4 \cdot a}{\pi \cdot G \cdot J_{p1}} = 8,25^\circ.$$

На рисунке 10г показана эпюра углов закручивания вала. Угол закручивания в заделке $\alpha_{лев} = 0$ и он возрастает от участка к участку по кусочно-линейному закону. По условиям задачи требуется определить только угол закручивания концевое сечения, однако эпюра помогает более наглядно представить, какие деформации испытывают сечения вала при кручении. В рассматриваемом случае крутящий момент на всех участках имеет один знак, поэтому значение угла закручивания везде возрастает – все сечения закручиваются по часовой стрелке, если смотреть со стороны правого торца вала. Если знак крутящих моментов будет разным на участках, то и знак угла закручивания на различных участках будет соответственно разным.

Задача 6. Проверочный расчет на прочность при изгибе

Для заданной схемы балки (рисунок 11) требуется: а) написать для каждого участка выражения для поперечной силы Q и изгибающего момента M в общем виде; б) построить эпюры Q и M ; в) для заданного сечения балки в виде стандартного прокатного двутавра или швеллера проверить условие прочности, приняв для стали Ст.3 допускаемое напряжение $[\sigma] = 160 \text{ МПа}$. Данные взять из таблицы 6.

Указания. Эта задача относится к теме «Изгиб». Так как рассматривается балка на двух опорах, то с помощью уравнений статики надо определить опорные реакции и проверить их правильность. При построении эпюр также следует контролировать их правильность, используя дифференциальные зависимости Журавского между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью распределенной нагрузки. В частности, следует помнить, что изгибающий момент имеет экстремальное значение в сечении, где поперечная сила проходит через нулевое значение.

Опасным сечением для балки, изготовленной из материала, одинаково сопротивляющегося растяжению и сжатию, с точки зрения прочности, является то сечение, где максимален по абсолютной величине изгибающий момент.




Рисунок 11 – Схемы к задаче 6

Таблица 6

Вариант	Значения величин							
	$l_2, \text{ м}$	A_1/a	a_2/a	a_3/a	$F, \text{ кН}$	$M, \text{ кН} \cdot \text{ м}$	$q, \text{ кН/м}$	Тип и номер профиля
1	10	2,0	0,8	1,6	5	14	20	двутавр №20
2	9	2,2	1,0	1,8	6	12	18	швеллер №12
3	8	2,4	1,2	2,0	7	10	16	двутавр №22
4	7	2,6	1,4	2,2	8	8	14	швеллер №20
5	6	2,8	1,6	2,4	9	7	12	двутавр №24
6	5	3,0	1,8	2,6	10	6	10	швеллер №27
7	4	3,2	2,0	1,4	11	5	8	двутавр №27
8	3	1,0	2,2	1,2	12	4	6	швеллер №24
9	11	1,6	2,4	1,0	14	16	5	двутавр №20
10	12	1,5	2,6	0,8	16	18	4	швеллер №18
Примечание - В расчетах принять длину балки $l_2=10a$.								

Расчетным путем определить максимальные нормальные напряжения в опасном сечении, а значения моментов сопротивления W_x взять из таблиц сортамента для стандартных прокатных профилей. Затем расчетное напряжение необходимо сопоставить с допускаемым напряжением и после этого вычислить недогрузку или перегрузку балки в процентах. Перегрузку более 4% следует считать недопустимой.

Пример 6. Для схемы, изображенной на рисунке 12 а, выполнить решение по условиям задачи 6.

Дано: $F=7 \text{ кН}$; $M_0=10 \text{ кН} \cdot \text{м}$; $q=9 \text{ кН/м}$; $l=14 \text{ м}$; $a=3,8 \text{ м}$; $b=5 \text{ м}$; $c=2,2 \text{ м}$; сечение балки – двутавр №24.

Решение. Определяем опорные реакции R_A и R_B (рисунок 12 б) из уравнений равновесия

$$\sum M_A = R_B(l - c) - M_0 - F(l - b - c) - q \cdot a \frac{a}{2} = 0,$$

$$\sum M_B = -R_A(l - c) + q \cdot a(l - c - \frac{a}{2}) + F \cdot b - M_0 = 0.$$

Получаем

$$R_B = \frac{M_0 + F(l - b - c) + q \cdot a \cdot \frac{a}{2}}{l - c} = 10,4 \text{ кН},$$

$$R_A = \frac{-M_0 + F \cdot b + q \cdot a \cdot (l - c - \frac{a}{2})}{l - c} = 30,8 \text{ кН}.$$




Рисунок 12 – К примеру 6

Проверяем правильность найденных значений сил реакций – составим уравнение моментов относительно точки, где приложена сила F :

$$\sum M_F = R_B b - R_A [l - (b + c)] + q \cdot a [l - \frac{1}{2}a - (b + c)] - M_0 \equiv 0;$$

Реакции определены верно.

Запишем уравнения для поперечной силы Q и изгибающего момента M на участках I – IV и построим эпюры.

I участок ($0 \leq z_1 \leq a$):

$$Q = R_A - q \cdot z_1;$$

$$\text{при } z_1 = 0$$

$$Q = R_A = 30,8 \text{ кН};$$

$$\text{при } z_1 = a = 3,8 \text{ м}$$

$$Q = R_A - q \cdot a = -3,4 \text{ кН}.$$

$$M = R_A \cdot z_1 - q \frac{z_1^2}{2}; \quad \text{при } z_1 = 0 \quad M = 0;$$

$$\text{при } z_1 = a = 3,8 \text{ м} \quad M = 52 \text{ кН м.}$$

Так как эпюра Q на участке I пересекает свою ось, т.е. в этом сечении поперечная сила $Q=0$, то в соответствующем сечении на эпюре M имеет место максимальное значение. Чтобы найти его, определим значение координаты z_1^* , при котором $Q = 0$:

$$Q = R_A - q \cdot z_1^* = 0; \quad z_1^* = \frac{R_A}{q} = \frac{30,8}{9} = 3,42 \text{ м.}$$

Тогда

$$M_{\max} = R_A \cdot z_1^* - q \frac{(z_1^*)^2}{2} = 52,7 \text{ кН м.}$$

IV участок ($0 \leq z_4 \leq c$):

$$Q = 0;$$

$$M = -M_0 = -10 \text{ кН м.}$$

III участок ($0 \leq z_3 \leq b$):

$$Q = -R_B = -10,4 \text{ кН};$$

$$M = -M_0 + R_B \cdot z_3; \quad \text{при } z_3 = 0 \quad M = -M_0 = -10 \text{ кН м};$$

$$\text{при } z_3 = b = 5 \text{ м} \quad M = -M_0 + R_B b = 42 \text{ кН м};$$

II участок ($0 \leq z_2 \leq (l - a - b - c)$):

$$Q = -R_B + F = -3,4 \text{ кН};$$

$$M = -M_0 + R_B \cdot (z_2 + b) - F \cdot z_2; \quad \text{при } z_2 = 0 \quad M = -42 \text{ кН м};$$

$$\text{при } z_2 = 3 \text{ м} \quad M = 52 \text{ кН м.}$$

Эпюры Q и M приведены на рисунке 12 в, г.

Условие прочности при изгибе для балки постоянного сечения имеет вид

$$\sigma_{\max} = \frac{|M|_{\max}}{W_x} \leq [\sigma].$$

Из таблицы сортамента прокатной стали для двутавра № 24 находим осевой момент сопротивления $W_x = 289 \text{ см}^3$. При этом максимальное напряжение в опасном сечении

$$\sigma_{\max} = \frac{52,7 \cdot 10^6}{289 \cdot 10^3} = 182,4 \text{ МПа} > [\sigma] = 160 \text{ МПа.}$$

Перегрузка составляет

$$\Delta\sigma = \frac{182,4 - 160}{160} 100 = 14\%,$$

что считается недопустимым. В рассматриваемом случае наиболее подходящим был бы двутавр №24а, для которого $\sigma_{\max} = 166,2 \text{ МПа}$, и перегрузка составляет 3,9%.

Задача 7. Проектный расчет на прочность при изгибе

Для заданной схемы балки (рисунок 13) требуется: а) написать выражения для поперечной силы Q и изгибающего момента M для каждого участка в общем виде; б) построить эпюры Q и M ; в) из условия прочности определить диаметр деревянной балки круглого сечения, приняв допускаемое напряжение $[\sigma] = 10 \text{ МПа}$. Данные взять из таблицы 7.




Рисунок 13 – Схемы к задаче 7

Указания. Эта задача, как и предыдущая, относится к теме «Изгиб». Здесь рассматривается консольная балка, поэтому определение опорных реакций в заделке необязательно - можно сразу составлять выражения для поперечных сил Q и изгибающих моментов M , начиная от свободного (назакрепленного) конца балки. При построении эпюр следует пользоваться теми же правилами, о которых было сказано в указаниях к предыдущей задаче.

Так как задача представляет собой проектный расчет, то для подбора сечения балки следует из условия прочности выразить геометрический фактор – осевой момент сопротивления сечения W_x . Далее, воспользовавшись формулой момента сопротивления для круглого сечения, по найденному значению W_x определяем диаметр деревянной балки.

Таблица 7

Вари- ант	Значения величин					
	$l_1,$ м	a_1/a	a_2/a	$F,$ кН	$M,$ кН·м	$q,$ кН/м
1	1,2	2,0	0,8	3	14	10
2	1,4	2,2	1,0	6	8	12
3	1,6	2,4	1,2	8	10	14
4	1,8	2,6	1,4	4	6	12
5	2,0	2,8	1,6	8	7	14
6	2,2	3,0	1,8	6	6	8
7	2,4	3,2	2,0	12	7	9
8	2,6	1,0	2,2	10	6	4
9	2,8	1,6	2,4	10	12	6
10	3,0	1,5	2,6	11	8	12
Примечание – Длину балки l_1 принять равной $10a$						

Пример 7. Для заданной схемы балки (рисунок 14 а) выполнить решение по условиям задачи 7.

Дано: $l_1=2,2$ м; $a_1/a=3$; $a_2/a=1,8$; $F=10$ кН; $M=6$ кН·м; $q=10$ кН/м.

Решение. Находим $a=l_1/10=0,22$ м; $a_1=3a=0,66$ м; $a_2=1,8a=0,396$ м.

Применим метод сечений для построения эпюр Q и M .

Участок I: $0 \leq x_1 \leq 3a_1$, $Q = -q \cdot x_1$, $M = -0,5 \cdot q \cdot x_1^2$;

при $x_1=0$ $Q=0$, $M=0$;

при $x_1=3a$ $Q = -3qa = -6,6$ кН, $M = -4,5qa^2 = -2,2$ кН·м..

Участок II: $0 \leq x_2 \leq (l_1 - a - a_2) = 5,2a = 1,144$ м,

$Q = F - q \cdot (x_2 + 3a)$ $M = Fx_2 - 0,5q \cdot (x_2 + 3a)^2$;

при $x_2=0$ $Q = F - 3qa = 3,4$ кН, $M = -2,2$ кН·м;

$$\begin{aligned}\text{при } x_2 = 3a \quad Q &= F - 8,2qa = -8 \text{ кН}, \\ M &= F5,2a - 33,62qa^2 = -4,8 \text{ кН} \cdot \text{м}.\end{aligned}$$

На этом участке имеет место экстремум на эпюре M . Найдем его следующим образом:

$$\begin{aligned}Q = F - q(x_2^* + 3a) &= 0, \text{ откуда } x_2^* = F/q - 3a = 0,34 \text{ м.} \\ \text{При } x_2^* = 0,34 \text{ м} \quad M_{\max} &= F \cdot 0,34 - 0,5 \cdot q \cdot l^2 = -1,6 \text{ кН} \cdot \text{м}.\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Участок III: } 0 \leq x_3 \leq a_2 = 1,8a, \\ Q = F - 8,2qa = -8 \text{ кН}, \\ M = M_0 + F \cdot (x_3 + 5,2a) + 0,5qx_3^2 - \\ - 0,5q \cdot (x_3 + 8,2a)^2; \\ \text{при } x_3 = 0 \quad M = M_0 + F5,2a - 33,62qa^2 = 1,2 \text{ кН} \cdot \text{м}, \\ \text{при } x_3 = 1,8a; \quad M = M_0 + F7a + 1,62qa^2 - 50qa^2 = -2 \text{ кН} \cdot \text{м}.\end{aligned}$$




Рисунок 14 – К примеру 7

Эпюры Q и M показаны на рисунке 14 б, в.

Из условия прочности при изгибе балки постоянного поперечного сечения выражаем осевой момент сопротивления сечения

$$W_x \geq \frac{|M|_{\max}}{\sigma_{\max}} = \frac{4,8 \cdot 10^6}{10} = 4,8 \cdot 10^5 \text{ мм}^3.$$

В то же время осевой момент можно вычислить, как $W_x = \pi d^3 / 32$. Отсюда найдём

$$d = \sqrt[3]{\frac{32W}{\pi}} \geq \sqrt[3]{\frac{32 \cdot 4,8 \cdot 10^5}{\pi}} = 169,7 \text{ мм.}$$

Окончательно принимаем значение диаметра балки равным 170 мм.

Задача 8. Расчет на прочность при совместном действии изгиба и кручения

Шкив диаметром D_1 и ветвями ремня, направленными вертикально, вращается с угловой скоростью ω и передает мощность P (рисунок 15). Два других шкива имеют одинаковый диаметр D_2 и ветви ремня, направленные горизонтально; каждый из шкивов передает мощность $P/2$.

Требуется: а) определить моменты M_1 и M_2 , приложенные к шкивам; б) построить эпюру крутящего момента T ; в) определить окружные усилия F_{t1} и F_{t2} на шкивах; г) определить давления на вал F_1 и F_2 , принимая их равными трем окружным усилиям; д) определить опорные реакции от действия вертикальной силы F_1 и построить эпюру изгибающего момента в вертикальной плоскости $M_{вер}$; е) определить опорные реакции от действия горизонтальных сил F_2 и построить эпюру изгибающего момента в горизонтальной плоскости $M_{гор}$; ж) построить эпюру суммарного изгибающего момента $M_{изг}$; к) найти опасное сечение и определить по третьей теории прочности значение максимального расчетного момента; и) определить из расчета на прочность диаметр вала при $[\sigma] = 200 \text{ МПа}$. Данные взять из таблицы 8.

Таблица 8

Вариант	$P, \text{ кВт}$	$\omega, \text{ рад/с}$	$a, \text{ м}$	$b, \text{ м}$	$c, \text{ м}$	$D_1, \text{ м}$	$D_2, \text{ м}$
1	10	10	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
2	15	7.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
3	20	8	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
4	25	16	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
5	30	30	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
6	36	18	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
7	40	25	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6
8	44	40	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
9	50	50	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
10	60	50	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

Указания. Задача относится к теме «Совместное действие изгиба и кручения». По условиям задачи требуется определить из расчета на прочность диаметр вала, для чего следует воспользоваться условием прочности при совместном действии изгиба и кручения, которое в случае круглого поперечного сечения по форме совпадает с условием прочности при изгибе. Входящий в это условие расчетный момент определяется с учетом изгибающего и крутящего моментов.




Рисунок 15 – Схемы к задаче 8

Пример 8. Решить задачу 8 при следующих числовых данных:
 $P = 80 \text{ кВт}$; $\omega = 80 \text{ кВт}$; $a = b = c = d = 1 \text{ м}$; $[\sigma] = 100 \text{ МПа}$. Схема показана на рисунке 16 а.

Решение. Определяем моменты на шкивах

$$M_1 = \frac{P}{\omega} = \frac{80}{80} = 1 \text{ кН}\cdot\text{м}, \quad M_2 = \frac{M_1}{2} = 0,5 \text{ кН}\cdot\text{м}.$$

Строим эпюру крутящего момента, приведенную на рисунке 16 б.




Рисунок 16 – К примеру 8

Определяем окружные усилия на шкивах

$$F_{t1} = \frac{2M_1}{D_1} = \frac{2 \cdot 1}{1} = 2 \text{ кН}, \quad F_{t2} = \frac{2M_2}{D_2} = \frac{2 \cdot 0,5}{1} = 1 \text{ кН}.$$

Находим силы давления шкивов на вал

$$F_1 = 3F_{t1} = 3 \cdot 2 = 6 \text{ кН}, \quad F_2 = 3F_{t2} = 3 \cdot 1 = 3 \text{ кН}.$$

Опорные реакции в вертикальной плоскости (рисунок 16 в) определяем, исходя из уравнений равновесия

$$\begin{aligned} \sum M_A &= F_1 \cdot a - R_B^{ep} \cdot (b + c) = 0, \\ \sum M_B &= F_1 \cdot (a + b + c) - R_A^{ep} \cdot (b + c) = 0. \end{aligned}$$

Получаем

$$\begin{aligned} R_B^{ep} &= F_1 \frac{a}{b + c} = 3 \text{ кН}, \\ R_A^{ep} &= F_1 \frac{a + b + c}{b + c} = 9 \text{ кН}. \end{aligned}$$

Эпюра $M_{вер}$ приведена на рисунке 16 з.

Опорные реакции в вертикальной плоскости (рисунок 16 д) определяем, исходя из уравнений равновесия

$$\begin{aligned} \sum M_A &= F_2 \cdot (a + b + c) - R_B^{zop} \cdot (b + c) + F_2 \cdot b = 0, \\ \sum M_B &= F_2 \cdot a - F_2 \cdot c + R_A^{zop} \cdot (b + c) = 0. \end{aligned}$$

Получаем

$$\begin{aligned} R_B^{zop} &= F_2 \frac{2b + c + a}{b + c} = 6 \text{ кН}, \\ R_A^{zop} &= F_2 \frac{a - c}{b + c} = 0. \end{aligned}$$

Эпюра M_{zop} приведена на рисунке 16 е.

Эпюру суммарного изгибающего момента строим (рисунок 16 ж), определяя его по формуле

$$M_{\Sigma} = \sqrt{M_{вер}^2 + M_{zop}^2}.$$

В рассматриваемом случае очевидно, что опасным сечением является сечение А; максимальный расчетный момент здесь

$$M_{\max}^{расч} = \sqrt{M_{\Sigma}^2 + T^2} = \sqrt{6^2 + 1^2} = 6,08 \text{ кН} \cdot \text{м}.$$

Из условия прочности

$$\sigma_{экр} = \frac{M_{\max}^{расч}}{W_x} \leq [\sigma]$$

найдем осевой момент сопротивления

$$W_x \geq \frac{M_{\max}^{расч}}{[\sigma]} = \frac{6,08 \cdot 10^3}{200} = 3,04 \cdot 10^{-5} \text{ м}^3.$$

Так как для круглого сечения

$$W_x \approx 0,1 \cdot d^3,$$

$$\text{то} \quad d = \sqrt[3]{\frac{W_x}{0,1}} \geq \sqrt[3]{\frac{3,65 \cdot 10^{-5}}{0,1}} = 7,15 \cdot 10^{-2} \text{ м} = 71,5 \text{ мм.}$$

Округляя, окончательно имеем $d = 72 \text{ мм.}$

Задача 9. Расчет сжатых стержней на устойчивость

Стержень (материал – сталь Ст.3) длиной l сжимается силой F (рисунок 17). Требуется: а) из расчета на устойчивость по коэффициенту снижения основного допускаемого напряжения определить размеры поперечного сечения стержня, приняв $[\sigma] = 160 \text{ МПа}$; б) определить значения критической силы $F_{кр}$ и коэффициента запаса устойчивости n_y . Данные взять из таблицы 9.

Вариант	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$F, \text{ кН}$	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800
$l, \text{ м}$	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4

Указания. Задача 9 является задачей на тему «Продольный изгиб» (или «Расчет сжатых стержней на устойчивость»). Поскольку рассматриваемая задача является задачей проектного расчета, то из условия устойчивости следует выразить геометрическую характеристику поперечного сечения. Но поскольку коэффициент снижения основного допускаемого напряжения в свою очередь зависит от размеров и формы поперечного сечения, то приходится, задаваясь его значениями, искать решение с помощью последовательных приближений.

Пример 9. Подобрать из условия устойчивости диаметр стойки круглого поперечного сечения, нагруженной, как показано на рисунке 18 а. Определить значения критической силы $F_{кр}$ и коэффициента запаса устойчивости n_y .

Дано: $F = 30 \text{ кН}$; $l = 2,4 \text{ м}$; $[\sigma] = 160 \text{ МПа}$ (материал стойки – сталь Ст.3).

Решение. Условие устойчивости для сжатых стержней имеет вид

$$F = \varphi \cdot [\sigma] \cdot A,$$

где φ - коэффициент снижения основного допускаемого напряжения;

$[\sigma]$ - основное допускаемое напряжение на сжатие;

A – площадь поперечного сечения стержня.

Первое приближение. Зададимся значением $\varphi_1 = 0,5$. Тогда из условия устойчивости

$$A = \frac{F}{\varphi \cdot [\sigma]} = \frac{30 \cdot 10^{-3}}{0,5 \cdot 160 \cdot 10^{-6}} = 3,75 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2.$$

Так как поперечное сечение стержня представляет собой круг, то его площадь

$$A = \frac{\pi \cdot d^2}{4};$$

отсюда

$$d = \sqrt{\frac{4A}{\pi}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 3,75 \cdot 10^{-4}}{\pi}} = 2,19 \cdot 10^{-2} \text{ м.}$$




Рисунок 17 – Схемы к задаче 9

Радиус инерции поперечного сечения

$$i_{\min} = \sqrt{\frac{I_{\min}}{A}},$$

где $I_{\min}$ - минимальный осевой момент инерции сечения.

Для круга

$$I_{\min} = I_x = \frac{\pi \cdot d^4}{64},$$

так что

$$i_{\min} = \sqrt{\frac{\frac{\pi \cdot d^4}{64}}{\frac{\pi \cdot d^2}{4}}} = \frac{d}{4}.$$




Рисунок 18 – К примеру 9

Подставляя числовые значения, получаем

$$i_{\min} = \frac{2,19 \cdot 10^{-2}}{4} = 0,548 \cdot 10^{-2} \text{ м.}$$

Гибкость стержня

$$\lambda = \frac{\mu \cdot l}{i_{\min}},$$

где μ - коэффициент приведения длины стержня, зависящий от способа его закрепления.

Для стержня с жесткой заделкой на одном конце и шарнирным закреплением на другом, коэффициент приведения $\mu=0,7$ и гибкость стержня λ будет равен

$$\lambda = \frac{0,7 \cdot 2,4}{0,548 \cdot 10^{-2}} = 219.$$

По таблице 10 находим, что для значений гибкости, больших 200, значения φ не приводятся. Следовательно, нужно задаться другим (существенно меньшим) значением φ и повторить расчет.

Таблица 10

Гибкость	Коэффициент φ для различных материалов				
$\lambda = \frac{\mu \cdot l}{i}$	Сталь Ст 2,3,4	Сталь Ст. 5	Сталь СПК	Чугун	Дерево
0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
10	0,99	0,98	0,97	0,97	0,99
20	0,96	0,95	0,95	0,91	0,97
30	0,94	0,92	0,91	0,81	0,93
40	0,92	0,89	0,87	0,69	0,87
50	0,89	0,86	0,83	0,57	0,80
60	0,86	0,82	0,79	0,44	0,71
70	0,81	0,76	0,72	0,34	0,60
80	0,75	0,70	0,65	0,26	0,48
90	0,69	0,62	0,55	0,20	0,38
100	0,60	0,51	0,43	0,16	0,31
110	0,52	0,43	0,35	—	0,25
120	0,45	0,36	0,30	—	0,22
130	0,40	0,33	0,26	—	0,18
140	0,36	0,29	0,23	—	0,16
150	0,32	0,26	0,21	—	0,14
160	0,29	0,24	0,19	—	0,12
170	0,26	0,21	0,17	—	0,11
180	0,23	0,19	0,15	—	0,10
190	0,21	0,17	0,14	—	0,09
200	0,19	0,16	0,13	—	0,08

Второе приближение. Зададимся значением $\varphi_2 = 0,25$ и повторим расчет.

Тогда

$$A = \frac{30 \cdot 10^{-3}}{0,25 \cdot 160 \cdot 10^{-6}} = 7,5 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2,$$

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot 7,5 \cdot 10^{-4}}{\pi}} = 3,09 \cdot 10^{-2} \text{ м},$$

$$i_{\min} = \frac{3,09 \cdot 10^{-2}}{4} = 0,773 \cdot 10^{-2} \text{ м},$$

$$\lambda = \frac{0,7 \cdot 2,4}{0,773 \cdot 10^{-2}} = 155,2.$$

По таблице 10 для стали Ст.3 имеем

$$\text{при } \lambda = 150 \quad \varphi = 0,32,$$

$$\text{при } \lambda = 160 \quad \varphi = 0,29.$$

Находим с помощью линейной интерполяции (рисунок 18 б) значение φ при $\lambda = 155,2$:

$$\bar{\varphi}_2 = 0,29 + \frac{0,32 - 0,29}{160 - 150} (160 - 155,2) = 0,304.$$

Очевидно, что значение φ должно лежать между φ_2 и $\bar{\varphi}_2$.

Третье приближение. Зададимся значением

$$\varphi_3 = \frac{\varphi_2 + \bar{\varphi}_2}{2} = \frac{0,25 + 0,304}{2} = 0,277.$$

Тогда

$$A = \frac{30 \cdot 10^{-3}}{0,277 \cdot 160 \cdot 10^{-6}} = 6,77 \cdot 10^{-4} \text{ м}^2,$$

$$d = \sqrt{\frac{4 \cdot 6,77 \cdot 10^{-4}}{\pi}} = 2,94 \cdot 10^{-2} \text{ м},$$

$$i_{\min} = \frac{2,94 \cdot 10^{-2}}{4} = 0,734 \cdot 10^{-2} \text{ м},$$

$$\lambda = \frac{0,7 \cdot 2,4}{0,734 \cdot 10^{-2}} = 163,5.$$

Из таблицы 10 имеем

$$\text{при } \lambda = 160 \quad \varphi = 0,29,$$

$$\text{при } \lambda = 170 \quad \varphi = 0,26.$$

Находим с помощью линейной интерполяции значение φ при $\lambda = 163,5$

$$\bar{\varphi}_3 = 0,26 + \frac{0,29 - 0,26}{170 - 160} (170 - 163,5) = 0,279.$$

Как видно, значения φ_3 и $\bar{\varphi}_3$ близки. Проверим, достигнута ли сходимость расчета, для чего сопоставим расчетные напряжения сжатия σ с допускаемым напряжением по условию устойчивости $[\sigma_y]$.

Имеем

$$\sigma = \frac{F}{A} = \frac{30 \cdot 10^{-3}}{6,77 \cdot 10^{-2}} = 44,3 \text{ МПа},$$

$$[\sigma_y] = \varphi \cdot [\sigma] = 0,279 \cdot 160 = 44,7 \text{ МПа}.$$

Недогрузка составляет

$$\Delta\sigma = \frac{[\sigma] - \sigma}{[\sigma]} 100 = \frac{44,7 - 44,3}{44,7} 100 = 0,89\%,$$

что вполне приемлемо.

Так как в рассматриваемом случае $\lambda = 163,5 > \lambda_{\text{пред}}$, значение которого для стали Ст.3 равно 100, критическую силу определяем по формуле Эйлера (в противном случае следовало бы воспользоваться эмпирической формулой Ясинского)

$$F_{\text{кр}} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I_{\text{min}}}{(\mu \cdot l^2)} \quad \text{или} \quad F_{\text{кр}} = \sigma_{\text{кр}} \cdot A = \frac{\pi^2 \cdot E}{\lambda^2} A.$$

Подставляя числовые значения, получаем

$$F_{\text{кр}} = \frac{\pi^2 \cdot 2 \cdot 10^5}{163,5^2} 6,77 \cdot 10^{-4} = 0,0488 \text{ МН} = 48,8 \text{ кН}.$$

Коэффициент запаса устойчивости определяем, как

$$n_y = \frac{F_{\text{кр}}}{F} = \frac{48,8}{30} = 1,63.$$

III. Теория механизмов и машин

1. Кинетостатический анализ рычажного механизма

Студент выбирает номер рисунка по предпоследней цифре шифра, а варианты в таблице – по последней.

Задачи к контрольным заданиям

Для заданного механизма:

1. Построить план положения механизма для φ ведущего звена.
2. Для данного положения механизма построить план скоростей.
3. Для данного положения механизма построить план ускорений.




Рисунок 1

Таблица 1

Величин	ВАРИАНТЫ									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$l_{AB}, \text{м}$	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30
$l_{BC}, \text{м}$	1.3	1.5	1.2	1.2	1.6	1.3	1.4	1.2	1.4	1.3
$l_{CD}, \text{м}$	0.8	1.4	0.9	0.9	1.0	0.8	0.7	0.9	1.0	1.0
$l_{CE}, \text{м}$	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.3	1.4	1.3	1.2
$a, \text{м}$	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2
$b, \text{м}$	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1
$c, \text{м}$	1.2	1.1	1.1	1.2	1.5	1.2	1.1	1.1	1.1	1.4
$\omega_1, 1/\text{сек}$	30	28	27	24	22	20	24	22	25	27
$\varphi, ^\circ$	30	60	30	60	120	150	120	150	210	330
δ	1/6	1/8	1/10	1/7	1/5	1/9	1/8	1/7	1/6	1/8
$P, \text{кН}$	2.8	3.0	2.6	2.7	2.9	2.5	2.4	2.3	2.0	2.1




Рисунок 2

Таблица 2

Величины	ВАРИАНТЫ									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$l_{AB}, \text{м}$	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30
$l_{BC}, \text{м}$	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3
$l_{CD}, \text{м}$	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.5
$l_{AD}, \text{м}$	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.6	1.5	1.6	1.5	1.4
$l_{CE}, \text{м}$	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	1.6	1.5
$a, \text{м}$	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1
$\omega_1, 1/\text{сек}$	22	24	26	27	28	30	25	28	27	25
$\varphi, ^\circ$	30	60	30	60	120	150	120	150	210	330
δ	1/5	1/6	1/7	1/8	1/10	1/10	1/8	1/7	1/6	1/5
$P, \text{кН}$	3.0	2.8	2.6	2.4	2.2	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8




Рисунок 3

Таблица 3

Величины	ВАРИАНТЫ									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$l_{AB}, \text{м}$	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.50	0.45	0.40
$l_{BC}, \text{м}$	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2
$l_{CD}, \text{м}$	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3
$l_{AD}, \text{м}$	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1
$l_{CE}, \text{м}$	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
$l_{EF}, \text{м}$	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.7	1.6	1.5	1.4
$a, \text{м}$	0.6	0.7	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7	0.6	0.5
$\omega_1, 1/\text{сек}$	20	22	24	25	26	27	28	30	28	26
$\varphi, ^\circ$	30	60	30	60	120	150	120	150	210	330
δ	1/10	1/12	1/8	1/7	1/8	1/9	1/10	1/12	1/8	1/10
$P, \text{кН}$	2.0	2.2	2.4	2.5	2.6	2.5	2.4	2.2	2.0	1.8




Рисунок 4

Таблица 4

Величины	ВАРИАНТЫ									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$l_{AB}, \text{м}$	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30
$l_{BC}, \text{м}$	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.3	1.2	1.1
$l_{CD}, \text{м}$	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.5	1.4	1.3
$l_{CE}, \text{м}$	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1
$l_{EF}, \text{м}$	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.7	1.6	1.5	1.4
$a, \text{м}$	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1
$b, \text{м}$	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.4	1.5	1.7	1.6	1.5
$c, \text{м}$	0.6	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.8	0.7
$\omega_{12}, 1/\text{сек}$	25	26	27	28	30	30	28	25	24	22
$\varphi, ^\circ$	30	60	30	60	120	150	120	150	210	330
δ	1/10	1/8	1/7	1/6	1/5	1/6	1/7	1/8	1/8	1/10
$P, \text{кН}$	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.0	1.8	1.6	1.4




Рисунок 5

Таблица 5

Величины	ВАРИАНТЫ									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$l_{AB}, \text{м}$	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
$l_{BC}, \text{м}$	1.2	1.1	1.3	1.3	1.3	1.5	1.45	1.5	1.6	1.6
$l_{CD}, \text{м}$	0.9	0.7	0.5	0.6	1.1	1.2	1.0	1.0	0.7	0.8
$l_{CE}, \text{м}$	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3	0.2
$l_{EF}, \text{м}$	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.7	1.4	1.5	1.6	1.7
$a, \text{м}$	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2
$b, \text{м}$	0.2	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1
$c, \text{м}$	1.1	1.3	1.4	1.3	1.4	1.4	1.2	1.3	1.1	1.5
$\omega_1, 1/\text{сек}$	28	30	27	26	25	26	27	28	30	25
$\varphi, ^\circ$	30	60	30	60	120	150	120	150	210	300
δ	1/10	1/8	1/6	1/5	1/7	1/6	1/8	1/9	1/10	1/5
$P, \text{кН}$	1.6	1.8	2.0	2.1	1.9	1.7	2.1	2.3	2.4	2.7




Рисунок 6

Таблица 6

Величины	ВАРИАНТЫ									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$l_{AB}, \text{м}$	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30
$l_{BC}, \text{м}$	1.6	1.1	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.4	1.6	1.5
$l_{CD}, \text{м}$	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	1.2	1.0
$l_{CE}, \text{м}$	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.1
$l_{EF}, \text{м}$	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2
$a, \text{м}$	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2
$b, \text{м}$	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2
$c, \text{м}$	1.5	1.2	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.4	1.2	1.3
$\omega_1, 1/\text{сек}$	20	22	24	25	27	28	30	28	27	26
$\varphi, ^\circ$	30	60	30	60	120	150	120	150	210	300
δ	1/5	1/6	1/7	1/8	1/9	1/10	1/9	1/8	1/7	1/5
$P, \text{кН}$	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	1.8	1.6	1.4	1.2	1.5




Рисунок 7

Таблица 7

Величины	ВАРИАНТЫ									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$l_{AB}, \text{м}$	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30
$l_{BC}, \text{м}$	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.5	1.3	1.5
$l_{CD}, \text{м}$	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	0.8	0.7	0.6	0.5
$l_{CE}, \text{м}$	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.1
$l_{EF}, \text{м}$	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.69	1.5	1.4	1.3
$a, \text{м}$	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2
$b, \text{м}$	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1
$c, \text{м}$	1.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3
$\omega_1, 1/\text{сек}$	22	24	25	27	28	30	28	26	24	25
$\varphi, ^\circ$	30	60	30	60	120	150	120	150	210	300
δ	1/10	1/8	1/6	1/8	1/6	1/5	1/8	1/10	1/8	1/6
$P, \text{кН}$	2.0	1.8	1.6	1.5	1.3	1.5	1.7	1.9	2.0	2.1




Рисунок 8

Таблица 8

Величины	ВАРИАНТЫ									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$I_{AB, M}$	0.50	0.45	0.40	0.35	0.30	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
$I_{BC, M}$	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5
$I_{CD, M}$	1.2	1.1	1.0	0.9	0.8	0.8	0.9	1.0	1.1	1.1
$I_{CE, M}$	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3
$I_{EF, M}$	1.9	1.8	1.7	1.6	1.7	1.6	1.5	1.4	1.5	1.6
a, M	1.1	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.2
b, M	0.8	0.7	0.6	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	0.7	0.6
$\omega_{1, 1/_{св}}$	28	30	28	27	26	25	24	22	20	24
$\varphi, ^\circ$	30	60	30	60	120	150	120	150	210	330
δ	1/6	1/7	1/8	1/10	1/10	1/8	1/7	1/6	1/5	1/10
$P, кН$	1.4	1.6	1.8	2.0	2.5	2.8	3.0	2.6	2.4	2.0




Рисунок 9

Таблица 9

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
l_{AB}	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,60	0,55	0,50	0,45	0,45
$l_{BC,M}$	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3
$l_{CD,M}$	1,1	1,2	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3	1,2	1,3	1,2
$l_{BE}=l_{EF,M}$	0,9	0,9	0,9	1,0	1,2	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
$l_{EF,M}$	1,6	1,8	2,0	1,8	1,8	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7
$B_{2,M}$	0,1	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2
$B_{3,M}$	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6
$C_{3,M}$	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,7	0,6	0,5	0,4	0,5
$\omega_1, 1/c$	20	22	24	27	30	30	28	26	25	22
φ^0	30	60	30	60	120	150	210	120	150	330
δ	1/10	1/12	1/8	1/7	1/8	1/9	1/10	1/12	1/15	1/10
P_{KH}	2,0	2,2	2,4	2,5	2,6	2,5	2,4	2,2	2,0	1,8



Таблица 10

2. Пример. Исследование шестизвенного механизма

50

который имеет следующие данные:
 $\omega_1 = 15 \text{ с}^{-1}$, $\varphi_1 = 15^\circ$, $l_{OA} = 0,05 \text{ м}$, $l_{AB} = 0,096 \text{ м}$, $l_{AC} = 0,028 \text{ м}$, $l_{CM} = 0,18 \text{ м}$,
 $l_{BC} = l_{OU} = l_{BU} = 0,1 \text{ м}$, $l_{DU} = 0,06 \text{ м}$.




Рисунок 1

2.1 Структурный анализ механизма

Задачей структурного анализа является определение класса механизма на основе классификации, разработанной профессором Ассуром, и развитой впоследствии академиком Артоболевским, идея которой состоит в том, что любой плоский шарнирно-рычажный механизм может быть образован путём присоединения к ведущему звену (или звеньям) групп нулевой подвижности. Таким образом, механизм можно представить состоящим из ведущего звена (или нескольких ведущих звеньев) и указанных групп звеньев, получивших название групп Ассура. Количество ведущих звеньев механизма определяется степенью подвижности w , вычисляемой по формуле Чебышёва,

$$w = 3 \cdot n - 2 \cdot p_5,$$

где n – число подвижных звеньев;

p_5 – число низших кинематических пар.

Шарнирно-рычажные механизмы характеризуются наличием только низших кинематических пар. К этой категории относится и исследуемый механизм. Определяем степень его подвижности

$$w = 3 \cdot 5 - 2 \cdot 7 = 1.$$

Полученное значение $w = 1$ показывает, что в рассматриваемом механизме одно ведущее звено, которым является кривошип. Остальные звенья составляют группы Ассура. Простейшей группой Ассура является комбинация из двух звеньев (диад Сильвестра) и трёх кинематических пар, получивших название двухповодковой группы.

Расчленение механизма на структурные группы осуществляется методом попыток. Отсоединяя двухповодковую группу, проверяем степень подвижности оставшегося механизма. Если она не изменяется, то отсоединение произведено верно. При неудавшихся попытках следует пытаться расчленить механизм на группы более высокого порядка, например, трёхповодковые (триады), состоящие из четырёх звеньев и шести кинематических пар и т.д.

Рассматриваемый механизм состоит из одного ведущего звена и двух двухповодковых групп (рис. 2) и принадлежит к механизмам второго класса.

Расчленение механизма на группы Ассура в значительной мере облегчит дальнейшее проведение кинематического исследования механизма.

$k = 6$ – общее количество звеньев,

$n = 5$ – количество подвижных звеньев,

$p_5 = 7$ – количество кинематических пар 5-го класса.

$O(6,1)$ – кинематическая пара 5-го класса (вращательная);

$A(1,2)$ – кинематическая пара 5-го класса (вращательная);

$B(2,3)$ – кинематическая пара 5-го класса (вращательная);

$C(2,5)$ – кинематическая пара 5-го класса (вращательная);

$U(6,3)$ – кинематическая пара 5-го класса (вращательная);

$D_1(3,4)$ – кинематическая пара 5-го класса (вращательная);

$D_2(4,5)$ – кинематическая пара 5-го класса (поступательная).

Расчленение механизма на группы Ассура




Рисунок 2

Механизм образован присоединением к начальному механизму двух групп Ассур 2-го класса: группы 1-го вида, состоящей из звеньев 2 и 3, и группы 3-го вида, состоящей из звеньев 4 и 5. Точка звена 5, совпадающая в рассматриваемом положении с точкой D , обозначим через D_5 . Формула строения механизма: $I_{(1)} \rightarrow 2_{(2,3)} \rightarrow 2_{(4,5)}$.

Из формулы строения механизма видно, что наивысший класс присоединённой группы – второй, поэтому данный механизм при ведущем звене 1 следует отнести ко второму классу (по классификации У.А. Джолдасбекова, Казахстан).

2.2 Кинематический анализ механизма

При кинематическом анализе механизмов рассматриваются следующие основные вопросы:

построение планов механизма и траекторий, которые описывают отдельные точки, расположенные на его звеньях;

определение скоростей и ускорений точек, расположенных на звеньях механизма, и угловых скоростей и ускорений отдельных звеньев.

Все перечисленные вопросы могут быть решены аналитическим, экспериментальным или графическим методами.

Экспериментальный метод может быть применён только при наличии соответствующей лаборатории. Аналитический метод удобен только при анализе простых механизмов, так как аналитическое решение сложных механизмов сводится к очень большому числу уравнений и оказывается трудно выполнимым. В теории механизмов и машин разработаны графоаналитические методы, позволяющие быстро решать вопросы кинематического исследования с достаточной для практических расчётов точностью. При кинематическом исследовании за исходные данные принимают: 1) размеры звеньев механизма и его кинематическую схему и 2) закон движения начального звена.

2.2.1 Масштабы, применяемые в теории механизмов и машин

При выполнении графических построений на чертеже приходится изображать в масштабе длины звеньев, скорости и ускорения отдельных точек, силы и многие другие величины. Хотя понятие масштаба совершенно элементарно, но, как показала практика расчётов, большинство ошибок при графических построениях связано с ним. Поэтому, применяя графический и графоаналитический методы исследования механизмов, следует весьма тщательно подсчитывать масштабы.

В курсе теории механизмов и машин принято понимать под масштабом той или иной величины отношение этой величины к отрезку, который её изображает на чертеже.

Допустим, что какая-либо физическая величина N изображена на чертеже отрезком, имеющим длину X миллиметров, тогда масштабом μ (или масштабным коэффициентом) будет называться отношение: $\mu = \frac{N}{X}$. Из этой

формулы следует, что масштаб всегда величина именованная, показывающая, сколько истинных величин содержится в одном миллиметре чертежа. В теории механизмов и машин, как и в других областях науки и техники, обязательно используется **Международная система единиц (СИ от SI – System International)**. Длина выражается в метрах (m), масса – в килограммах (kg), сила и вес – в ньютонах (N), время – в секундах (s). Причём, в механике единицы длины, массы и времени являются основными, а единица силы и веса – производные системы СИ, имеющая собственное наименование. Собственные наименования имеют также работа и энергия, которые выражаются в джоулях (J), мощность – в ваттах (W), давление – в паскалях (Pa). **Ньютон есть сила, сообщающая телу массой 1 кг ускорение 1 м/с² в направлении силы.**

Масштабы для планов положений, скоростей и ускорений подбирают так, чтобы планы получились достаточно точными и лучше использовалось поле чертежа. Масштаб обычно снабжается индексом, который указывает к какой величине относится масштаб.

Размерности масштабов для кинематических величин таковы: масштаба длин – $\mu_l \left[\frac{m}{mm} \right]$, скоростей – $\mu_v \left[\frac{m \cdot s^{-1}}{mm} \right]$, ускорений – $\mu_a \left[\frac{m \cdot s^{-2}}{mm} \right]$. Значение масштаба всегда указывается на чертеже рядом с построением тех величин, для которых он принят.

2.2.2 Построение планов положения механизма

Планом положения механизма называется графическое изображение взаимного расположения звеньев, соответствующее выбранному моменту времени. Так как во время движения механизма взаимное расположение звеньев всё время меняется, то для того, чтобы наглядно проследить за его движением, строят целый ряд последовательных планов положения механизма. Такое построение особенно удобно по отношению к механизмам с периодическим движением, у которых период равен времени одного оборота кривошипа. Последовательные планы положения механизма соответствуют в точности стробоскопическому эффекту его движения. Для подобных механизмов строят не менее 12 планов положения механизма.

Построение планов положения механизма имеет своей целью:

использование его для дальнейших кинематических исследований;

предохранение от ошибок при выборе размеров звеньев, так как размеры иногда могут быть выбраны такими, что механизм может заклинить;

получение габаритов машины, так как можно говорить о габаритах машины только имея взаимное расположение звеньев для целого периода её движения.

Для построения планов положения механизма должны быть заданы:

кинематическая схема механизма;

размеры звеньев;

закон движения ведущего или начального звена.

В перманентном движении данного механизма ведущее звено движется с постоянной угловой скоростью $\omega_1 = 15 \text{ с}^{-1}$. Строим 12 (18 или 24) планов положения механизма и шатунную кривую, описываемой точкой M .

Для подсчёта масштабного коэффициента длин μ_l длиной звена OA на чертеже задаёмся произвольно. Длину отрезка (OA) , изображающего на чертеже размер ведущего звена, принимаем равной 50 мм . Тогда масштабный коэффициент длин схемы механизма будет

$$\mu_l = \frac{l_{OA}}{(OA)} = \frac{0.05}{50} = 0.001 \frac{\text{м}}{\text{мм}}$$

и по нему из таблицы исходных данных длины всех звеньев и расстояния между точками переводим в миллиметры:

$$\begin{aligned} (AB) &= \frac{l_{AB}}{\mu_l} = \frac{0.096}{0.001} = 96 \text{ мм}; & (BU) &= \frac{l_{BU}}{\mu_l} = \frac{0.1}{0.001} = 100 \text{ мм}; \\ (OU) &= \frac{l_{OU}}{\mu_l} = \frac{0.1}{0.001} = 100 \text{ мм}; & (AC) &= \frac{l_{AC}}{\mu_l} = \frac{0.028}{0.001} = 28 \text{ мм}; \\ (BC) &= \frac{l_{BC}}{\mu_l} = \frac{0.1}{0.001} = 100 \text{ мм}; & (DU) &= \frac{l_{DU}}{\mu_l} = \frac{0.06}{0.001} = 60 \text{ мм}; \\ (CM) &= \frac{l_{CM}}{\mu_l} = \frac{0.18}{0.001} = 180 \text{ мм}; & \varphi_1 &= 15^\circ \end{aligned}$$

При построении плана положения механизма пользуемся методом засечек. Вначале отмечаем на чертеже положение неподвижных точек O и U . По заданному начальному углу φ_1 строится положение ведущего звена и определяем положение точки A . На этом чертеже строится план положения групп Ассура. Положение точки B определяем методом засечек проводя дуги окружностей с центрами в точках A и U . Пересечение этих дуг даст точку B . Положение точки C находим на пересечении дуг окружностей с центрами в точках A и B и радиусами равными (AC) и (BC) соответственно. Так как, судя по заданным сторонам, треугольник ABC прямоугольный, то можно положение точки C найти другим путём: провести от точки A линию, перпендикулярную построенной стороне (AB) и на этом направлении отложить отрезок (AC) . При этом обход контура треугольника должен быть таким же, как в заданной исходной схеме. Далее, на продолжении линии $\overline{BU}$ по длине отрезка (DU) получим точку D . Через точки C и D проводим направление $\overline{Cu}$ и, откладывая на нём отрезок (CM) , получаем точку M .

2.2.3 Построение плана скоростей

Для данного положения механизма определяются скорости точек графическим методом (рис. 3). Вначале определяем скорость точки A , принадлежащей ведущему звену, которое вращается равномерно с постоянной угловой скоростью ω_1 . Скорость этой точки по модулю равна

$$v_A = \omega_1 \cdot l_{OA} = 15 \cdot 0.05 = 0.75 \frac{\text{м}}{\text{с}}$$

и направлена перпендикулярно оси звена OA в сторону вращения. Отложим от произвольной точки p , называемой полюсом плана скоростей, отрезок (pa) . Длину отрезка (pa) выбираем равной (OA) . $(pa) = (OA) = 50 \text{ мм}$. Вычисляем масштабный коэффициент скоростей:

$$\mu_v = \frac{v_A}{(pa)} = \frac{\omega_1 \cdot l_{OA}}{(pa)} = \frac{\omega_1 \cdot (OA) \cdot \mu_l}{(pa)} = \omega_1 \cdot \mu_l = 15 \cdot 0.001 = 0.015 \frac{\text{м} \cdot \text{с}^{-1}}{\text{мм}}.$$

Строим план скоростей для группы звеньев 2 и 3. Определяем скорость точки B по следующим двум векторным уравнениям:

$$1) \quad \bar{v}_B = \bar{v}_A + \bar{v}_{BA}, \quad \bar{v}_{BA} \perp \bar{BA};$$

$$2) \quad \bar{v}_B = \bar{v}_U + \bar{v}_{BU}, \quad \bar{v}_{BU} \perp \bar{BU},$$

где $\bar{v}_A$ – скорость точки A , которая известна; $\bar{v}_{BA}$ – скорость точки B при вращении звена BA вокруг оси шарнира A , по модулю равная $v_{BA} = \omega_2 \cdot l_{BA}$ (ω_2 – угловая скорость звена BA , которая пока нам неизвестна) и направленная перпендикулярно линии $\bar{BA}$; $\bar{v}_U$ – скорость точки U стойки 6 (она равна нулю, так как звено 6 неподвижно); $\bar{v}_{BU}$ – скорость точки B при вращении звена BU вокруг оси шарнира U , по модулю равная $v_{BU} = \omega_3 \cdot l_{BU}$ (ω_3 – угловая скорость звена BU , которая пока нам неизвестна) и направленная перпендикулярно линии $\bar{BU}$.

Построение плана скоростей ведём в такой последовательности.

Строим решение первого векторного уравнения, указанного выше: из точки a проводим направление скорости изображающий $\bar{v}_{BA}$ – линию, перпендикулярную $\bar{BA}$. Строим решение второго векторного уравнения: из точки p надо было отложить скорость $\bar{v}_U$, но она равна нулю, поэтому точку u совмещаем с полюсом плана скоростей p ; из точки u или, что то же, p проводим направление скорости $\bar{v}_{BU}$ – линию, перпендикулярную $\bar{BU}$, до пересечения с линией, проведённой перпендикулярно $\bar{BA}$, и получаем точку b – конец вектора скорости точки B . Помещаем в полюс плана точку o . Скорость точки C находим по правилу подобия треугольников: $\Delta(abc) \propto \Delta(ABC)$. От точки a проводим линию, перпендикулярную отрезку (ab) . На этой линии лежит точка c . Составляем пропорцию:

$$\frac{(ac)}{(ab)} = \frac{(AC)}{(AB)} \Rightarrow (ac) = (ab) \cdot \frac{(AC)}{(AB)} = 120 \cdot \frac{28}{96} = 35 \text{ мм}.$$

Затем откладываем на проведённой линии от точки a отрезок (ac) . Точку c соединяем с полюсом плана p . Вектор (pc) изображает абсолютную скорость точки C .

Точку d – конец вектора скорости точки D – находим по правилу подобия из соотношения

$$\frac{(pd)}{(pb)} = \frac{(UD)}{(UB)} \Rightarrow (pd) = (pb) \cdot \frac{(UD)}{(UB)} = 73 \cdot \frac{60}{100} \approx 44 \text{ мм}.$$

Переходим к построению плана скоростей группы звеньев 4 и 5. Этот план строим по векторным уравнениям

$$1) \quad \bar{v}_{D_5} = \bar{v}_C + \bar{v}_{D_5C}, \quad \bar{v}_{D_5C} \perp \overline{Cy},$$

$$2) \quad \bar{v}_{D_5} = \bar{v}_D + \bar{v}_{D_5D}, \quad \bar{v}_{D_5D} \parallel \overline{Cy},$$

где $\bar{v}_{D_5}$ – скорость точки D_5 звена 5, которая лежит под точкой D ; $\bar{v}_C$ – скорость точки C – она найдена предыдущим построением (отрезок pc); $\bar{v}_{D_5C}$ – скорость точки D_5 во вращении звена 5 относительно точки C – по модулю равная $v_{D_5C} = \omega_5 \cdot l_{D_5C}$ и направленная перпендикулярно $\overline{Cy}$ (пока нам неизвестна); $\bar{v}_D$ – скорость точки D , она найдена предыдущим построением (отрезок pd); $\bar{v}_{D_5D}$ – скорость точки D_5 относительно точки D , по модулю неизвестная и направленная параллельно линии $\overline{Cy}$. Построение плана сведётся к проведению через точку c линии, перпендикулярной $\overline{Cy}$ (направления скорости $\bar{v}_{D_5C}$) и через точку d линии, параллельной $\overline{Cy}$ (направления скорости $\bar{v}_{D_5D}$, точка d_5). Точка пересечения этих линий является концом вектора скорости точки D_5 (отрезок pd_5). Точку m – конец вектора скорости точки M во вращении вокруг полюса C – находим по правилу подобия из соотношения

$$\frac{(cm)}{(cd_5)} = \frac{(CM)}{(CD_5)} \Rightarrow (cm) = (cd_5) \cdot \frac{(CM)}{(CD_5)} = 28.5 \cdot \frac{180}{67} \approx 76.5 \text{ мм.}$$

Полученную точку m соединяем с полюсом плана p . Вектор (pm) изображает абсолютную скорость точки M . На этом заканчиваем построение плана скоростей механизма.

Определяем скорость точки B : $v_B = (pb) \cdot \mu_v = 73 \cdot 0.015 \approx 1.1 \text{ м/с.}$

Определяем скорость точки C : $v_C = (pc) \cdot \mu_v = 34 \cdot 0.015 = 0.51 \text{ м/с.}$

Определяем скорость точки B относительно точки A :

$$v_{BA} = (ba) \cdot \mu_v = 95 \cdot 0.015 = 1.425 \text{ м/с.}$$

Определяем скорость точки D : $v_D = (pd) \cdot \mu_v = 44 \cdot 0.015 = 0.66 \text{ м/с.}$

Определяем скорость точки D_5 : $v_{D_5} = (pd_5) \cdot \mu_v = 50.5 \cdot 0.015 \approx 0.78 \text{ м/с.}$

Определяем скорость точки D_5 относительно точки C :

$$v_{D_5C} = (cd_5) \cdot \mu_v = 28.5 \cdot 0.015 \approx 0.43 \text{ м/с.}$$

Определяем скорость точки D_5 относительно точки D :

$$v_{D_5D} = (dd_5) \cdot \mu_v = 15 \cdot 0.015 = 0.225 \text{ м/с.}$$

Определяем скорость точки M : $v_M = (pm) \cdot \mu_v = 93 \cdot 0.015 \approx 1.4 \text{ м/с.}$

Определяем угловую скорость ω_2 звена AB :

$$\omega_2 = \frac{v_{BA}}{l_{AB}} = \frac{(ba) \cdot \mu_v}{(AB) \cdot \mu_l} = \frac{(ba) \cdot \omega_1 \cdot \mu_l}{(AB) \cdot \mu_l} = \frac{(ba)}{(AB)} \cdot \omega_1 = \frac{95}{96} \cdot 15 \approx 14.84 \text{ с}^{-1}.$$

Направление угловой скорости ω_2 может быть определено следующим образом. Мысленно прикладывая вектор $\bar{v}_{BA}$ к точке B , видим, что вращение звена 2 вокруг оси шарнира A , принятой за полюс, происходит против вращения часовой стрелки. Отмечаем нужное направление вращения в виде дуговой стрелки на плане положения.

Определяем угловую скорость звена BD :

$$\omega_3 = \frac{v_{BU}}{l_{BU}} = \frac{(pb) \cdot \mu_v}{(BU) \cdot \mu_l} = \frac{(pb) \cdot \omega_1 \cdot \mu_l}{(BU) \cdot \mu_l} = \frac{(pb)}{(BU)} \cdot \omega_1 = \frac{73}{100} \cdot 15 = 10.95 \text{ с}^{-1}.$$


Направление угловой скорости ω_3 звена 3 определяется таким же образом, как и ω_2 . Мысленно прикладывая вектор $\bar{v}_{BU}$ к точке B , видим, что вращение звена 3 вокруг оси шарнира U , принятой за полюс, противоположно направлению вращения часовой стрелки. Отмечаем нужное направление вращения звена в виде дуговой стрелки.

Определяем угловую скорость звена CM :

$$\omega_5 = \frac{v_{D5C}}{l_{DC}} = \frac{(cd_5) \cdot \mu_v}{(DC) \cdot \mu_l} = \frac{(cd_5) \cdot \omega_1 \cdot \mu_l}{(DC) \cdot \mu_l} = \frac{(cd_5)}{(DC)} \cdot \omega_1 = \frac{28.5}{67} \cdot 15 \approx 6.38 \text{ с}^{-1}.$$

Направление угловой скорости ω_5 звена 5 определяем следующим образом. Мысленно прикладывая вектор $\bar{v}_{D5C}$ к точке D , видим, что вращение звена 5 вокруг оси шарнира C , принятой за полюс, происходит против хода часовой стрелки. Отмечаем нужное направление вращения в виде дуговой стрелки на плане положения. Замечаем, что угловые скорости звеньев 4 и 5 совпадают, т.е. $\omega_5 = \omega_4$, так как эти звенья входят в поступательную кинематическую пару.

План скоростей механизма



2.2.4. Построение плана ускорений

Ускорения точек находятся методом плана ускорений (рис. 4). Строим план ускорений для группы звеньев 2 и 3. Этот план строится по таким двум векторным уравнениям:

$$1) \quad \bar{a}_B = \bar{a}_A + \bar{a}_{BA}^n + \bar{a}_{BA}^\tau, \quad \bar{a}_{BA}^n \parallel \overline{BA}, B \rightarrow A, \quad \bar{a}_{BA}^\tau \perp \overline{BA};$$

$$2) \quad \bar{a}_B = \bar{a}_U + \bar{a}_{BU}^n + \bar{a}_{BU}^\tau, \quad \bar{a}_{BU}^n \parallel \overline{BU}, B \rightarrow U, \quad \bar{a}_{BU}^\tau \perp \overline{BU},$$

где $\bar{a}_A$ – полное ускорение точки A , равное нормальному ускорению $\bar{a}_A^n$, так как звено 1 (кривошип) вращается равномерно и угловое ускорение равно нулю, следовательно, равно нулю и тангенциальное ускорение $\bar{a}_A^\tau$,

$$a_A = a_A^n = \omega_1^2 \cdot l_{OA}$$

и направленное параллельно линии OA от точки A к точке O (к центру кривизны траектории);

$\bar{a}_{BA}^n$ – нормальное ускорение точки B во вращательном движении звена AB вокруг точки A , по модулю равное

$$a_{BA}^n = \omega_2^2 \cdot l_{AB} = \left(\frac{v_{BA}}{l_{AB}} \right)^2 \cdot l_{AB} = \frac{v_{BA}^2}{l_{AB}} = \frac{(ab)^2 \cdot \mu_v^2}{(AB) \cdot \mu_l},$$

и направленное параллельно линии $\overline{AB}$ от точки B к точке A ($B \rightarrow A$);

$\bar{a}_{BA}^\tau$ – тангенциальное ускорение точки B в том же движении звена AB , по модулю равное

$$a_{BA}^\tau = \varepsilon_2 \cdot l_{AB},$$

где ε_2 – угловое ускорение звена AB , пока нам неизвестное и направленное перпендикулярно линии $\overline{AB}$;

$\bar{a}_U$ – ускорение точки U , равное нулю, так как звено 6 неподвижно;

$\bar{a}_{BU}^n$ – нормальное ускорение точки B во вращательном движении звена BU вокруг точки U , по модулю равное

$$a_{BU}^n = \omega_3^2 \cdot l_{BU} = \left(\frac{v_{BU}}{l_{BU}} \right)^2 \cdot l_{BU} = \frac{v_{BU}^2}{l_{BU}} = \frac{(pb)^2 \cdot \mu_v^2}{(BU) \cdot \mu_l},$$

и направленное параллельно линии $\overline{BU}$ от точки B к точке U ($B \rightarrow U$);

$\bar{a}_{BU}^\tau$ – тангенциальное ускорение точки B в том же движении звена BU , по модулю равное

$$a_{BU}^\tau = \varepsilon_3 \cdot l_{BU},$$

где ε_3 – угловое ускорение звена BU , пока нам неизвестное и направленное перпендикулярно линии $\overline{BU}$.

Построение плана ускорений ведём в следующей последовательности. Строим решение первого векторного уравнения, указанного выше, для чего от полюса плана π откладываем отрезок (πa) , изображающий ускорение $\bar{a}_A$, параллельно линии OA . Длину отрезка (πa) принимаем равной 50 мм, отчего масштаб ускорений будет

$$\mu_a = \frac{a_A}{(\pi a)} = \frac{\omega_1^2 \cdot l_{OA}}{(\pi a)} = \frac{\omega_1^2 \cdot (OA) \cdot \mu_l}{(\pi a)} = \omega_1^2 \cdot \mu_l = 15^2 \cdot 0.001 = 0.225 \frac{\text{м} \cdot \text{с}^{-2}}{\text{мм}}.$$

От точки a откладываем отрезок (an_{BA}) , изображающий ускорение $\bar{a}_{BA}^n$. Длина отрезка (an_{BA}) вычисляется так:

$$(an_{BA}) = \frac{a_{BA}^n}{\mu_a} = \frac{\omega_2^2 \cdot l_{AB}}{\mu_a} = \frac{\left(\frac{v_{BA}}{l_{AB}} \right)^2 \cdot l_{AB}}{\mu_a} = \frac{v_{BA}^2}{l_{AB} \cdot \mu_a} = \frac{(ab)^2 \cdot \mu_v^2}{(AB) \cdot \mu_l \cdot \mu_a} = \frac{(ab)^2}{(AB)} = \frac{95^2}{96} \approx 94 \text{ мм}.$$

Через точку n_{BA} проводим направление ускорения $\bar{a}_{BA}^\tau$ – линию, перпендикулярную линии $\overline{AB}$. Переходим к построению решения второго векторного уравнения, указанного выше. Для этого от полюса плана π откладываем вектор ускорения $\bar{a}_U$, но оно равно нулю, поэтому точку u совмещаем с точкой π . От точки π откладываем отрезок (πn_{BU}) , изображающий ускорение $\bar{a}_{BU}^n$. Длина отрезка (πn_{BU}) вычисляется так:

$$(\pi n_{BU}) = \frac{a_{BU}^n}{\mu_a} = \frac{\omega_3^2 \cdot l_{BU}}{\mu_a} = \frac{\left(\frac{v_{BU}}{l_{BU}}\right)^2 \cdot l_{BU}}{\mu_a} = \frac{v_{BU}^2}{l_{BU} \cdot \mu_a} = \frac{(pb)^2 \cdot \mu_v^2}{(BU) \cdot \mu_l \cdot \mu_a} = \frac{(pb)^2}{(BU)} = \frac{73^2}{100} \approx 53 \text{ мм.}$$

Через точку n_{BU} проводим направление ускорения $\bar{a}_{BU}^{\tau}$ – линию, перпендикулярную линии $\overline{BU}$. Точка пересечения её с линией, проведённой перпендикулярно $\overline{AB}$, даёт точку b – конец вектора ускорения точки B . Соединяем точки b и a и получаем вектор полного ускорения точки B при вращении звена AB относительно точки A , т.е. $\bar{a}_{BA}$. Точку o совмещаем с точкой π (полюсом плана). Ускорение точки C находим, как в плане скоростей, по правилу подобия треугольников: $\Delta(abc) \propto \Delta(ABC)$. Составляем пропорцию:

$$\frac{(ac)}{(ab)} = \frac{(AC)}{(AB)} \Rightarrow (ac) = (ab) \cdot \frac{(AC)}{(AB)} = 120 \cdot \frac{28}{96} = 35 \text{ мм.}$$

Точку d – конец вектора ускорения точки D – находим по правилу подобия из соотношения

$$\frac{(\pi d)}{(\pi b)} = \frac{(UD)}{(UB)} \Rightarrow (\pi d) = (\pi b) \cdot \frac{(UD)}{(UB)} = 169 \cdot \frac{60}{100} \approx 101.5 \text{ мм}$$

Переходим к построению плана скоростей группы звеньев 4 и 5. Сначала определим ускорение точки D_5 , которая принадлежит звену 5. Для этого пользуемся уравнениями

$$\begin{aligned} 1) \quad \bar{a}_{D_5} &= \bar{a}_C + \bar{a}_{D_5C}^n + \bar{a}_{D_5C}^{\tau}, \quad \bar{a}_{D_5C}^n \parallel \overline{Cy}, D_5 \rightarrow C, \quad \bar{a}_{D_5C}^{\tau} \perp \overline{Cy}; \\ 2) \quad \bar{a}_{D_5} &= \bar{a}_D + \bar{a}_{D_5D}^{Cor} + \bar{a}_{D_5D}^r, \quad \bar{a}_{D_5D}^{Cor} \perp \overline{Cy}, \quad \bar{a}_{D_5D}^r \parallel \overline{Cy}, \end{aligned}$$

где $\bar{a}_{D_5}$ – ускорение точки D_5 звена 5, которая в данный момент совпадает с точкой D ; $\bar{a}_C$ – ускорение точки C (отрезок (πc) , его изображающий, найден при построении плана ускорений для группы, состоящей из звеньев 2 и 3); $\bar{a}_{D_5C}^n$ – нормальное ускорение точки D_5 во вращении звена 5 относительно точки C , по модулю равное

$$a_{D_5C}^n = \omega_5^2 \cdot l_{DC} = \left(\frac{v_{D_5C}}{l_{DC}}\right)^2 \cdot l_{DC} = \frac{v_{D_5C}^2}{l_{DC}} = \frac{(cd_5)^2 \cdot \mu_v^2}{(DC) \cdot \mu_l},$$

и направленное параллельно линии $\overline{Cy}$; $\bar{a}_{D_5C}^{\tau}$ – тангенциальное ускорение точки D_5 в том же движении звена 5, равное по модулю $a_{D_5C}^{\tau} = \varepsilon_5 \cdot l_{DC}$ и направленное перпендикулярно $\overline{Cy}$; $\bar{a}_D$ – ускорение точки D (отрезок (πd) , его изображающий, найден ранее); $\bar{a}_{D_5D}^{Cor}$ – ускорение Кориолиса в движении точки D_5 относительно звена 4, по модулю равное $a_{D_5D}^{Cor} = 2 \omega_4 \cdot v_{D_5D}$. Это ускорение имеет направление вектора $\bar{v}_{D_5D}$, повернутого на угол, равный 90° , в сторону вращения звена 5 или, что то же, звена 4 (звенья 4 и 5 входят в поступательную кинематическую пару, поэтому их угловые скорости одинаковы, т.е. $\omega_5 = \omega_4$). Ускорение $\bar{a}_{D_5D}^r$ – релятивное ускорение точки D_5 относительно точки D , неизвестное по модулю и направленное параллельно линии $\overline{Cy}$.

Строим решение первого векторного уравнения, указанного выше. От точки c откладываем отрезок (cn_{D5C}) – ускорение $\bar{a}_{D5C}^n$, длина которого

$$(cn_{D5C}) = \frac{a_{D5C}^n}{\mu_a} = \frac{\omega_5^2 \cdot l_{DC}}{\mu_a} = \frac{\left(\frac{v_{D5C}}{l_{DC}}\right)^2 \cdot l_{DC}}{\mu_a} = \frac{v_{D5C}^2}{l_{DC} \cdot \mu_a} = \frac{(cd_5)^2 \cdot \mu_v^2}{(DC) \cdot \mu_l \cdot \mu_a} = \frac{(cd_5)^2}{(DC)} = \frac{28.5^2}{67} \approx 12 \text{ мм.}$$

Далее через точку n_{D5C} проводим направление ускорения $\bar{a}_{D5C}^r$ – линию, перпендикулярную $\overline{Cy}$.

Переходим к построению решения второго векторного уравнения, указанного выше. От точки d откладываем отрезок (dk) – ускорения Кориолиса $\bar{a}_{D5D}^{Cor}$, длина которого

$$(dk) = \frac{a_{D5D}^{Cor}}{\mu_a} = \frac{2\omega_5 \cdot v_{D5D}}{\mu_a} = \frac{2v_{D5C} \cdot v_{D5D}}{l_{DC} \cdot \mu_a} = \frac{2(cd_5) \cdot (dd_5) \cdot \mu_v^2}{(DC) \cdot \mu_l \cdot \mu_a} = \frac{2(cd_5) \cdot (dd_5)}{(DC)} = \frac{2 \cdot 28.5 \cdot 15}{67} \approx 13 \text{ мм}$$

Далее через точку k проводим направление релятивного ускорения $\bar{a}_{D5D}^r$ – линию, параллельную $\overline{Cy}$, до пересечения с ранее проведённой линией, перпендикулярной $\overline{Cy}$ (т.е. направлением ускорения $\bar{a}_{D5C}^r$). Точка d_5 пересечения есть конец отрезка (πd_5) , изображающего абсолютное ускорение $\bar{a}_{D5}$. Точку m – конец вектора ускорения точки M – находим по правилу подобия из соотношения

$$\frac{(cm)}{(cd_5)} = \frac{(CM)}{(CD)} \Rightarrow (cm) = (cd_5) \cdot \frac{(CM)}{(CD)} = 163 \cdot \frac{180}{67} \approx 438 \text{ мм.}$$

Соединяем полученную точку m с полюсом плана ускорений π . Отрезок (πm) изображает абсолютное ускорение точки M .

Величины абсолютных ускорений точек определяются так:

$$\begin{aligned} a_B &= (\pi b) \cdot \mu_a = 169 \cdot 0.225 \approx 38 \text{ м} \cdot \text{с}^{-2}; & a_{D5} &= (\pi d_5) \cdot \mu_a = 129 \cdot 0.225 \approx 29 \text{ м} \cdot \text{с}^{-2}; \\ a_C &= (\pi c) \cdot \mu_a = 67 \cdot 0.225 \approx 15.1 \text{ м} \cdot \text{с}^{-2}; & a_M &= (\pi m) \cdot \mu_a \approx 397 \cdot 0.225 \approx 89.3 \text{ м} \cdot \text{с}^{-2}; \\ a_D &= (\pi d) \cdot \mu_a = 101.4 \cdot 0.225 \approx 22.8 \text{ м} \cdot \text{с}^{-2}. \end{aligned}$$

По правилу подобия найдём ускорения центров масс подвижных звеньев. Точки S_1, S_2, S_3 и S_5 находятся на серединах соответствующих звеньев, а центр масс звена 4 (камня кулисы) совпадает с точкой D . На плане ускорений это будут векторы: $(\pi s_1), (\pi s_2), (\pi s_3), (\pi s_5)$ и $(\pi s_4) = (\pi d)$. Определяем абсолютные величины ускорений этих центров масс:

$$\begin{aligned} a_{S1} &= (\pi s_1) \cdot \mu_a = 25 \cdot 0.225 \approx 5.6 \text{ м} \cdot \text{с}^{-2}; \\ a_{S2} &= (\pi s_2) \cdot \mu_a = 113 \cdot 0.225 \approx 25.4 \text{ м} \cdot \text{с}^{-2}; \\ a_{S3} &= (\pi s_3) \cdot \mu_a = 34 \cdot 0.225 = 7.65 \text{ м} \cdot \text{с}^{-2}; \\ a_{S4} &= (\pi s_4) \cdot \mu_a = (\pi d) \cdot \mu_a = 101 \cdot 0.225 \approx 22.7 \text{ м} \cdot \text{с}^{-2}; \\ a_{S5} &= (\pi s_5) \cdot \mu_a = 181 \cdot 0.225 \approx 40.7 \text{ м} \cdot \text{с}^{-2}. \end{aligned}$$

Величина углового ускорения звена AB равна:

$$\varepsilon_2 = \frac{a_{BA}^r}{l_{AB}} = \frac{(n_{BA}b) \cdot \mu_a}{(AB) \cdot \mu_l} = \frac{(n_{BA}b) \cdot \omega_1^2 \cdot \mu_l}{(AB) \cdot \mu_l} = \frac{(n_{BA}b)}{(AB)} \cdot \omega_1^2 = \frac{72}{96} \cdot 15^2 \approx 169 \text{ с}^{-2}.$$

Направление углового ускорения ε_2 звена 2 (звена AB) может быть определено следующим образом. Переносим мысленно вектор $\bar{a}_{BA}^\tau$ в точку B , видим из точки A , принятой за полюс, что направление ε_2 противоположно направлению вращения часовой стрелки. Обозначаем направление углового ускорения ε_2 на плане положения звена 2 дуговой стрелкой.

Величина углового ускорения звена BD равна:

$$\varepsilon_3 = \frac{a_{BU}^\tau}{l_{BU}} = \frac{(n_{BU}b) \cdot \mu_a}{(BU) \cdot \mu_l} = \frac{(n_{BU}b) \cdot \omega_1^2 \cdot \mu_l}{(BU) \cdot \mu_l} = \frac{(n_{BU}b)}{(BU)} \cdot \omega_1^2 = \frac{161}{100} \cdot 15^2 \approx 362 \text{ с}^{-2}.$$

Направление углового ускорения ε_3 звена 3 (звена BU) может быть определено таким же образом, как и ε_2 . Переносим мысленно вектор $\bar{a}_{BU}^\tau$ в точку B , видим из точки U , принятой за полюс, что направление ε_3 противоположно направлению вращения часовой стрелки. Обозначаем направление углового ускорения ε_3 на плане положения звена 3 дуговой стрелкой. Величина углового ускорения звена 5 (звена CM) равна:


$$\varepsilon_5 = \frac{a_{D5C}^\tau}{l_{DC}} = \frac{(n_{D5C}d_5) \cdot \mu_a}{(DC) \cdot \mu_l} = \frac{(n_{D5C}d_5) \cdot \omega_1^2 \cdot \mu_l}{(DC) \cdot \mu_l} = \frac{(n_{D5C}d_5)}{(DC)} \cdot \omega_1^2 = \frac{163}{67} \cdot 15^2 \approx 547 \text{ с}^{-2}.$$

Направление углового ускорения ε_5 звена 5 (звена CM) может быть определено таким же образом, как и ε_3 . Переносим мысленно вектор $\bar{a}_{D5C}^\tau$ в точку D , видим из точки C , принятой за полюс, что направление ε_5 противоположно направлению вращения часовой стрелки. Обозначаем направление углового ускорения ε_5 на плане положения звена 5 дуговой стрелкой. Звенья 4 и 5 входят в одну поступательную кинематическую пару, поэтому их угловые ускорения совпадают, т.е. $\varepsilon_4 = \varepsilon_5$.

На этом заканчиваем кинематическое исследование механизма.

План ускорений механизма

Рисунок 4



2.3 Динамический анализ механизма

2.3.1. Определение веса звеньев механизма

Массу m звеньев-стержней находим по их полной длине l и удельной массе q , приходящейся на один метр длины звена.

$m_1 = 0,5 \text{ кг}$, так как кривошип связан с маховиком.

$m_3 = l_{BD} \cdot q = (l_{BU} + l_{DU}) \cdot q = (0,1 + 0,06) \cdot 0,5 = 0,08 \text{ кг}$,

$m_5 = l_{CM} \cdot q = 0,18 \cdot 0,5 = 0,09 \text{ кг}$.

Массу m звена-треугольника находим по его наибольшей стороне l_{BC} , удельной массе q и коэффициента $k = 1,2$:

$m_2 = m_{\Delta} = 1,2 l_{BC} \cdot q = 1,2 \cdot 0,1 \cdot 0,5 = 0,06 \text{ кг}$.

Массу m звена 4 (ползуна или камня кулисы) задаём равной $0,01 \text{ кг}$.

Определяем веса звеньев. Ускорение свободного падения $g \approx 9,8 \text{ м} \cdot \text{с}^{-2}$.

$G_1 = m_1 \cdot g = 0,25 \cdot 9,8 = 2,45 \text{ Н}$; $G_3 = m_3 \cdot g = 0,08 \cdot 9,8 = 0,784 \text{ Н}$;

$G_2 = m_2 \cdot g = 0,06 \cdot 9,8 = 0,59 \text{ Н}$; $G_4 = m_4 \cdot g = 0,01 \cdot 9,8 = 0,098 \text{ Н}$;

$G_5 = m_5 \cdot g = 0,09 \cdot 9,8 = 0,882 \text{ Н}$.

2.3.2. Определение инерционной нагрузки на звенья механизма

Силы инерции определяем, используя построенный план ускорений. Сила инерции рассматриваемого звена равна

$$\vec{F}_u = -m \cdot \vec{a}_s,$$

где m – масса этого звена (кг); $\vec{a}_s$ – ускорение центра масс звена ($\text{м} \cdot \text{с}^{-2}$).

Направление силы инерции $\vec{F}_u$ противоположно направлению вектора $\vec{a}_s$. Её размерность ($\text{кг} \cdot \text{м} \cdot \text{с}^{-2}$), то есть она измеряется в ньютонах (Н). Считаем, что звено совершает плоскопараллельное движение. При этом точкой приведения сил инерции берём его центр масс, так как упрощается выражение момента пары сил инерции или инерционного момента. Он равен

$$M_u = -I_S \cdot \varepsilon,$$

где I_S ($\text{кг} \cdot \text{м}^2$) – момент инерции масс звена относительно оси, проходящей через его центр масс перпендикулярно плоскости его материальной симметрии или иначе, центральный момент инерции звена; ε (с^{-2}) – угловое ускорение звена.

Инерционный момент M_u имеет размерность ($\text{кг} \cdot \text{м}^2 \cdot \text{с}^{-2}$) = ($\text{Н} \cdot \text{м}$). Плоскость, в которой он действует, параллельна плоскости движения звена; она направлена в сторону, противоположную направлению углового ускорения звена.

Сила инерции кривошипа по модулю равна

$$F_{u1} = m_1 \cdot a_{S1} \approx 0,25 \cdot 5,6 \approx 1,4 \text{ Н}$$

и приложена в центре масс кривошипа S_1 и по направлению противоположна вектору ускорения $\vec{a}_{S1}$ этого звена.

Сила инерции звена 2 (шатунa) по модулю равна

$$F_{u2} = m_2 \cdot a_{S2} \approx 0,06 \cdot 25,4 \approx 1,52 \text{ Н}$$

и приложена в центре масс шатунa S_2 и по направлению противоположна вектору ускорения $\bar{a}_{S2}$ этого звена.

Сила инерции звена 3 (двуплечего коромысла) по модулю равна

$$F_{u3} = m_3 \cdot a_{S3} = 0,08 \cdot 7,65 = 0,61 \text{ Н}$$

и приложена в центре масс этого звена S_3 и по направлению противоположна вектору ускорения $\bar{a}_{S3}$.

Сила инерции звена 4 (ползуна или камня кулисы) по модулю равна

$$F_{u4} = m_4 \cdot a_{S4} \approx 0,01 \cdot 22,7 = 0,23 \text{ Н}$$

и приложена в центре масс S_4 и по направлению противоположна вектору ускорения $\bar{a}_{S4}$ этого звена.

Сила инерции звена 5 (кулисы) по модулю равна

$$F_{u5} = m_5 \cdot a_{S5} \approx 0,09 \cdot 40,7 = 3,66 \text{ Н}$$

и приложена в центре масс S_5 и по направлению противоположна вектору ускорения $\bar{a}_{S5}$ этого звена.

Инерционный момент M_{u2} звена 2 (шатунa), имеющего форму треугольника, равен

$$M_{u2} = I_{S2} \cdot \varepsilon_2 \approx 0,2 m_2 \cdot l_{BC}^2 \cdot \varepsilon_2 \approx 0,2 \cdot 0,06 \cdot 0,1^2 \cdot 169 \approx 0,02 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

и направлен противоположно угловому ускорению ε_2 .

Инерционный момент M_{u3} звена 3 (двуплечего коромысла), имеющего форму стержня, равен

$$M_{u3} = I_{S3} \cdot \varepsilon_3 \approx 0,1 m_3 \cdot l_3^2 \cdot \varepsilon_3 \approx 0,1 \cdot 0,08 \cdot 0,16^2 \cdot 362 \approx 0,074 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

и направлен противоположно угловому ускорению ε_3 .

Инерционным моментом M_{u4} звена 4 (ползуна или камня кулисы), из-за малых его размеров, можно пренебречь - $M_{u4} \approx 0$.

Инерционный момент M_{u5} звена 5 (кулисы), имеющего форму стержня, равен

$$M_{u5} = I_{S5} \cdot \varepsilon_5 \approx 0,1 m_5 \cdot l_5^2 \cdot \varepsilon_5 \approx 0,1 \cdot 0,09 \cdot 0,18^2 \cdot 547 \approx 0,16 \text{ Н} \cdot \text{м}$$

и направлен противоположно угловому ускорению ε_5 .

2.3.3 Силовой расчёт механизма.

Определение реакций в кинематических парах.

В задачу силового расчёта входит определение всех сил и моментов пар сил, которые приложены к каждому отдельному звену механизма. Эти силы или моменты необходимо определить для расчёта на прочность отдельных звеньев механизма или их частей (деталей). Для того чтобы механизм находился в равновесии под воздействием внешних сил, к одному из его звеньев должна быть приложена уравновешивающая сила $\bar{F}_y$ или уравновешивающая пара сил, характеризуемая её моментом M_y – уравновешивающим моментом. Эту силу $\bar{F}_y$ или момент M_y обычно считают приложенными к ведущему звену. Так как при силовом расчёте механизма в число известных внешних сил, приложенных к его звеньям, входит

инерционная нагрузка на звенья, то силовой расчёт механизма называется **кинетостатическим**. Трением в кинематических парах механизма пренебрегаем.

Проводится силовой расчёт каждой группы Ассура в отдельности, так как она является **статически определимой** системой. Расчёт следует начинать с группы Ассура, присоединённой к механизму при его образовании в последнюю очередь; затем перейти к следующей группе и так до тех пор, пока не будет произведён силовой расчёт всех групп, образовавших ведомую часть механизма. В заключение производится силовой расчёт ведущего звена. Задачи решают графоаналитическим методом, используя известные из теоретической механики уравнения равновесия всей группы или отдельных её звеньев в форме

$$\sum \bar{F}_i = 0, \quad \sum M_O(\bar{F}_i) = 0.$$

В число сил и моментов, входящих в эти уравнения, включаются реакции и моменты в кинематических парах группы.

Для реакций, возникающих между элементами кинематических пар, приняты следующие обозначения: реакция со стороны звена k на звено l обозначается $\bar{R}_{kl}$, реакция же со стороны звена l на звено k соответственно обозначается $\bar{R}_{lk}$. Очевидно, что

$$\bar{R}_{kl} = -\bar{R}_{lk}.$$

2.3.4 Силовой расчёт группы звеньев 4 и 5

Сначала показываем инерционную нагрузку на звенья 4 и 5 данной группы Ассура (рис. 5).

2




Рисунок 5

К звену 5 приложены следующие силы: $\bar{R}_{25}$ (реакция в шарнире C со стороны звена 2 на звено 5), $\bar{R}_{35}$ (реакция в точке D со стороны звена 3, направленная перпендикулярно направляющей поступательной пары, т.е. звену 5), $\bar{F}_{u5}$ (сила инерции центра масс звена 5, приложенная в середине S_5 звена), $\bar{G}_5$ (сила тяжести звена 5, приложенная там же), $\bar{F}_{u4}$ (сила инерции центра масс

звена 4, приложенная в точке D), $\bar{G}_4$ (сила тяжести звена 4, приложенная там же) и пара сил инерции с моментом M_{u5} .

Составляем уравнение равновесия группы

$$\bar{R}_{25} + \bar{F}_{u5} + \bar{G}_5 + \bar{F}_{u4} + \bar{G}_4 + \bar{R}_{35} = 0.$$

В этом уравнении содержатся три неизвестных: величина и направление реакции $\bar{R}_{25}$ и величина реакции $\bar{R}_{35}$. Для того чтобы его решить, т.е. чтобы построить представленную им векторную сумму, разложим реакцию $\bar{R}_{25}$ на две составляющих: $\bar{R}_{25}^{\tau}$, направленную перпендикулярно оси звена CM , и $\bar{R}_{25}^n$, направленную параллельно оси звена CM . Теперь геометрическая сумма сил, приложенных к группе, равна

$$\bar{R}_{25}^{\tau} + \bar{R}_{25}^n + \bar{F}_{u5} + \bar{G}_5 + \bar{F}_{u4} + \bar{G}_4 + \bar{R}_{35} = 0.$$

Величину силы $\bar{R}_{25}^{\tau}$ найдём, рассматривая равновесие звена 5. Напишем равенство нулю суммы моментов относительно точки D всех сил, приложенных к звену 5 (тем самым исключим из него моменты неизвестных реакций $\bar{R}_{25}^n$ и $\bar{R}_{35}$). Это уравнение запишется так: $\sum M_D(\bar{F}_i) = 0$, которое, будучи развёрнутым, примет вид

$$R_{25}^{\tau} \cdot l_{DC} - F_{u5} \cdot h_{Fu5} - G_5 \cdot h_{D5} - M_{u5} = 0,$$

откуда

$$R_{25}^{\tau} = \frac{F_{u5} \cdot h_{Fu5} + G_5 \cdot h_{G5} + M_{u5}}{l_{DC}} = \frac{3.66 \cdot 0.021 + 0.88 \cdot 0.011 + 0.16}{0.067} \approx 3.69 \text{ Н},$$

где плечи известных сил найдены по чертежу (рис. 5) и выражены в метрах. Остальные две неизвестные силы найдём по первому векторному уравнению равновесия всей группы. Для этого строим план сил в принятом масштабе сил (рис. 6). Здесь масштабный коэффициент сил равен $\mu_F = 0.02 \frac{\text{Н}}{\text{мм}}$.

Порядок построения векторной суммы, вообще говоря, безразличен, но применительно к группам Ассура можно рекомендовать следующий: назначаем обход контура группы в каком-либо направлении (например, по ходу часовой стрелки) и силы на плане откладываем в такой последовательности, в какой мы эти силы встречаем на группе при обходе её контура в выбранном направлении. В нашем случае принят обход контура по ходу часовой стрелки.

Отложим от точки a силу $\bar{R}_{25}^{\tau}$ в виде отрезка

$$(ab) = \frac{R_{25}^{\tau}}{\mu_F} = \frac{3.69}{0.02} \approx 184 \text{ мм},$$

от точки b откладываем силу $\bar{F}_{u5}$ в виде отрезка

$$(bc) = \frac{F_{u5}}{\mu_F} = \frac{3.66}{0.02} = 183 \text{ мм},$$

далее от точки c откладываем силу $\bar{G}_5$ в виде отрезка

$$(cd) = \frac{G_5}{\mu_F} = \frac{0.88}{0.02} = 44 \text{ мм}.$$

От точки d откладываем силу $\bar{F}_{u4}$ в виде отрезка

$$(de) = \frac{F_{u4}}{\mu_F} = \frac{0,227}{0,02} \approx 11 \text{ мм},$$

далее, от точки e откладываем силу $\bar{G}_4$ в виде отрезка

$$(ef) = \frac{G_4}{\mu_F} = \frac{0,098}{0,02} \approx 5 \text{ мм}.$$

Через точку a проводим прямую, параллельную оси звена CM . Это будет линия действия силы $\bar{R}_{25}^n$, а через точку f – прямую, перпендикулярную оси звена CM , которое является подвижной направляющей. Последняя прямая будет линией действия силы $\bar{R}_{35}$ (в поступательной паре направление реакции всегда перпендикулярно оси направляющих пары, т.е. $\bar{R}_{35} \perp \overline{CM}$). Находим точку g пересечения этих двух прямых.

Отрезок (ga) в масштабе μ_F даёт искомую реакцию $\bar{R}_{25}^n$, а отрезок (fg) в том же масштабе – реакцию $\bar{R}_{35}$, и, наконец, отрезок (gb) даёт искомую реакцию $\bar{R}_{25}$. По полученным отрезкам вычисляем модули искомых сил.

$$\text{Реакция } \bar{R}_{25}^n = (ga) \cdot \mu_F = 391 \cdot 0,02 = 7,82 \text{ Н}.$$

$$\text{Полная реакция } \bar{R}_{25} = (gb) \cdot \mu_F = 103 \cdot 0,02 = 2,06 \text{ Н}.$$

$$\text{Реакция } \bar{R}_{35} = (fg) \cdot \mu_F = 212 \cdot 0,02 = 4,24 \text{ Н}.$$

Для нахождения реакции $\bar{R}_{45}$ напишем условие равновесия звена 5:

$$\bar{R}_{25} + \bar{F}_{u5} + \bar{G}_5 + \bar{R}_{45} = 0.$$

Из плана сил видно, что отрезок (dg) в масштабе μ_F соответствует искомой реакции $\bar{R}_{45}$.

$$\text{Реакция } R_{45} = (dg) \cdot \mu_F = 378 \cdot 0,02 = 7,56 \text{ Н}.$$

План сил группы звеньев 4 и 5




Рисунок 6

2.3.5 Силовой расчёт группы звеньев 2 и 3

Сначала показываем инерционную нагрузку на звенья данной группы Ассура (рис. 7). К звену 3 приложены следующие силы: $\bar{R}_{12}$ (реакция в шарнире А со стороны звена 1 на звено 2), $\bar{R}_{52} = -\bar{R}_{25}$ (реакция в шарнире С со стороны звена 5 на звено 2), $\bar{F}_{u2}$ (сила инерции центра масс звена 2), $\bar{G}_2$ (сила тяжести звена 2), $\bar{F}_{u3}$ (сила инерции центра масс звена 3), $\bar{G}_3$ (сила тяжести звена 3), $\bar{R}_{63}$ (реакция в шарнире U со стороны стойки 6 на звено 3), $\bar{R}_{53} = -\bar{R}_{35}$ (реакция в точке D со стороны звена 5 на звено 3), пары сил инерции с моментами M_{u2} и M_{u3} .

Составляем уравнения равновесия этой группы:

$$\bar{R}_{12}^{\tau} + \bar{R}_{12}^n + \bar{R}_{52} + \bar{F}_{u2} + \bar{G}_2 + \bar{F}_{u3} + \bar{G}_3 + \bar{R}_{53} + \bar{R}_{63}^{\tau} + \bar{R}_{63}^n = 0.$$

Чтобы найти неизвестную $\bar{R}_{12}^{\tau}$, используем уравнение моментов сил, приложенных к звену 2, относительно точки В:

$$\sum M_B(\bar{F}_i) = 0, \quad -R_{12}^{\tau} \cdot l_{AB} + F_{u2} \cdot h_{u2} + G_2 \cdot h_2 + R_{52} \cdot h_{52} - M_{u2} = 0.$$

Это уравнение с одним неизвестным. Отсюда находим

$$R_{12}^{\tau} = \frac{F_{u2} \cdot h_{u2} + G_2 \cdot h_2 + R_{52} \cdot h_{52} - M_{u2}}{l_{AB}} = \frac{1.52 \cdot 0.047 + 0.59 \cdot 0.008 + 4.24 \cdot 0.099 - 0.02}{0.096} \approx 4.96 \text{ Н.}$$

Размеры плеч соответствующих сил $h_{u2} = 0.047$ м, $h_2 = 0.008$ м и $h_{52} = 0.099$ м найдены по чертежу (рис.7) и выражены в метрах.


Чтобы найти неизвестную $\bar{R}_{63}^{\tau}$, используем уравнение моментов сил, приложенных к звену 3, относительно точки В:

$$\sum M_B(\bar{F}_i) = 0, \quad R_{63}^{\tau} \cdot l_{BU} + F_{u3} \cdot h_{u3} - G_3 \cdot h_3 - R_{53} \cdot h_{53} - M_{u3} = 0,$$

Из этого уравнения находим

$$R_{63}^{\tau} = \frac{-F_{u3} \cdot h_{u3} + G_3 \cdot h_3 + R_{53} \cdot h_{53} + M_{u3}}{l_{BU}} = \frac{-0.61 \cdot 0.077 + 0.78 \cdot 0.008 + 7.82 \cdot 0.148 + 0.074}{0.1} \approx 11.9 \text{ Н.}$$

Инерционная нагрузка на звенья группы Ассура 2 – 3



Строим план сил (рис. 8) в масштабе $\mu_F = 0.05 \frac{\text{Н}}{\text{мм}}$.

Отложим от точки a силу $\bar{R}_{12}^\tau$ в виде отрезка

$$(ab) = \frac{R_{12}^\tau}{\mu_F} = \frac{4.96}{0.05} \approx 99 \text{ мм},$$

от точки b откладываем силу $\bar{F}_{u2}$ в виде отрезка

$$(bc) = \frac{F_{u2}}{\mu_F} = \frac{1.52}{0.05} = 30.5 \text{ мм},$$

далее от точки c откладываем силу $\bar{G}_2$ в виде отрезка

$$(cd) = \frac{G_2}{\mu_F} = \frac{0.59}{0.05} \approx 12 \text{ мм}.$$

От точки d откладываем силу $\bar{R}_{52}$ в виде отрезка

$$(de) = \frac{R_{52}}{\mu_F} = \frac{4.24}{0.05} \approx 85 \text{ мм}.$$

От точки e откладываем силу $\bar{F}_{u3}$ в виде отрезка

$$(ef) = \frac{F_{u3}}{\mu_F} = \frac{0.612}{0.05} \approx 12 \text{ мм},$$

План сил группы звеньев 2 и 3




Рисунок 8

далее, от точки f откладываем силу $\bar{G}_3$ в виде отрезка

$$(fg) = \frac{G_3}{\mu_F} = \frac{0.784}{0.05} \approx 16 \text{ мм.}$$

От точки g откладываем силу $\bar{R}_{53}$ в виде отрезка

$$(gh) = \frac{R_{53}}{\mu_F} = \frac{7.82}{0.05} \approx 156 \text{ мм.}$$

Отложим от точки h силу $\bar{R}_{63}^{\tau}$ в виде отрезка

$$(hi) = \frac{R_{63}^{\tau}}{\mu_F} = \frac{11.9}{0.05} \approx 238 \text{ мм.}$$

Через точку a проводим прямую, параллельную линии AB . Это будет линия действия силы $\bar{R}_{12}^n$, а через точку i – прямую, параллельную линии BD . Она будет линией действия силы $\bar{R}_{63}^n$. Находим точку пересечения j этих двух прямых.

Отрезок (aj) в масштабе μ_F даёт искомую реакцию $\bar{R}_{12}^n$, а отрезок (ij) в том же масштабе – реакцию $\bar{R}_{63}^n$. Отрезок (jb) даёт полную реакцию $\bar{R}_{12}$, и, наконец, отрезок (jh) даёт полную искомую реакцию $\bar{R}_{63}$.

$$\text{Реакция } R_{12}^n = (ja) \cdot \mu_F = 253 \cdot 0,05 = 12,7 \text{ Н.}$$

$$\text{Полная реакция } R_{12} = (jb) \cdot \mu_F = 271 \cdot 0,05 = 13,6 \text{ Н.}$$

$$\text{Реакция } R_{63}^n = (ij) \cdot \mu_F = 256 \cdot 0,05 = 12,8 \text{ Н.}$$

$$\text{Полная реакция } R_{63} = (hj) \cdot \mu_F = 349 \cdot 0,05 = 17,5 \text{ Н.}$$

Для нахождения реакции $\bar{R}_{32}$ напишем условие равновесия звена 2:

$$\bar{R}_{12} + \bar{F}_{u2} + \bar{G}_2 + \bar{R}_{52} + \bar{R}_{32} = 0.$$

Из плана сил видно, что отрезок (ej) в масштабе μ_F соответствует искомой реакции $\bar{R}_{32}$. Реакция $R_{32} = (ej) \cdot \mu_F = 211 \cdot 0,05 = 10,6 \text{ Н.}$

2.3.6 Силовой расчёт ведущего звена

К звену 1 приложены силы: $\bar{R}_{21} = -\bar{R}_{12}$ (реакция в шарнире A со стороны звена 2 на звено 1), $\bar{F}_y$ (уравновешивающая сила, приложенная в шарнире A перпендикулярно кривошипу OA), $\bar{F}_{u1}$ (сила инерции центра масс звена 1, приложенная в середине звена S_1), $\bar{G}_1$ (сила тяжести, приложенная там же) и $\bar{R}_{61}$ (реакция в неподвижном шарнире O).

Силовая нагрузка на ведущее звено




Рисунок 9

Из этих сил (рис. 9) неизвестными являются две силы: $\bar{F}_y$ (неизвестен модуль) и $\bar{R}_{61}$ (неизвестны модуль и направление).

Из равенства нулю суммы моментов относительно точки O сил, приложенных к кривошипу (звену 1), находим величину момента уравнивающей пары сил:

$$\sum M_O(\bar{F}_i) = 0, \\ -M_y + R_{21} \cdot h_{21} - G_1 \cdot h_1 = 0, \quad -F_y \cdot l_{OA} + R_{21} \cdot h_{21} - G_1 \cdot h_1 = 0.$$

Отсюда находим уравнивающую силу $\bar{F}_y$, считая её приложенной в точке A и действующей перпендикулярно к кривошипу:

$$F_y = \frac{R_{21} \cdot h_{21} - G_1 \cdot h_1}{l_{OA}} = \frac{13.6 \cdot 0.0234 - 2.45 \cdot 0.024}{0.05} \approx 5.18 \text{ Н}.$$

Для определения реакции $\bar{R}_{61}$ неподвижного звена 6 (стойки) на звено 1 составим уравнение равновесия сил, приложенных к кривошипу:

$$\bar{R}_{21} + \bar{F}_y + \bar{F}_{u1} + \bar{G}_1 + \bar{R}_{61} = 0.$$

Строим план сил (рис. 10) по уравнению равновесия в том же масштабе сил $\mu_F = 0.05 \frac{\text{Н}}{\text{мм}}$. Отложим реакцию $\bar{R}_{21}$ от произвольно взятой точки a в

виде отрезка (ab) : $(ab) = \frac{R_{21}}{\mu_F} = \frac{13.6}{0.05} = 272 \text{ мм}$, уравнивающую силу $\bar{F}_y$ – в виде отрезка (bc)

$$(bc) = \frac{F_y}{\mu_F} = \frac{5.18}{0.05} \approx 104 \text{ мм}, \text{ силу инерции } \bar{F}_{u1} \text{ – в виде } (cd) = \frac{F_{u1}}{\mu_F} = \frac{1.4}{0.05} = 28 \text{ мм},$$

вес кривошипа $\bar{G}_1$ – в виде $(de) = \frac{G_1}{\mu_F} = \frac{2.45}{0.05} = 49 \text{ мм}$. Отсюда находим модуль реакции $\bar{R}_{61}$ по длине отрезка (ea)

$$R_{61} = (ea) \cdot \mu_F = 254 \cdot 0.05 = 12.75 \text{ Н}.$$

На этом заканчиваем кинетостатическое исследование механизма.

План сил ведущего звена




Рисунок 10

IV. Детали машин

Задания. Расчет типов передач.

Указание к заданиям

Каждое из 10 заданий содержит 10 вариантов. Для выполнения работы обязательным является по заданию, которое соответствует последней цифре шифра студента, и тот вариант этого задания, который соответствует предпоследней цифре шифра студента. Например, студент, имеющий шифр 382, должен выполнить восьмой вариант второго задания. Если последняя цифра шифра ноль, то студент должен выполнить десятое задания. Если предпоследняя цифра шифра ноль, то следует выполнить десятый вариант задания.

Задание 1. Спроектировать привод к конвейеру по схеме на рис. 1. Мощность на ведомом валу редуктора P_3 и угловая скорость вращения этого вала ω_3 приведены в таб.1

Таблица 1

Величин <i>a</i>	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$P_3 \text{ кВт}$	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5
$\omega_3 \text{ рад/с}$	2π	$2,2\pi$	$2,3\pi$	$2,5\pi$	$2,7\pi$	$2,8\pi$	3π	$3,2\pi$	$3,3\pi$	$3,4\pi$




Рис.1

Задание 2. Спроектировать привод к ленточному конвейеру по схеме на рис.2. Окружное усилие на барабане F_t , окружная скорость барабана v и диаметр барабана D приведены в табл. 2

Таблица 2

Величин <i>a</i>	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$F_t \text{ кН}$	3	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9
$v \text{ м/с}$	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95	1	1,05	1,1	1,15	1,2
$D \text{ мм}$	350	325	300	275	250	225	200	225	250	300




Рис.2.

Задание 3. Спроектировать привод к конвейеру по схеме на рис. 3. Мощность на ведомой звездочке цепной передачи P_3 , угловая скорость вращения этого колеса ω_3 приведены в таб.3

Таблица 3

Величин <i>a</i>	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$P_3 \text{ кВт}$	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$\omega_3 \text{ рад/с}$	$1,8 \pi$	$1,5 \pi$	$1,3 \pi$	$1,2 \pi$	π	$0,8 \pi$	$0,7 \pi$	$0,8 \pi$	π	$1,2 \pi$




Рис.3.

Задание 4. Спроектировать привод к ленточному конвейеру по схеме на рис.4. Мощность на ведомом валу редуктора P и угловая скорость вращения вала ω_3 приведены в таб.4

Таблица 4

Величин <i>a</i>	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$P_3 \text{ кВт}$	10	9	8	7	6	6	7	8	9	10
$\omega_3 \text{ рад/с}$	3π	$3,1 \pi$	$3,2 \pi$	$3,3 \pi$	$3,4 \pi$	$3,5 \pi$	$3,6 \pi$	$3,7 \pi$	$3,8 \pi$	$3,9 \pi$




Рис.4.

Задание 5. Спроектировать привод к ленточному конвейеру по схеме на рис.5. Мощность на ведомой звездочке цепной передачи и угловая скорость вращения ее ω_3 приведены в таб.5

Таблица 5

Величин a	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$P_3 \text{ кВт}$	5	5	6	6	6	6	7	7	7	7
$\omega_3 \text{ рад/с}$	$2,5 \pi$	$2,6 \pi$	$2,8 \pi$	$2,9 \pi$	3π	$3,1 \pi$	$3,2 \pi$	$3,3 \pi$	$3,3 \pi$	$3,4 \pi$




Рис.5.

Задание 6. Спроектировать привод к цепному конвейеру по схеме на рис.6. Мощность на ведомом колесе зубчатой передачи P_3 и угловая скорость вращения этого колеса ω_3 приведены в табл.6

Таблица 6

Величин <i>a</i>	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$P_3 \text{ кВт}$	10	9,5	9	8,5	8	8	8,5	9	9,5	10
$\omega_3 \text{ рад/с}$	$1,1 \pi$	$1,2 \pi$	$1,3 \pi$	$1,4 \pi$	$1,5 \pi$	$1,6 \pi$	$1,7 \pi$	$1,8 \pi$	$1,9 \pi$	2π




Рис. 6

Задание 7. Рассчитать коническую передачу с круговыми зубьями для редуктора привода ленточного транспортера по схеме на рис.7. и проверить передачу на контактную усталость рабочих поверхностей зубьев. Если мощность на ведущем валу редуктора P_1 и угловая скорость вала ω_1 приведены в табл. 7

Таблица 7

Величин <i>a</i>	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$P_1 \text{ кВт}$	4	5,5	7,5	11	15,5	3	4	5	6	10,5
$\omega_1 \text{ рад/с}$	$1,1 \pi$	$1,2 \pi$	$1,3 \pi$	$1,4 \pi$	$1,5 \pi$	$1,6 \pi$	$1,7 \pi$	$1,8 \pi$	$1,9 \pi$	2π




Рис.7

Задание 8. Спроектировать привод к ленточному конвейеру по схеме на рис.8. Мощность на ведомом валу редуктора P_3 и угловая скорость вращения этого вала ω_3 приведены в таб.8

Таблица 8

Величин a	Варианты									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P_3 кВт	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6
ω_3 рад/с	$2,3\pi$	$2,2\pi$	2π	$1,8\pi$	$1,7\pi$	$1,8\pi$	2π	$2,2\pi$	$2,3\pi$	$2,4\pi$




Рис. 8

Задание 9. Спроектировать привод к цепному конвейеру по схеме на рис.9. Окружное усилие на тяговых звездочках F_t , окружная скорость этих звездочек U , шаг тяговых цепей t и число зубьев звездочки z приведены в табл.9

Таблица 9

Величин	Варианты									
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$F_t, \text{кН}$	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2	1,9	1,8	1,7	1,6
$U \text{ м/с}$	0,7	0,8	0,9	1	0,7	0,8	0,8	1	0,7	0,8
$t \text{ мм}$	160	160	125	125	125	100	100	100	80	80
z	13	12	10	9	8	12	13	10	9	8





рис.9

Задание 10. Спроектировать привод к цепному конвейеру по схеме на рис.10. Мощность на ведомом колесе зубчатой передачи P_3 и угловая скорость вращения его ω_3 приведены в табл.10

Таблица 10

Величин	Варианты									
a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$P_3 \text{ кВт}$	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9
$\omega_3 \text{ рад/с}$	3π	3π	3π	3π	3π	4π	4π	4π	4π	4π



2.Пример.

Расчет типов передач.

2.1. Проектирование привода с одноступенчатым цилиндрическим косозубым редуктором и цепной передачей из стали повышенной твердости

Задание на проектирование

Спроектировать одноступенчатый горизонтальный цилиндрический косозубый редуктор и цепную передачу для привода к ленточному конвейеру (рис. 1). Исходные данные: полезная сила на ленте конвейера $F_n = 8,55$ кН; скорость ленты $v_n = 1,3$ м/с; диаметр барабана $D_6 = 400$ мм. Редуктор нереверсивный, предназначен для длительной эксплуатации; работа односменная; валы установлены на подшипниках качения.

I. Расчет и конструирование

I. Выбор электродвигателя и кинематический расчет

КПД пары цилиндрических зубчатых колес $\eta = 0,98$;

коэффициент, учитывающий потери пары подшипников качения, $\eta_2=0,99$;

КПД открытой цепной передачи $\eta_3=0,92$;

коэффициент, учитывающий потери в опорах вала приводного барабана, $\eta_4=0,99$.

Общий КПД привода

$$\eta = \eta_1 \eta_2^1 \eta_3 \eta_4 = 0,98 \cdot 0,99^2 \cdot 0,92 \cdot 0,99 = 0,875$$




Рис. 1. Привод ленточного конвейера с цилиндрическим редуктором и цепной передачей:

1- электродвигатель; 2-муфта; 3- одноступенчатый редуктор; 4- цепная передача; 5-приводной барабан; 6- лента конвейерная.

Мощность на валу барабана $P_{\delta} = F_{\delta} v_{\delta} = 8,55 \cdot 1,3 = 11,1 \text{ кВт}$

Требуемая мощность электродвигателя

$$P_{TP} = \frac{P_{\delta}}{\eta} = \frac{11,1}{0,875} = 12,7 \text{ кВт}.$$

Угловая скорость барабана

$$\omega_{\delta} = \frac{2v_{\delta}}{D_{\delta}} = \frac{2 \cdot 1,3}{0,4} = 6,5 \text{ рад/с}.$$

Частота вращения барабан

$$n_{\delta} = \frac{30\omega_{\delta}}{\pi} = \frac{30 \cdot 6,5}{3,14} = 62 \text{ об/мин}.$$

По требуемой мощности $P_{TP} = 12,8 \text{ кВт}$ выбираем электродвигатель, трехфазный короткозамкнутый серии 4А закрытый обдуваемый с синхронной частотой вращения 1000 об/мин 4А160М6УЗ с параметрами

$P_{ДВ} = 15,0 \text{ кВт}$ и скольжением 2,6% (ГОСТ 19523–81).

Номинальная частота вращения $n_{ДВ} = 1000 - 26 = 974 \text{ об/мин}$,

а угловая скорость $\omega_{ДВ} = \frac{\pi n_{ДВ}}{30} = \frac{3,14 \cdot 974}{30} = 101,5 \text{ рад/с}.$

Общее передаточное отношение привода $i = \frac{\omega_{ДВ}}{\omega_{\delta}} = \frac{101,5}{6,5} = 15,65$

Частные передаточные числа можно принять: для редуктора по

ГОСТ 21895-66 $u_p = 5$, для цепной передачи $u_{ц} = \frac{15,65}{5} = 3,14$

Частоты вращения и угловые скорости валов редуктора и приводного барабана:

Вал В	$n_1 = n_{ДВ} = 974 \text{ об/мин}$	$\omega = \omega_{ДВ} = 101,5 \text{ рад/с}$
Вал С	$n_1 = \frac{n_1}{u_p} = \frac{974}{5} = 194 \text{ об/мин}$	$\omega_2 = \frac{\omega_1}{u_p} = \frac{101,5}{5} = 20,3 \text{ рад/с}$
Вал А	$n_{\delta} = 62 \text{ об/мин}$	$\omega_{\delta} = 6,5 \text{ рад/с}$

Вращающие моменты :

на валу шестерни

$$T_1 = \frac{P_1}{\omega_1} = \frac{P_{TP}}{\omega_1} = \frac{12,7 \cdot 10^3}{101,5} = 125 \text{ Н} \cdot \text{м} = 125 \cdot 10^3 \text{ Н} \cdot \text{мм};$$

на валу колеса

$$T_2 = T_1 u_p = 125 \cdot 10^3 \cdot 5 = 625 \cdot 10^3 \text{ Н} \cdot \text{мм}$$

II. Расчет редуктора

Проведем этот расчет для того, чтобы показать, как влияет твердость зубьев на размеры редуктора.

Примем материалы: для шестерни сталь 40XH, термообработка – объемная закалка до твердости HRC 50; для колеса та же сталь 40XH, термообработка – объемная закалка до твердости HRC 45,

Допускаемые контактные напряжения

$$[\sigma_H] = \frac{\sigma_{H \text{ limb}} K_{HL}}{[S_H]}$$

Предел контактной выносливости при базовом числе циклов для выбранного материала

$$\sigma_{H \text{ limb}} = 18 \text{ HRC} + 150.$$

Коэффициент долговечности при длительной эксплуатации редуктора, когда число циклов нагружения больше базового, $K_{KL} = 1$;

Коэффициент безопасности при объемной закалке $[S_H] = 1,2$.

Допускаемое контактное напряжение для шестерни

$$[\sigma_{H1}] = \frac{(18 \text{ HRC} + 150) K_{HL}}{[S_H]} = \frac{(18 \cdot 50 + 150) 1}{1,2} = 875 \text{ МПа}$$

допускаемое контактное напряжение для колеса

$$[\sigma_{H2}] = \frac{(18 \cdot 45 + 150) 1}{1,2} = 800 \text{ МПа}.$$

Для косозубых колеса расчетное допускаемое контактное напряжение

$$[\sigma_H] = 0,45([\sigma_{H1}] + [\sigma_{H2}]) = 0,45(875 + 800) = 755 \text{ МПа}$$

Коэффициент нагрузки для несимметричного расположения зубчатых колес относительно опор (этим мы учитываем натяжение от цепной передачи) при повышенной твердости зубьев примем $K_{H\beta} = 1,35$.

Коэффициент ширины венца по межосевому расстоянию принимаем $\psi_{ba} = \frac{b}{a_w} = 0,250$. Для колес повышенной твердости следует принимать значения

ψ_{ba} меньшие, чем колес нормальной твердости. В примере, разобранным выше, для колес нормальной твердости был принят коэффициент $\psi_{ba} = 0,4$.

Межосевое расстояние из условия контактной выносливости активных поверхностей зубьев[

$$a_w = K_a (u+1) \sqrt[3]{\frac{T_2 K_{H\beta}}{[\sigma_H]^2 u^2 \psi_{ba}}} = 43(5+1) \sqrt[3]{\frac{625 \cdot 10^3 \cdot 1.35}{755^2 \cdot 5^2 \cdot 0.250}} = 160 \text{ мм.}$$

Примем по ГОСТ 2185 – 66 , $a_w = 160$ мм. Напомним, что в примере, разобранным выше, межосевое расстояние было $a_w = 200$ мм.

Нормальный модуль зацепления

$$m_n = (0,01 \div 0,02) a_w = (0,01 \div 0,02) 160 = 1,60 \div 3,20 \text{ мм}$$

По ГОСТ 9563 – 60 принимаем $m_n = 2$ мм.

Примем предварительно угол наклона зубьев $\beta = 10^\circ$ и определим числа зубьев шестерни и колеса:

$$z_1 = \frac{2a_w \cos \beta}{(u+1)m_n} = \frac{2 \cdot 160 \cdot \cos 10^\circ}{(5+1)2,0} = \frac{320 \cdot 0,985}{12} = 26,2;$$

принимаем $z_1 = 26$; тогда $z_2 = z_1 u = 26 \cdot 5 = 130$

Уточняем значение угла наклона зубьев:

$$\cos \beta = \frac{(z_1 + z_2)m_n}{2a_w} = \frac{(26 + 130)2,0}{2 \cdot 160} = 0,9750; \beta = 12^\circ 50'.$$

Основные размеры шестерни и колеса.

Делительные диаметры

$$d_1 = \frac{m_n}{\cos \beta} z_1 = \frac{2,0 \cdot 26}{0,975} = 53,25 \text{ мм};$$

$$d_2 = \frac{m_n}{\cos \beta} z_2 = \frac{2,0 \cdot 130}{0,975} = 266,75 \text{ мм.}$$

Проверка

$$a_w = \frac{d_1 + d_2}{2} = \frac{53,25 + 266,75}{2} = 160 \text{ мм}$$

Диаметры вершин зубьев

$$d_{a1} = d_1 + 2 m_n = 53,25 + 2 \cdot 2,0 = 57,25 \text{ мм};$$

$$d_{a2} = d_2 + 2 m_n = 266,75 + 2 \cdot 2,0 = 270,75 \text{ мм};$$

Ширина колеса $b_2 = \psi_{ba} a_w = 0,25 \cdot 160 = 40$ мм.

Ширина шестерни $b_1 = b_2 + 5 \text{ мм} = 45 \text{ мм.}$

В примере, разобранным выше ширине колеса была $b_2 = 80$ мм, а шестерни - $b_1 = 85$ мм.

Коэффициент ширины шестерни по диаметру

$$\psi_{bd} = \frac{b_1}{d_1} = \frac{45}{53,25} = 0,85$$

Окружная скорость колес

$$v = \frac{\omega_1 d_1}{2} = \frac{101,5 \cdot 53,25}{2 \cdot 10^3} = 2,7 \text{ м/с,}$$

где $\omega_1 = 101,5 \text{ рад/с.}$

При данной скорости и повышенной твердости принимаем 8-ю степень точность.

Определяем коэффициент нагрузки для проверки контактных напряжений

$$K_H = K_{H\beta} K_{H\alpha} K_{H\gamma}$$

При $\psi_{bd} = 0,85$ для несимметричного расположения колес повышенной твердости $K_{H\beta} = 1,23$.

Для 8-й степени точности и скорости $2,7 \text{ м/с}$ $K_{H\alpha} = 1,08$.

Для косозубых колес при скорости $2,7 \text{ м/с}$ и повышенной твердости $K_{H\gamma} = 1,0$.

Таким образом,

$$K_H = 1,23 \cdot 1,08 \cdot 1 = 1,325.$$

Проверка контактных напряжений

$$[\sigma_H] = \frac{270}{a_w} \sqrt{\frac{T_2 K_H (u+1)^3}{b_2 u^2}} = \frac{270}{160} \sqrt{\frac{625 \cdot 10^3 \cdot 1,325 (5+1)^3}{40 \cdot 25}} = 712 \text{ МПа} < [\sigma_H].$$

Силы, действующие в зацеплении:

окружная $F_t = \frac{2T_2}{d} = \frac{2 \cdot 625 \cdot 10^3}{266,75} = 4700 \text{ Н};$

радиальная $F_r = F_t \frac{\tan \alpha}{\cos \beta} = 4700 \frac{\tan 20^\circ}{\cos 12^\circ 50'} = 1750 \text{ Н};$

осевая $F_a = F_t \tan \beta = 4700 \tan 12^\circ 50' \approx 1040 \text{ Н}$

Проверка зубьев на выносливость по напряжениям изгиба

$$\sigma_F = \frac{F_t K_F Y_F Y_\beta K_{F\alpha}}{b m_n} \leq [\sigma_F]$$

Коэффициент нагрузки $K_F = K_{F\beta} K_{F\gamma}$.

При $\psi_{bd} = 0,85$ несимметричном расположении зубчатых колес относительно опор и повышенной твердости $K_{F\beta} = 1,31$.

Для 8-й степени точности, скорости $v = 2,7 \text{ м/с}$ и повышения твердости

$$K_{F\gamma} = 1,1.$$

Таким образом, $K_F = 1,31 \cdot 1,1 \approx 1,45$.

Коэффициент, учитывающий форму зуба, Y_F выбираем в зависимости от эквивалентных чисел зубьев z_{g1} и z_{g2} :

для шестерни $z_{g1} = \frac{Z_1}{\cos^3 \beta} = \frac{26}{0,975^3} \approx 28;$

для колеса $z_{g2} = \frac{Z_2}{\cos^3 \beta} = \frac{130}{0,975^3} \approx 140.$

При этом $Y_{F1} = 3,84$ и $Y_{F2} = 3,60$.

Допускаемое напряжение $[\sigma_F] = \frac{\sigma_{F \text{ limb}}^0}{[S_F]}.$

Здесь для стали 40НХ при объемной закалке предел выносливости при отнулевом цикле изгиба $\sigma_{F \text{ limb}}^0 = 500 \text{ МПа}.$

Коэффициент безопасности $[S_F] = [S_F]' [S_F]'' = 1,80$; $[S_F]' = 1,80$; для поковок и штамповок $[S_F]'' = 1$.

Допускаемое напряжения при расчете на выносливость для шестерни и колеса

$$[\sigma_F] = \frac{500}{1,80} = 2,78 \text{ МПа}.$$

Находим отношения

$$\frac{[\sigma_F]}{Y_{F1}} = \frac{278}{3,84} = 72 \text{ МПа};$$

$$\frac{[\sigma_F]}{Y_{F2}} = \frac{278}{3,60} = 77,5 \text{ МПа};$$

Дальнейший расчет Y_β учитываем повышение прочности косых зубьев по сравнению с прямыми :

$$Y_\beta = 1 - \frac{\beta}{140} = 1 - \frac{12,8}{140} = 0,91.$$

Коэффициент $K_{F\alpha}$ учитываем распределение нагрузки между зубьями. По формуле, приведенной в *ГОСТ 21354 – 75*,

$$K_{F\alpha} = \frac{4 + (\varepsilon_\alpha - 1)(n - 5)}{4\varepsilon_\alpha},$$

где ε_α - коэффициент торцового перекрытия и n – степень точности зубчатых колес.

Примем среднее значение $\varepsilon_\alpha = 1,5$; выше была принята 8-я степень точности. Тогда

$$K_{F\alpha} = \frac{4 + (1,5 - 1)(8 - 5)}{4 \cdot 1,5} = 0,92.$$

Проверяем зуб шестерни по формуле :

$$\sigma_{F1} = \frac{4700 \cdot 1,45 \cdot 3,84 \cdot 0,91 \cdot 0,92}{45 \cdot 2} = 246 \text{ МПа} \leq [\sigma_F]$$

2.2. Проектирование привода с одноступенчатым коническим прямозубым редуктором и цепной передачей

Задание на проектирование

Спроектировать одноступенчатый горизонтальный конический прямозубый редуктор и цепную передачу для привода к ленточному конвейеру (рис. 2). Исходные данные: полезная сила на ленте конвейера $F_d = 8,55$ кН; скорость ленты $v_d = 1,3$ м/с; диаметр барабана $D_b = 400$ мм. Редуктор нереверсивный, предназначен для длительной эксплуатации; работа односменная; валы установлены на подшипниках качения.

I. Расчет и конструирование

II. Выбор электродвигателя и кинематический расчет

КПД пары конических зубчатых колес $\eta = 0,97$;

коэффициент, учитывающий потери пары подшипников качения, $\eta_2 = 0,99$;

КПД открытой цепной передачи $\eta_3 = 0,92$;

коэффициент, учитывающий потери в опорах вала приводного барабана, $\eta_4 = 0,99$.

Общий КПД привода

$$\eta = \eta_1 \eta_2 \eta_3 \eta_4 = 0,97 \cdot 0,99^2 \cdot 0,92 \cdot 0,99 = 0,869$$




Рис. 2. Привод ленточного конвейера с коническим редуктором и цепной передачей:

1-электродвигатель; 2- муфта; 3- одноступенчатый редуктор; 4- цепная передача; 5- приводной барабан; 6- лента конвейерная; А – вал барабана; В-вал электродвигателя и 1-й вал редуктора; С- 2-й. вал редуктора

Мощность на валу барабана $P_{\delta} = F_{\lambda} v_{\lambda} = 8,55 \cdot 1,3 = 11,1 \text{ кВт}$

Требуемая мощность электродвигателя

$$P_{TP} = \frac{P_{\delta}}{\eta} = \frac{11,1}{0,869} = 12,8 \text{ кВт}.$$

Угловая скорость барабана

$$\omega_{\delta} = \frac{2v_{\lambda}}{D_{\delta}} = \frac{2 \cdot 1,3}{0,4} = 6,5 \text{ рад/с}.$$

Частота вращения барабан

$$n_{\delta} = \frac{30\omega_{\delta}}{\pi} = \frac{30 \cdot 6,5}{3,14} = 62 \text{ об/мин}.$$

Требуемой мощностью $P_{TP} = 12,8 \text{ кВт}$ выбираем электродвигатель, трехфазный короткозамкнутый серии 4А закрытый обдуваемый с синхронной частотой вращения 1000 об/мин 4А160М6УЗ с параметрами $P_{ДВ} = 15,0 \text{ кВт}$ и скольжением 2,6% (ГОСТ 19523–81).

Номинальная частота вращения $n_{ДВ} = 1000 - 26 = 974 \text{ об/мин}$

угловая скорость $\omega_{ДВ} = \frac{\pi n_{ДВ}}{30} = \frac{3,14 \cdot 974}{30} = 101,5 \text{ рад/с}.$

Общее передаточное отношение привода

$$i = \frac{\omega_{ДВ}}{\omega_{\delta}} = \frac{101,5}{6,5} = 15,65$$

Частные передаточные числа можно принять для редуктора по ГОСТ 12289-76

$u_p = 3,15$; тогда для цепной передачи $u_{ц} = \frac{15,65}{3,15} = 4,97$

Частоты вращения и угловые скорости валов редуктора и приводного барабана:

Вал В	$n_1 = n_{ДВ} = 974 \text{ об/мин}$	$\omega = \omega_{ДВ} = 101,5 \text{ рад/с}$
Вал С	$n_1 = \frac{n_1}{n_2} = \frac{974}{3,15} = 306 \text{ об/мин}$	$\omega_2 = \frac{\omega_1}{u_p} = \frac{101,5}{3,15} = 32,2 \text{ рад/с}$
Вал А	$n_{\delta} = 62 \text{ об/мин}$	$\omega_{\delta} = 6,5 \text{ рад/с}$

Вращающие моменты

на валу шестерни

$$T_1 = \frac{P_1}{\omega_1} = \frac{P_{TP}}{\omega_1} = \frac{12,8 \cdot 10^3}{101,5} = 126 \text{ Н} \cdot \text{м} = 126 \cdot 10^3 \text{ Н} \cdot \text{мм};$$

на валу колеса

$$T_2 = T_1 u_p = 126 \cdot 10^3 \cdot 3,15 = 400 \cdot 10^3 \text{ Н} \cdot \text{мм}$$

II. Расчет зубчатых колес редуктора

Примем для шестерни и колеса одну и ту же марку стали с различной термообработкой (полагая, что диаметр заготовки шестерни не превысит 120 мм.)

Принимаем для шестерни сталь 40Х улучшенную с твердостью HB 270; для колеса сталь 40Х улучшенную с твердостью HB245.

Допускаемые контактные напряжения

$$[\sigma_H] = \frac{\sigma_{H \text{ limb}} K_{Hl}}{[S_H]} = \frac{560 \cdot 1}{1,15} = 485 \text{ МПа}$$

для колеса $\sigma_{H \text{ limb}} = 2HB + 70 = 2 \cdot 245 + 70 = 560 \text{ МПа}.$

При длительной эксплуатации коэффициент долговечности $K_{HL} = 1$

Коэффициент безопасности примем (S_H) = 1,15.

Коэффициент K_{HL} при консольном расположении шестерни - $K_{HL} = 1,35$

Коэффициент ширины венца по отношению к внешнему конусному расстоянию $\psi_{bRe} = 0,285$ (рекомендация ГОСТ 12289 -76).

Внешний делительный диаметр колеса $d_{e2} = K_d \sqrt[3]{\frac{T_2 K_{H\beta} u}{[\sigma_H]^2 (1 - 0,5\psi_{bRe})^2 \psi_{bRe}}}$;

в этой формуле прямозубых передач $K_d = 99$; передаточное число $u = u_p = 3,15$;

$$d_{e2} = 99 \sqrt[3]{\frac{400 \cdot 10^3 \cdot 1,35 \cdot 3,15}{485^2 (1 - 0,5 \cdot 0,285)^2 0,285}} = 319 \text{ мм}$$

Принимаем по *ГОСТ 12289 – 76* ближайшее стандартное значение $d_{e2}=315\text{мм}$. Примем число зубьев шестерни $z_1=25$.

Число зубьев колеса $Z_2 = Z_1 u = 25 \cdot 3,15 = 78,75$

Примем $Z_2=79$.

Тогда
$$u = \frac{Z_2}{Z_1} = \frac{79}{25} = 3,16$$

Отклонение от заданного $\frac{3,16 - 3,15}{3,15} \cdot 100 = 0,32\%$, что меньше установленных

ГОСТ 12289-76 3%

Внешний окружной модуль

$$m_e = \frac{d_{e2}}{Z_2} = \frac{315}{79} = 3,98\text{мм} \approx 4\text{мм}$$

(округлять m_e до стандартного значения для конических колес не обязательно).

Уточняем значение $d_{e2} = m_e z_2 = 4 \cdot 79 = 316\text{мм}$

Отклонение от стандартного значения составляет $\frac{316 - 315}{315} \cdot 100 = 0,32\%$,

что допустимо, так как менее допускаемых 2%.

Углы делительных конусов

$$\text{ctg } \delta_1 = u = 3,16; \quad \delta_1 = 17^\circ 34';$$

$$\delta_2 = 90^\circ - \delta_1 = 90^\circ - 17^\circ 34' = 72^\circ 26'.$$

Внешнее конусное расстояние R_e и длина зуба b :

$$R_e = 0,5 m_e \sqrt{z_1^2 + z_2^2} = 0,5 \cdot 4 \sqrt{25^2 + 79^2} = 166\text{мм}$$

$$b = \psi_{bRe} = 0,285 \cdot 166 \approx 47,3\text{мм}$$

Принимаем $b=48\text{мм}$.

Внешний делительный диаметр шестерни

$$d_{e1} = m_e z_1 = 4 \cdot 25 = 100\text{мм}$$

Средний делительный диаметр шестерни

$$d_1 = 2(R_e - 0,5b) \sin \delta_1 = 2(166 - 0,5 \cdot 48) \sin 17^\circ 34' = 85,77\text{мм}.$$

Внешние диаметры шестерни и колеса (по вершинам зубьев)

$$d_{ae1} = d_{e1} + 2m_e \cos \delta_1 = 100 + 2 \cdot 4 \cdot \cos 17^\circ 34' = 107,62 \text{ мм} ;$$

$$d_{ae2} = d_{e2} + 2m_e \cos \delta_2 = 316 + 2 \cdot 4 \cdot \cos 72^\circ 26' = 318,41 \text{ мм} .$$

Средний окружной модуль

$$m = \frac{d_1}{z_1} = \frac{85,77}{25} = 3,43 \text{ мм}.$$

Коэффициент ширины шестерни по среднему диаметру

$$\psi_{bd} = \frac{b}{d_1} = \frac{48}{85,77} = 0,56.$$

Средняя окружная скорость колес

$$v = \frac{\omega_1 d_1}{2} = \frac{101,5 \cdot 85,77}{2} = 4,35 \text{ м/с} .$$

Для конических передач обычно назначают 7-ю степень точности.

Для проверки контактных напряжений определяем коэффициент нагрузки:

$$K_H = K_{H\beta} K_{H\alpha} K_{H\nu}.$$

При $\psi_{bd} = 0,56$, консольном расположении колес и твердости $HB < 350$ коэффициент, учитывающий распределение нагрузки по длине зуба, $K_{H\beta} = 1,23$.

Коэффициент, учитывающий динамическую нагрузку в зацеплении, для прямозубых колес при $v < 5 \text{ м/с}$ $K_{H\nu} = 1,05$.

Таким образом, $K_H = 1,23 \cdot 1,0 \cdot 1,05 = 1,30$.

Проверяем контактное напряжение :

$$\begin{aligned} \sigma_H &= \frac{335}{R_e - 0,5b} \sqrt{\frac{T_2 K_H \sqrt{(u^2 + 1)^3}}{bu^2}} = \\ &= \frac{335}{166 - 0,5 \cdot 48} \sqrt{\frac{400 \cdot 10^3 \cdot 1,30 \sqrt{(3,16^2 + 1)^3}}{48 \cdot 3,16^2}} \approx 470 < [\sigma_H] = 485 \text{ МПа} \end{aligned}$$

Силы в зацеплении:

окружная $F_t = \frac{2T_1}{d_1} = \frac{2 \cdot 126 \cdot 10^3}{85,77} = 2940 \text{ Н}$

Радиальная для шестерни, равная осевой для колеса,

$$F_{r1} = F_{a2} = F_t \operatorname{tg} \alpha \cos \delta_1 = 2940 \cdot \operatorname{tg} 20^\circ \cdot \cos 17^\circ 34' \approx 1020 \text{ Н}$$

осевая для шестерни, равная радиальной для колеса,

$$F_{a1} = F_{r2} = F_t \operatorname{tg} \alpha \sin \delta_1 = 2940 \cdot \operatorname{tg} 20^\circ \cdot \sin 17^\circ 34' \approx 322 \text{ Н};$$

Проверка зубьев на выносливость по напряжением изгиба

$$\sigma_F = \frac{F_t K_F Y_F}{b m} \leq [\sigma_F].$$

Коэффициент нагрузки $K_F = K_{F\beta} K_{Fv}$.

При $\psi_{bd}=0,56$, консольном расположении колес, валах на роликовых подшипниках и твердости $HB < 350$ значения $K_{F\beta}=1,38$.

При твердости $HB < 350$, скорости $v=4,35 \text{ м/с}$ и 7-й степени точности $K_{Fv} = 1,45$.

Итак, $K_F = 1,38 \cdot 1,45 = 2,00$.

Y_F – коэффициент формы зуба выбираем в зависимости от эквивалентных чисел зубьев:

$$\text{для шестерни} \quad Z_{v1} = \frac{Z_1}{\cos \delta_1} = \frac{25}{\cos 17^\circ 34'} \approx 26;$$

$$\text{для колеса} \quad Z_{v2} = \frac{Z_2}{\cos \delta_2} = \frac{79}{\cos 72^\circ 26'} \approx 262.$$

При этом $Y_{F1} = 3,88$ и $Y_{F2} = 3,60$.

Допускаемое напряжение при проверке зубьев на выносливость по напряжениям изгиба

$$[\sigma_A] = \frac{\sigma_{F \lim b}^0}{[S_F]}.$$

Для стали 40Х улучшений при твердости $HB < 350$ $\sigma_{F \lim b}^0 = 1,8 \text{ НВ}$.

Для шестерни $\sigma_{F \lim b1}^0 = 1,8 \cdot 270 = 490 \text{ МПа};$

для колеса $\sigma_{F \lim b2}^0 = 1,8 \cdot 245 = 440 \text{ МПа}.$

Коэффициент запаса прочности $[S_F] = [S_F]' [S]$

$[S_F]' = 1,75$; для поковок и штамповок $[S_F]'' = 1$.

Таким образом, $[S_F] = 1,75 \cdot 1 = 1,75$

Допускаемые напряжения при расчете зубьев на выносливость:

для шестерни $[\sigma_{F1}] = \frac{490}{1,75} = 280 \text{ МПа};$

для колеса $[\sigma_{F2}] = \frac{440}{1,75} = 250 \text{ МПа}$

Для шестерни отношение $\frac{[\sigma_{F1}]}{Y_{F1}} = \frac{280}{3,88} = 72,4 \text{ МПа};$

для колеса $\frac{[\sigma_{F2}]}{Y_{F2}} = \frac{250}{3,60} = 69,9 \text{ МПа};$

Дальнейший расчет ведем для зубьев колеса, так как полученное отношение для него меньше.

Проверяем зуб колеса: $\sigma_{F2} = \frac{2940 \cdot 2,00 \cdot 3,60}{0,85 \cdot 48 \cdot 3,43} \approx 151 \text{ МПа} < [\sigma_{F2}] = \text{МПа}.$

Проектирование одноступенчатого червячного редуктора

Задание на проектирование




Рис. 3. Привод винтового конвейера с червячным редуктором:

1 – электродвигатель; 2 – муфта; 3 – червяк; 4 – червячное колесо; 5 – муфта; 6 – головная стойка конвейера; 7 – желоб конвейера; 8 – разгрузочный патрубок; А – вал электродвигателя; В – вал конвейера и 2-й вал редуктора.

Мощность, необходимая для работы конвейера, $P_k = 4 \text{ кВт}$;
частота вращения вала конвейера $n_k = 74 \text{ об/мин}$,

угловая скорость $\omega_k = \frac{\pi n_k}{30} = \frac{3,14 \cdot 74}{30} = 7,75 \text{ рад/с}$.

Редуктор нереверсивный, предназначен для эксплуатации; валы установлены на подшипниках качения.

I. Расчет и конструирование

Выбор электродвигателя и кинематический расчёт

Примем предварительно КПД червячного редуктора $\eta \approx 0.8$

Требуемая мощность электродвигателя

$$P_{тр} = \frac{P_k}{\eta} = \frac{4}{0.8} = 5 \text{ кВт} .$$

По требуемой мощности $P_{тр} = 5 \text{ кВт}$ выбираем электродвигатель трехфазный короткозамкнутый серии 4А закрытый обдуваемый с синхронной частотой вращения 1500 об/мин 4А112М4УЗ , с параметрами

$$P_{дв} = 5,5 \text{ кВт} \quad \text{и скольжением } 3,7\% .$$

Номинальная частота вращения $n_{\partial\partial} = 1500 - 0,037 \cdot 1500 = 1444 \text{ об/мин}$,
 угловая скорость $\omega_{\partial\partial} = \frac{\pi \cdot n_{\partial\partial}}{30} = \frac{3,14 \cdot 1444}{30} = 151,5 \text{ рад/с}$

Диаметр выходного конца вала ротора $d_{\partial\partial} = 32 \text{ мм}$.

Передаточное число (равное передаточному отношению)

$$u = \frac{n_{\partial\partial}}{n_k} = \frac{\omega_{\partial\partial}}{\omega_k} = \frac{1444}{74} = 19,6$$

II. Расчет редуктора

Число витков червяка z_1 принимаем в зависимости от передаточного числа: при $u = 19,6$ принимаем $z_1 = 2$

Число зубьев червячного колеса

$$z_2 = z_1 \cdot u = 2 \cdot 19,6 = 39,2$$

Принимаем стандартное значение $z_2 = 40$

При этом
$$u = \frac{z_2}{z_1} = \frac{40}{2} = 2$$

Отличие от заданного

$$\frac{20 - 19,6}{19,6} \cdot 100\% = 2,04\%$$

По ГОСТ 2144 – 76 допустимо отклонение $\leq 4\%$.

Выбираем материал червяка и венца червячного колеса. Принимаем для червяка сталь 45 с закалкой до твердости не менее HRC 45 и последующим шлифованием.

Так как к редуктору не предъявляются специальные требования, то в целях экономии принимаем для венца червячного колеса бронзу БрА9ЖЗЛ (отлив в песчаную форму).

Предварительно примем скорость скольжения в зацеплении $\vartheta_s \approx 5 \text{ м/с}$. Тогда при длительной работе допускаемое контактное напряжение $[\sigma_H] = 155 \text{ МПа}$. Допускаемое напряжение изгиба для нереверсивной работы $[\sigma_{0F}] = K_{FL} [\sigma_{0F}]'$. В этой формуле $K_{FL} = 0,543$ при длительной работе, когда число циклов нагружения зуба

$$N_{\Sigma} > 25 \cdot 10^7; [\sigma_{0F}]' = 98 \text{ МПа};$$

$$[\sigma_{0F}] = 0.543 \cdot 98 = 53,3 \text{ МПа}$$

Принимаем предварительно коэффициент диаметр червяка $q = 10$.

Вращающий момент на валу червячного колеса

$$T_2 = \frac{P_2}{\omega_2} = \frac{P_K}{\omega_R} = \frac{4 \cdot 10^3}{7,75} = 517 \text{ Н} \cdot \text{м} = 517 \cdot 10^3 \text{ Н} \cdot \text{м}.$$

Принимаем предварительно коэффициент нагрузки $K = 1,2$.

Определяем межосевое расстояние из условия контактной выносливости:

$$a_w = \left(\frac{Z_2}{q} + 1 \right) 3 \sqrt{\left(\frac{170}{\frac{Z_2}{q} [\sigma_H]} \right)^2 T_2 K} = \left(\frac{40}{10} + 1 \right) 3 \sqrt{\left(\frac{170}{\frac{40}{10} \cdot 155} \right)^2 517 \cdot 10^3 \cdot 1,2} =$$

$$5,0 \sqrt[3]{46,5 \cdot 10^3} = 180 \text{ мм}$$

Модуль

$$m = \frac{2a_w}{Z_2 + q} = \frac{2 \cdot 180}{40 + 10} = 7,20 \text{ мм}$$

Принимаем по *ГОСТ 2144 – 76* стандартные значения $m = 8 \text{ мм}$ и $q = 10$.

Межосевое расстояние при стандартных значениях m и q

$$a_w = \frac{m(q + z_2)}{2} = \frac{8(10 + 40)}{2} = 200 \text{ мм}$$

Основные размеры червяка:

Делительный диаметр червяка

$$d_1 = qm = 10 \cdot 8 = 80 \text{ мм}$$

диаметр вершин витков червяка

$$da_1 = d_1 + 2m = 80 + 2 \cdot 8 = 96 \text{ мм}$$

диаметр впадин витков червяка

$$d_{f1} = d_1 - 2,4m = 80 - 2,4 \cdot 8 = 60,8 \text{ мм}$$

длина нарезанной части шлифованного червяка

$$b_1 \geq (11 + 0,06z_2)m + 25 = (11 + 0,06 \cdot 40) \cdot 8 + 25 = 132,2 \text{ мм};$$

принимаем $b_1 = 132 \text{ мм}$;

делительный угол подъема витка γ : при $z_1 = 2$ и $q = 10$ $\gamma = 11^{\circ}19'$.

Основные размеры венца червячного колеса:

Делительный диаметр червячного колеса

$$d_2 = z_2 m = 40 \cdot 8 = 320 \text{ мм};$$

диаметр вершин зубьев червячного колеса

$$d_{a2} = d_2 + 2m = 320 + 2 \cdot 8 = 336 \text{ мм} ;$$

диаметр впадин зубьев червячного колеса

$$d_{f2} = d_2 - 2,4m = 320 - 2,4 \cdot 8 = 300,8 \text{ мм} ;$$

наибольший диаметр червячного колеса

$$d_{aM2} \leq d_{a2} + \frac{6m}{z_1 + 2} = 336 + \frac{6 \cdot 8}{2 + 2} = 348 \text{ мм} ;$$

ширина венца червячного колеса

$$b_2 \leq 0,75 d_{a1} = 0,75 \cdot 96 = 72 \text{ мм} .$$

Окружная скорость червяка

$$g_1 = \frac{\pi d_1 n_1}{60} = \frac{3,14 \cdot 80 \cdot 10^{-3} \cdot 1444}{60} = 6,06 \text{ м/с}.$$

Скорость скольжения

$$g_s = \frac{g_1}{\cos \gamma} = \frac{6,06}{\cos 11^{\circ}19'} = 6,15 \text{ м/с};$$

при этой скорости $[\sigma_H] \approx 149 \text{ МПа}$

Отклонение $\frac{155 - 149}{149} \cdot 100\% = 4\%$; к тому же межосевое расстояние по расчету было получено $a_w = 180 \text{ мм}$, а после выравнивания m и q по стандарту было увеличено до $a_w = 200 \text{ мм}$, т.е на 10% , и пересчет a_w делать не надо, необходимо лишь проверить σ_H . Для этого уточняем КПД редуктора :

При скорости $g_s = 6,15 \text{ м/с}$ приведенный коэффициент трения для безоловянной бронзы и шлифованного червяка

$$f' = 0,020 \cdot 1,5 = 0,03 \text{ и приведенный угол трения } p' = 1^{\circ}43' .$$

КПД редуктора с учетом потерь в опорах, потерь на разбрызгивание и перемешивание масло

$$\eta = (0,95 \div 0,96) \frac{tg\gamma}{tg(\gamma + p')} = (0,95 \div 0,96) \frac{tg11^019'}{tg(11^019' + 1^043')} \approx 0,82$$

Выбираем 7-ю степень точности передачи. В этом случае коэффициент динамичности $K_g = 1,1$

Коэффициент неравномерности распределения нагрузки

$$K_\beta = 1 + \left(\frac{Z_2}{\theta} \right)^3 (1 - x),$$

где коэффициент деформации червяка при $q = 10$ и $z_2 = 2$, $\theta = 86$.

Примем вспомогательный коэффициент $x = 0,6$ (незначительные колебания нагрузки):

$$K_\beta = 1 + \left(\frac{40}{86} \right)^3 (1 - 0,6) \approx 1,04$$

Коэффициент нагрузки

$$K = K_g K_\beta = 1,04 \cdot 1,1 \approx 1,14.$$

Проверяем контактное напряжение :

$$\sigma_H = \frac{170}{\frac{Z_2}{q}} \sqrt{\frac{T_2 K \left(\frac{Z_2}{q} + 1 \right)^3}{a_w^3}} = \frac{170}{4,0} \sqrt{\frac{517 \cdot 10^3 \cdot 1,14 \cdot 5^3}{200^3}} = 129 \text{ МПа} < [\sigma_H] = 149 \text{ МПа}.$$

Результат расчета следует признать удовлетворительным, так как расчетное напряжение ниже допускаемое на 13,4 % (разрешается до 5%)

Проверка прочности зубьев червячного колеса на изгиб

Эквивалентное число зубьев

$$Z_g = \frac{Z_2}{\cos^3 \gamma} = \frac{40}{(\cos 11^019')^3} = 42,4.$$

Коэффициент формы зуба $Y_F = 2,24$.

Напряжение изгиба

$$\sigma_F = \frac{1,2 T_2 K Y_F}{Z_2 b_2 m^2} = \frac{1,2 \cdot 517 \cdot 10^3 \cdot 1,14 \cdot 2,24}{40 \cdot 72 \cdot 8^2} = 8,8 \text{ МПа},$$

Что значительно меньше вычисленного выше $[\sigma_{0F}] = 53,3 \text{ МПа}$.

3. Список рекомендуемой литературы:

1. Тарг С.М. Краткий курс теоретической механики. М.: Высшая школа, 1986.
2. Мещерский И.В. Сборник задач по теоретической механике: Учеб. пособие. М., Наука, 1986.
3. Сборник коротких задач по теоретической механике: Учеб. пособие для втузов / Под ред. О.Э.Кепе. – М.: Высшая школа, 1989.
4. Сборник заданий для курсовых работ по теоретической механике: Учеб. пособие / Под ред. А.А.Яблонского. М.: Высшая школа, 1985.
5. Дарков А.В., Шпиро Г.С. Сопротивление материалов: Учеб. для техн. вузов – 5-е изд. – М.:Высшая школа, 1989.
6. Степин П.А. Сопротивление материалов: Учеб. для машиностроит. спец. вузов. – 8-е изд. – М.: Высшая школа, 1988.
7. Пособие к решению задач по сопротивлению материалов: Учеб. пособие для техн. вузов / Миролубов И.Н., Енгальчев С.А., Сергиевский Н.Д. и др. – 5-е изд. – М.: Высшая школа, 1985.
8. Сборник задач по сопротивлению материалов /Под ред. А.С.Вольмира. – М: Наука, 1984.
9. Артоболевский И.И. Теория механизмов и машин. М., 1975.
10. Теория механизмов и механика машин. Под ред. Фролова К.В. М., 1998.
11. Артоболевский И.И., Эдельштейн Б.В. Сборник задач по теории механизмов и машин. М., 1973.
12. Левитская О.Н., Левитский Н.И. Курс теории механизмов и машин. М., 1978.
13. Ө.А. Жолдасбеков. Машиналар мен механизмдер теориясы .– Алматы: Мектеп, 1979.
14. Коренько А.С. Курсовое проектирование по теории механизмов и машин. – М.: Высшая школа, 1970.
15. Гузенков П.Г. Детали машин.-М.: Высшая школа, 1986.
16. Курсовое проектирование деталей машин. Под ред. В.Н. Кудрявцева,– Л.,1983.
17. Кайнарбеков А., Баймуратов Р.К. Расчет и проектирования деталей машин, Алматы, Бастау, 2000.
18. Иванов В.Н., Иванов М.Н. Детали машин. Курсовое проектирование. Высшая школа, 1975.
19. Чернавский С.А., др. Курсовое проектирование по деталям машин. М.:, Машиностроение, 1984.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Методические указания

*по организации самостоятельной работы
по дисциплине*

«Процессы и аппараты»

для студентов направления подготовки

04.03.01 Химия

профиль «Химия окружающей среды,
химическая экспертиза и экологическая безопасность»

Ставрополь
2026

Оглавление

Введение	3
Общая характеристика самостоятельной работы студента	4
План-график выполнения самостоятельной работы	4
Контрольные точки и виды отчетности по ним.....	4
Методические рекомендации по изучению теоретического материала	5
Методические указания (по видам работ, предусмотренным рабочей программой дисциплины).....	7
Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации.....	8
Список рекомендуемой литературы	8

Введение

Самостоятельная работа – важный и существенный этап в обучении студентов. Целью самостоятельной работы при изучении дисциплины «Основы инженерной графики» является повышение уровня теоретического и практического усвоения студентами содержания дисциплины для более полного формирования компетенций УК-6 и ПК-1 будущего бакалавра по направлению подготовки 04.03.01 – Химия.

Самостоятельная работа – это планируемая работа студентов, которую они выполняют по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его прямого участия.

Задачи самостоятельной работы студента при изучении дисциплины:

- формирование навыка самостоятельной деятельности, развитие ответственности и самоорганизованности, творческого подхода к решению проблем в учебной и профессиональной сферах;
- развитие способностей к анализу и синтезу пространственных форм, реализуемых в виде чертежей конкретных изделий, представлению информации в графической форме;
- выработка знаний и навыков, необходимых для технически грамотного выполнения и чтения конструкторской и проектной документации, иной графической информации;
- выработка знаний и навыков применения требований ЕСКД при разработке технологической, конструкторской и иной технической документации.

При изучении курса предусмотрены следующие виды самостоятельной работы:

1. Самостоятельное изучение источников и литературы.

Самостоятельное изучение теоретического материала сочетает устную и письменную работу студента и организуется с целью формирования у студентов навыков поиска информации по определенной тематике, работы с текстовой информацией, выделения главного смыслового содержания текста и умения представить его краткое изложение в письменном виде, а также сформулировать теоретический ответ по рассматриваемому вопросу.

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов осуществляется в устной форме в виде индивидуального собеседования.

1. Общая характеристика самостоятельной работы студента

<i>Виды самостоятельной работы</i>	<i>Цели и задачи каждого вида самостоятельной работы</i>	<i>Формируемые данным видом деятельности компетенции</i>
Самостоятельное изучение источников и литературы по темам: 1-9	<i>Цель:</i> овладение углубленными знаниями, профессиональными умениями на основе самостоятельного изучения источников и литературы по вопросам норм ЕСКД и их применения для технически грамотного выполнения конструкторской и проектной документации <i>Задачи:</i> - формирование навыка самоорганизации и саморазвития, способности управлять своим временем; - развитие творческого подхода к решению вопросов в избранной сфере профессиональной деятельности; - развитие умения систематизировать подлежащую усвоению информацию	УК-6 ПК-1

2. План-график выполнения самостоятельной работы

<i>№ п/п</i>	<i>№ темы</i>	<i>Задание</i>	<i>Итоговый продукт самостоятельной работы</i>	<i>Средства и технологии оценки</i>
1	Темы: 1-9	Самостоятельное изучение источников и литературы по вопросам темы	конспект	собеседование

3. Контрольные точки и виды отчетности по ним

Рейтинговая оценка знаний студента

<i>№ п/п</i>	<i>Вид деятельности студентов</i>	<i>Сроки выполнения</i>	<i>Количество баллов</i>
	3 семестр		
1	Выполнение практических заданий по темам 1-3	8-я неделя	20
2	Выполнение практических заданий по темам 4-6	12-я неделя	15
3	Выполнение практических заданий по темам 7-9	18-я неделя	20
	Итого за 3 семестр		55
	Итого		55

Максимально возможный балл за весь текущий контроль устанавливается равным **55**. Текущее контрольное мероприятие считается сданным, если студент получил за него не менее 60% от установленного для этого контроля максимального балла. Рейтинговый балл, выставаемый студенту за текущее контрольное мероприятие, сданное студентом в установленные графиком контрольных мероприятий сроки, определяется следующим образом:

Уровень выполнения контрольного задания	Рейтинговый балл (в % от максимального балла за контрольное задание)
Отличный	100
Хороший	80
Удовлетворительный	60
Неудовлетворительный	0

4. Методические рекомендации по изучению теоретического материала

Рекомендации по организации самостоятельной работы с источниками и литературой

В процессе подготовки студентам необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической и научной литературы. Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала. Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной литературой, рекомендованной по каждой теме.

Самостоятельное изучение теоретического материала предполагает работу с учебной и справочной литературой. Ее итогом является конспект. *Конспект* – это краткая запись информации, полученной на лекции, при чтении литературы, просмотре видеодокумента или из других источников. Работа над конспектом включает анализ полученной информации, выделение в ней самого необходимого для решения конкретной задачи, представление ее в сжатом письменном виде. Конспект способствует запоминанию текста, облегчает овладение специальными терминами, незаменим при подготовке более сложной работы в виде доклада, диплома, диссертации, статьи, книги. Качество конспекта определяется многими условиями. Часть из них не зависят от уровня подготовки. В частности, это характер текста (есть работы, почти не поддающиеся свертыванию информации), логика и стиль изложения работы. Трудно конспектировать глубоко теоретические, крайне эмпирические, фактологические и описательные работы. К субъективным факторам относятся знание темы, степень владения языком конспективного изложения, четкость представления о необходимости конспекта в дальнейшей работе, владение оргтехникой и др. Первая операция, которой следует овладеть при составлении конспекта, – это структурирование информации. *Выписки* – простейшая форма конспектирования. Она состоит в переписывании части текста в виде цитаты или в виде собственных предложений, часто независимых друг от друга. *План* – это последовательный перечень проблем, затрагиваемых автором конспектируемой работы. *Тезис* – краткое изложение основной мысли, высказанной автором более широко и пространно; это авторское суждение, положение, изложенное «своим» языком. *Аннотация* – кратчайшая форма изложения всего содержания конспектируемого текста, дающая общее представление о нем. *Рецензия* – критический анализ и оценка прочитанного текста с использованием в качестве доказательств тезисов и цитат из самого текста.

Задания для самостоятельного изучения источников и литературы

№ п/п	Темы для самостоятельного изучения	Формы отчетности	Рекомендуемые источники информации (№ источника)				Срок выполнения
			Основная	Дополнительная	Методическая	Интернет-ресурсы	
1.	Тема 1. Основные правила оформления чертежей	Конспект	1,2	1,2,4,5	1,2	1,2,5	2 неделя семестра
2.	Тема 2. Нанесение размеров и предельных отклонений	Конспект	1,2	1,2,4,5	1,2	1,2,5	4 неделя семестра
3.	Тема 3. Изображение деталей на чертежах прямоугольным проецированием	Конспект	1,2	1,2,4,5	1,2	1-5	6 неделя семестра
4.	Тема 4. Изображение деталей и их элементов в аксонометрии	Конспект	1,2,3	1,2,4,5	1,2	1-5	8 неделя семестра
5.	Тема 5. Эскизы	Конспект	2	1, 2,5,6	1,2	1,3,5	10 неделя семестра
6.	Тема 6. Резьбы. Стандартные резьбовые детали. Резьбовые соединения	Конспект	2	1,2,5,6	1,2	1-5	12 неделя семестра
7.	Тема 7. Сборочный чертеж	Конспект	2	1,2,5,6	1,2	1-5	14 неделя семестра
8.	Тема 8. Схемы технологических процессов	Конспект	-	5	1,2	2,3,5	16 неделя семестра
9.	Тема 9. Правила составления текстовых документов	Конспект	-	-	1,2	5	18 неделя семестра

Порядок оформления и предоставления результатов самостоятельного изучения источников и литературы

Алгоритм самостоятельного изучения рекомендованной литературы:

1) Составьте перечень источников, с которыми Вам следует познакомиться.

Правильный подбор литературы рекомендуется преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература также указана рабочей программе дисциплины, в методических рекомендациях к практическим занятиям.

2) Определите для себя, какие источники (отдельные главы, разделы, статьи) следует прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.

3) Если в тексте встретилось незнакомое слово, то либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно узнайте его значение.

- 4) Сделайте необходимые записи по прочитанному материалу с учетом рекомендаций преподавателя по оформлению работы.
- 5) Предъявите конспект по данной теме преподавателю при собеседовании в рамках контрольной точки.

Критерии оценивания самостоятельного изучения источников и литературы

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он исчерпывающе, четко и логически связано отвечает на вопросы преподавателя, демонстрирует знание элементов технического черчения, норм ЕСКД, а также умеет интегрировать теоретические знания и применять их для решения нестандартных вопросов, проводить сравнительный анализ и моделирование пространства для раскрытия вопроса или обоснования принятого решения. Отвечая на вопрос, пользуется знаниями, полученными, в том числе при самостоятельном изучении литературы. При этом сопровождает свой ответ грамотно выполненными поясняющими схемами и эскизами с соблюдением правил оформления конструкторской документации.

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он уверенно отвечает на вопросы, твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми знаниями и навыками в области технического черчения и норм ЕСКД. При ответе на вопрос использует в основном лекционный материал. Сопровождает свой ответ поясняющими эскизами.

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он неуверенно отвечает на вопросы, т.е. демонстрирует знания теоретических основ инженерной графики, однако испытывает затруднения при анализе и применении их в модельных практических ситуациях, в иллюстрации ответа с помощью построения эскизов. Допускает нарушение норм ЕСКД при оформлении чертежей.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если он допускает существенные ошибки в ответе на вопросы, не владеет навыками применения теоретических положений к решению практических задач в области создания чертежей в соответствии с правилами и нормами ЕСКД. Альбом чертежей не сформирован.

5. Методические указания (по видам работ, предусмотренных рабочей программой дисциплины)

Методические указания для самостоятельного изучения источников и литературы

Самостоятельная работа с источниками и научной литературой – одна из форм самостоятельной работы студентов, способствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной работы. Это задание, которое содержит больший или меньший элемент неизвестности и имеет, как правило, несколько подходов.

В качестве главных признаков работы студентов с источниками и научной литературой выделяют: высокую степень самостоятельности; умение логически обрабатывать материал; умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать материал; умение классифицировать материал по тем или иным признакам; умение высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям; умение давать собственную оценку какой-либо работы и др.

Контроль самостоятельной работы студента проводится в рамках контрольных точек путем собеседования.

Для подготовки к собеседованию необходимо оформить согласно требованиям ЕСКД чертежи с выполненными заданиями по соответствующей теме, изучить лекционный

материал и литературные источники, а также сведения, находящиеся в свободном доступе в глобальной сети Интернет. Составить конспект.

При подготовке к ответу студенту предоставляется право пользования любыми источниками.

При собеседовании оцениваются:

- последовательность и рациональность выполнения графического задания;
- самостоятельность реализации знаний стандартов ЕСКД;
- аккуратность, четкость и прилежность при выполнении задания;
- полнота раскрытия вопроса в конспекте;
- логичность и последовательность ответа;
- степень использования графических иллюстраций ответа.

Максимальное количество баллов студент получает, если оформление отчета соответствует установленным требованиям, а отчет полностью раскрывает суть работы. Основанием для снижения оценки являются:

- допуск существенных неточностей в ответах на вопросы;
- затруднения при решении практических вопросов и задач;
- нарушается логическая последовательность в изложении программного материала.

6. Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации

Промежуточная аттестация в форме зачета

Процедура зачета как отдельное контрольное мероприятие не проводится, оценивание знаний обучающегося происходит по результатам текущего контроля.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Процессы и аппараты

Методические рекомендации для студентов по выполнению курсовой работы

Направление подготовки 04.03.01 Химия

Профиль: Химия окружающей среды, химическая экспертиза и экологическая
безопасность

Ставрополь 2026

Общие положения

Требования к выполнению и защите курсовых работ (проектов) в ФГАОУ ВО «СКФУ» определяет Положение об организации и выполнении курсовых работ (проектов) в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования

«Северо-Кавказский федеральный университет»

Выполнение курсовой работы (проекта) имеет целью расширение знаний студентов по профильным химическим дисциплинам, обучение методам теоретического анализа явлений и закономерностей химической науки, отработку навыков самостоятельного применения теоретических знаний к комплексному решению профессиональных задач, использования справочной литературы, методов математической обработки экспериментальных данных, компьютерных технологий. Системой курсовых работ (проектов) студент подготавливается к выполнению выпускной квалификационной работы.

Курсовая работа является частью научно-исследовательской работы студента и имеет целью закрепление студентом навыков самостоятельного выполнения фундаментальных и прикладных работ поискового, теоретического и экспериментального направления, владением навыками проведения химического эксперимента, основными синтетическими и аналитическими методами получения и исследования химических веществ и реакций, работы с оригинальной литературой – монографиями, статьями в научных журналах, работы с реферативной литературой, а также представления материала в общепринятой форме научного отчета.

Тематика курсовых работ.

Одним из важных компонентов при выполнении курсовой работы является определение тематики. Тематика курсовых работ является актуальной, отвечает учебным задачам дисциплин неорганическая химия, а также потребностям науки и практики. Актуальность тематики курсовых работ обусловлена научностью, современностью и направленностью к получению студентами навыков самостоятельной творческой и научно-исследовательской работы.

Темы курсовых работ (проектов) являются комплексными, т.е. содержат ряд взаимосвязанных между собой проблем и опираются на фактический материал профильных предприятий и учреждений химического профиля, а также на итоги НИР студентов, на научные работы членов кафедры, студенческих научных кружков и проблемных групп; используют новейшие достижения отечественной и зарубежной науки, актуальные прикладные аспекты.

Темы курсовых работ (проектов) утверждаются на заседании кафедры химии, в течение 2-х недель после начала семестра, затем распоряжением института об утверждении тем курсовых работ (проектов).

Основные содержательные и процессуальные аспекты, необходимые для выполнения работы, оформляются кафедрой в заданиях по курсовому проектированию. В заданиях четко формулируется тема работы (проекта) и требования, определяющие ее объем, содержание, а также исходные данные.

Научно-исследовательскую работу по темам курсовых проектов студент выполняет в лабораториях кафедры химии. Работать с научной литературой студент может в библиотеке СКФУ.

Каждый обучающийся имеет доступ к базам данных и библиотечным фондам. Для самостоятельной подготовки к курсовому проектированию обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по всем дисциплинам, изданными за последние 5 лет. Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает

официальные справочно-библиографические и периодические издания.
Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, состоящего из отечественных и зарубежных журналов из следующего перечня&

В СКФУ обеспечивается доступ к современным информационным ресурсам:

- Росстата – www.gks.ru;
- международная реферативная база данных – www.scopus.com;
- электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» – www.biblioclub.ru;
- электронно-библиотечная система «Лань» – e.lanbook.com;
- научная электронная библиотека e-Library – elibrary.ru

Содержание и структура курсовых работ (проектов)

Курсовая работа (проект) должна содержать элементы новизны, наряду с фундаментальным аспектом должен быть проведен анализ современного состояния изучаемой проблемы. В связи с чем, задание по курсовой работе (проекту) индивидуализировано с учетом интересов и способностей студентов.

Курсовая работа (проект) должна состоять из введения, теоретической части, эмпирической (практической) части, заключения, списка литературы и приложения. В отдельных случаях, в соответствии с тематикой работы (проекта), эмпирическая часть может отсутствовать.

Титульный лист оформляется в соответствии с Положением об организации и выполнении курсовых работ (проектов) в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный университет»

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследования; отражаются объект, предмет, задачи, цели, методы, новизна, теоретическая и практическая значимость исследования.

Теоретическая часть должна содержать анализ состояния изучаемой проблемы на основе обзора научной, научно-информационной, справочной литературы. Представленный материал должен быть логически связан с целью исследования. В параграфах теоретической части необходимо отражать отдельные компоненты проблемы и завершать их выводами.

Эмпирическая (практическая) часть включает описание системы экспериментального исследования, обоснование методов исследования, анализ результатов экспериментального исследования, схемы, графические и математические способы интерпретации полученных данных, выводы.

Заключение содержит выводы, подтверждающие или опровергающие первоначальные предположения (гипотезы), перспективы дальнейшего изучения проблемы, связь с практикой, анализ реализации целей и задач исследования.

Список литературы должен быть составлен в соответствии с требованиями ГОСТа к оформлению библиографии.

Приложение содержит весь фактический материал экспериментальных исследований (схемы, чертежи, расчетные материалы, рисунки и т.д.). Курсовую работу(проект) рекомендуется представлять в объеме 1–2 печатных листа. Текст работы должен быть напечатан через 1,5 интервала на одной стороне стандартного листа белой бумаги (А-4). Текст и другие от-печатанные элементы работы должны быть черными, контуры букв и знаков четкими, без ореола и затенения. Шрифт Times New Roman, кегель 14. Названия глав и параграфов выделяются полужирным шрифтом. Лист с текстом должен иметь поля: слева –30 мм, справа –10 мм, сверху –20 мм, снизу –20 мм. Нумерация страниц текста делается в правом нижнем углу листа. Проставлять номер страницы необходимо со страницы, где печатается «Введение», на которой ставится цифра «3».После этого нумеруются все страницы, включая приложения.

Между названием главы и названием параграфа этой главы ставится пробел равный двум интервалам, а название параграфа не должно отделяться от текста этого параграфа пробелом. Названия параграфов отделяются от текста предыдущего параграфа пробелом, равным двум интервалам. Каждая глава, а также введение, выводы, приложения и список использованной литературы начинаются с новой страницы. Слово «Глава» не пишется. Главы имеют порядковые номера в пределах всей работы, обозначаемые арабскими цифрами (например: 1,2,3), после которых ставится точка. Слово «параграф» или значок параграфа в названии не ставятся. Параграфы имеют порядковые номера в пределах глав, обозначаемые арабскими цифрами (например: 1.1. и 1.2.). Заголовки глав и параграфов в тексте работы должны располагаться по центру, точку в конце названия главы и параграфа не ставят. Не допускается переносить часть слова в заголовке.

Нумерация таблиц и рисунков может быть сквозной или соотноситься с номером главы и параграфа. Например, если таблица или рисунок включены

в текст первого параграфа второй главы, нумерация следующая: Таблица 2.1.1., рис. 2.1.1. Последняя цифра означает порядковый номер таблицы (или рисунка) в данном параграфе. Таблица помещается в качестве следующей страницы после первого упоминания о ней в тексте.

Курсовая работа складывается из нескольких частей

Первая часть курсовой работы заключается в написании литературного обзора на тему, определяемую преподавателем и связанную с выполняемой студентом синтетической частью работы. Тема обзора отражает либо способы получения и свойства класса соединений, входящих в одну из стадий экспериментальной работы, либо тип реакции, характеризующей одну из стадий эксперимента. Соответствующая литература может быть рекомендована преподавателем или самостоятельно найдена студентом.

Вторая часть курсовой работы заключается в отыскании имеющихся в мировой химической (справочной и реферативной) литературе данных по методам получения, свойствам и превращениям одного из изучаемых или синтезируемых веществ. При подборе литературных данных, кроме хорошо известных “Справочника химика”, “Краткого справочника химика”, “Спутника химика”, студенту рекомендуется пользоваться “Систематическим справочником по органической химии” Бельштейна (*Beilstein Hundbuch der Organische Chemie*), реферативными журналами “Химия”, “Chemical Abstracts”, “Указателем препаративных синтезов органических соединений” (И. М. Лернер, А. И. Берлин, Н. М. Славачевская).

Третья часть заключается в анализе или выполнении синтеза соответствующих химических соединений по имеющимся в химической литературе методам синтеза данного вещества или его близких аналогов. Эта часть работы может выполняться полностью или частично в учебное время. Итогом этой части работы является сдача преподавателю теоретического материала или синтезированного вещества, индивидуальность и строение которого исчерпывающе подтверждены, в частности физико-химическими

методами анализа, методами качественного и количественного анализа, спектральными методами (ИК, масс и ЯМР-спектроскопии).

Отчет по курсовой работе должен состоять из следующих частей:

1. *Введение*, в котором излагается цель работы и сообщаются сведения о некоторых свойствах изучаемого или синтезируемого вещества (или класса соединений, к которому оно принадлежит), обуславливающих проявляемый к нему интерес. Введение должно быть кратким и наглядно демонстрировать зачем проводилась эта работа;

2. *Литературный обзор*, в котором приводятся и обсуждаются литературные данные по теме работы, а также по методам получения, свойствам и применению вещества, которое изучается или синтезируется студентом по оригинальной методике. При подборе литературы можно использовать учебники, монографии или обзорные статьи, где имеются ссылки на литературу. Литературный обзор не должен быть формальной сводкой литературы. Необходимо критически проанализировать литературные данные и на этой основе сформулировать выводы, отражающие соответственную сравнительную оценку рассматриваемых свойств и методов синтеза.

Литературный материал настоятельно рекомендуется иллюстрировать схемами реакций. Каждому из упоминаемых соединений необходимо присвоить номер (обычно арабской цифрой). Это сильно упрощает его упоминание в тексте, особенно если номенклатурное название достаточно громоздко. В подобных случаях можно использовать формулировки типа "...кетон 10 при взаимодействии с амином 12 образует енамин 13...". В том случае, если соединение необходимо назвать (например, если речь идет о соединении, синтезируемом студентом) следует применять единую номенклатуру, для чего рекомендуется пользоваться номенклатурой ИЮПАК для неорганических и органических соединений. Для уточнения названия можно обратиться к справочным изданиям или использовать существующие для этого компьютерные программы.

Следует применять сквозную нумерацию ссылок по всей работе – от первой и до последней. Это означает, что при повторном цитировании какой-либо работы сохраняется тот номер ссылки, каким она была обозначена при первом упоминании. Ссылки на литературу в тексте следует давать в квадратных скобках, например [2], либо в виде надстрочного индекса, например². Если по какой-либо причине удалось ознакомиться с работой лишь по реферату, то ссылка должна обязательно последовательно указывать как оригинальную статью, так и реферативный журнал, в котором помещен реферат;

3. *Обсуждение полученных результатов* посвящается описанию выполненной работы и обсуждению полученных результатов. Построение этой части определяется спецификой работы и соображениями автора о наиболее оптимальном варианте подачи материала. В то же время представляется целесообразным придерживаться следующих основных принципов построения этого раздела. В первую очередь, на основе результатов критического анализа описанных в литературе методов синтеза обосновывается выбор использованного в работе способа получения целевого соединения. В том случае, если работа посвящена изучению химических свойств какого-либо соединения, следует продемонстрировать целесообразность этой работы, опираясь на данные, изложенные в обзоре литературы. Далее приводятся наиболее существенные сведения о выполненных экспериментах. Особое внимание следует уделить подтверждению или доказательству строения полученных соединений на основе методов качественного и количественного анализа, их спектральных характеристик. Следует привести полную интерпретацию приведенных спектров, доказывающую наличие определенных неорганических группировок, элементов, функциональных групп органических и неорганических соединений или фрагментов в составе молекулы, на основании чего можно делать вывод о ее строении. Раздел завершается

обсуждением полученных результатов в сопоставлении с литературными данными;

4. *Экспериментальная часть*^{*}

При оформлении этой части работы следует руководствоваться правилами принятыми для публикации статей в журнале, Неорганическая химия, Органическая химия, Химия гетероциклических соединений и других, соответствующих тематики курсового проекта.

В начале экспериментальной части приводятся названия приборов, на которых зарегистрированы физико-химические характеристики веществ, указываются либо источники использованных нетривиальных реагентов (например "коммерческие препараты, название фирмы"), либо даются ссылки на методики их получения, методики идентификации веществ. Каждый параграф экспериментальной части, описывающий получение конкретного соединения, должен содержать его полное наименование по номенклатуре ИЮПАК и его порядковый номер. Для всех впервые синтезированных соединений необходимо привести доказательства приписываемого им строения и данные, позволяющие судить об их индивидуальности и степени чистоты. В частности, должны быть представлены данные элементного анализа или масс-спектры высокого разрешения и спектры ЯМР ^1H и ^{13}C . Для известных веществ, синтезированных опубликованным ранее методом, должна быть приведена ссылка на литературные данные. Для известных веществ, полученных новыми или модифицированными методами, должны быть представлены их физические и спектральные характеристики, использованные для подтверждения идентичности структуры, метод синтеза и ссылка на литературные данные.

Приветствуется использование стандартных сокращений или однозначных молекулярных формул для реагентов и растворителей, а также цифровых шифров вместо химических названий для идентификации

^{*} В соответствии с правилами журнала Химия гетероциклических соединений http://www.osi.lv/hgs/Pravila_HGS_2014-09_published.pdf

исходных веществ и промежуточных продуктов. При сочетании цифровых шифров с буквенными индексами используются буквы латинского алфавита. При упоминании полного названия соединения шифр даётся в скобках. Нельзя употреблять шифры без обобщающего слова (например: "реакция соединения **2d** с амидом **3**", но не "реакция **2d** с **3**"). Стереохимические символы и приставки, характеризующие структурные особенности или положение заместителя в молекуле, следует набирать курсивом (*italic*), например: (*R*)-энантиомер, *трет*-бутил, *пара*-ксилол. Вместо громоздких названий неорганических и часто употребляемых органических соединений следует давать их формулы, например NaBr, TsOH вместо бромид натрия, толуолсульфоновая кислота.

Описание экспериментов в Экспериментальной части должно быть написано в настоящем времени (кипятят, сушат и т. д.). В числах дробная часть отделяется от целой точкой. Масса введенных в реакцию реагентов приводится в граммах (миллиграммах) с обязательным указанием количества в молях (миллимолях), например: "...103 мг (1.0 ммоль) 2-этинилпиридина...". Выходы соединений приводятся в граммах (миллиграммах) и в процентах. Предпочтительнее использовать целые числа, например: "Выход 93 мг (78%)" вместо "Выход 0.093 г (78%)". В эмпирических брутто-формулах элементы располагаются по системе *Chemical Abstracts*: C, H и далее согласно латинскому алфавиту. При описании использования тонкослойной и препаративной хроматографии должны быть указаны как сорбент, так и элюент. Физические и спектральные характеристики большого количества однотипных соединений рекомендуется оформлять в виде таблиц. Упоминаемые в заголовках граф таблицы величины должны через запятую сопровождаться указанием, в каких единицах они выражены (например: "Выход, %").

Физико-химические характеристики веществ необходимо указать в ниже-приведённом порядке. Внешний вид, температура плавления и кипения. Для каждого кристаллического продукта следует указывать диапазон

температуры плавления вместе с растворителем, используемым при перекристаллизации. Например "жёлтые иглы, т. пл. 78–80 °C (EtOH)". Аналогично для жидких продуктов – температура кипения, например "бесцветное масло, т. кип. 126–128 °C (10 мм рт. ст.)". Для известных соединений необходимо указать и литературные данные: " т. пл. 200–202 °C (2-PrOH) (т. пл. 202–203 °C (EtOH)¹⁴)".

ИК и УФ спектры. В экспериментальной части для ИК и УФ спектров должны быть указаны характеристические частоты полос, длины волн максимумов поглощения, коэффициенты экстинкции (или их логарифмы) и условия, при которых записан спектр.

Примеры записи: ИК спектр (тонкий слой), ν , см⁻¹: 1650 (C=N), 3200–3440 (O–H). УФ спектр (EtOH), λ_{max} , нм ($\lg \epsilon$): 242 (4.55), 380 (4.22).

Спектры ЯМР ¹H и ¹³C. Должны быть указаны рабочая частота прибора, использованный стандарт и растворитель. Если для спектров ЯМР в качестве стандарта используется не ТМС, следует указать химический сдвиг стандарта в шкале δ . Для обозначения положения атомов водорода следует использовать обозначения типа H-3, H-2,6 (для ароматических протонов) или 3-CH, 4,5-CH₂ (для алифатических протонов). Протоны в составе сложных групп, к которым относится сигнал, следует подчеркнуть снизу – 3.17–3.55 (4H, м, N(CH₂CH₃)₂); для положения заместителей использовать обозначения 3-CH₃; для обозначения положения атомов – C-3, N-4 и т. д. Если какой-либо сигнал в спектре описывается как дублет, триплет, дублет дублетов и т. п. (а не синглет или мультиплет), необходимо привести соответствующие КССВ. Если проведены дополнительные исследования для установления строения или пространственных взаимодействий атомов, должны быть указаны использованные двумерные методы. В описании спектров ЯМР ¹³C отнесение конкретного сигнала к конкретному атому углерода приводится только тогда, когда определение проведено на основании двумерных экспериментов.

Примеры записи: Спектр ЯМР ¹H (400 МГц, CDCl₃), δ , м. д. (J , Гц): 0.97 (3H, т, $J = 7.0$, CH₃); 3.91 (2H, к, $J = 7.0$, COOCH₂); 4.46 (2H, д, $J = 6.1$, NCH₂);

7.10–7.55 (9H, м, H-6,7,8, NHCH₂C₆H₅); 7.80 (1H, с, H Ar); 7.97 (1H, с, H-5'); 8.13 (1H, д, д, $J = 8.2$, $J = 2.3$, H-5); 11.13 (1H, с, NH).
 Спектр ЯМР ¹³C (100 МГц, CDCl₃), δ, м. д. (J , Гц): 36.3 (CH₂CH₃); 48.5 (C-5); 62.3 (CH₂CH₃); 123.0 (C Ar); 125.8 (д, $2J_{CF} = 26.1$, C-3',5' Ar); 128.9 (C Ph); 134.4 (C-5a); 168.3 (C=O).

Масс-спектры приводятся в виде числовых значений m/z и относительных значений ионного тока. Необходимо указывать метод и энергию ионизации, массовые числа характеристических ионов, их интенсивность по отношению к основному иону и по возможности их генезис. В случае химической ионизации при описании прибора необходимо указать газ-реагент. В масс-спектрах высокого разрешения найденные и вычисленные значения m/z приводятся с четырьмя десятичными знаками; если найденное значение m/z соответствует не молекулярному иону, брутто-формула и вычисленное значение m/z также приводится для того же иона.

Пример записи данных масс-спектра:

Масс-спектр (ЭУ, 70 эВ), m/z ($I_{отн}$, %): 386 [M]⁺ (36), 368 [M–H₂O]⁺ (100), 353 [M–H₂O–CH₃]⁺ (23).

Масс-спектр (ХИ, 200 эВ), m/z ($I_{отн}$, %): 387 [M+H]⁺ (100), 369 [M+H–H₂O]⁺ (23).

Пример записи данных масс-спектра высокого разрешения:

Найдено, m/z : 282.1819 [M+Na]⁺. C₁₇H₂₅NNaO. Вычислено, m/z : 282.1828.

Пример записи данных элементного анализа:

Найдено, %: С 55.22; Н 4.09; Br 20.42; Cl 9.04; N 7.18. C₁₈H₁₆BrClN₂O.

Вычислено, %: С 55.19; Н 4.12; Br 20.40; Cl 9.05; N 7.15. 4.8.

Данные рентгеноструктурного исследования следует представлять в виде рисунка молекулы с пронумерованными атомами, например C(1), N(3) (по возможности в представлении атомов эллипсоидами тепловых колебаний). Полные кристаллографические данные, таблицы координат атомов, длин связей и валентных углов температурные факторы, в журнале не публикуются,

а депонируются в Кембриджском банке структурных данных (в статье указывается регистрационный номер депонента) или приводятся в файле сопроводительной информации.

Список использованной литературы нумеруется в порядке упоминания в тексте и печатается с указанием инициалов и фамилий всех авторов. Все ссылки даются в оригинальной транскрипции; иероглифические тексты могут цитироваться как в русской (см. *Реферативный журнал Химии*), так и в латинской (см. *Chemical Abstracts*) транскрипции, но единообразно. Предпочтительнее латинская.

Книги. При обсуждении частных вопросов следует указывать конкретную страницу.

Общая органическая химия; Бартон, Д.; Оллис, У. Д., Ред.; Химия: Москва, 1985, т. 9, с. 45.

Трофимов, Б. А.; Михалева, А. И.; Шмидт, Е. Ю.; Собенина, Л. Н. Химия пиррола. Новые страницы; Толстиков, Г. А., Ред.; Наука: Новосибирск, 2012.

Bioactive Heterocycles: Synthesis and Biological Evaluation; Ameta, K. L.; Pawar, R. P.; Domb, A. J., Eds.; Nova Science Publishers Inc., 2013, p. 97.

Статьи в сборниках и справочниках.

Краснов, К. А. В кн. Избранные методы синтеза и модификации гетероциклов, Карцев, В.Г., Ред.; IBS Press, Москва, 2003, т. 1, с. 314.

Gulevskaya, A. V.; Pozharskii, A. F. In *Advances in Heterocyclic Chemistry*, Katritzky, A. R., Ed.; Elsevier: New York, 2007, vol. 93, p. 57.

Hulme, C. In *Multicomponent Reactions*, Zhu, J.; Bienaymé, H., Eds.; Wiley-VCH: Weinheim, 2005, p. 311.

Статьи в журналах. Для журналов со сквозной пагинацией тома или за

год

номер выпуска не указывается. При цитировании статьи из журнала, который

переводится на английский язык, сначала дается ссылка на переводную (английскую) версию, а в квадратных скобках ссылка на оригинальную версию.

1. Uchuskin, M. G.; Makarov, A. S.; Butin, A. V. *Chem. Heterocycl. Compd.* 2014, 50, 791. [Химия гетероцикл. соединений 2014, 860.]
 2. По полисопряженным структурам см.: (a) Wang, C.; Dong, H.; Hu, W.; Liu, Y.; Zhu, D. *Chem. Rev.* 2012, 112, 2208. (b) Anthony, J. E. *Angew. Chem., Int. Ed.* 2008, 47, 452. (c) Thompson, B. C.; Fréchet, J. M. J. *Angew. Chem., Int. Ed.* 2008, 47, 58.
 3. Лукевиц, Э.; Ерчак, Н. П.; Демичева, Л. Е. *Хим.-фарм. журн.* 1992, 26(1), 45.
 4. Котов, В. Ю.; Никольский, А. Б.; Попов, А. М. *Вестн. ЛГУ* 1985, 25, вып. 4, 39.
 5. Kahveci, B.; Menteşe, E.; Özil, M.; Ülker, S.; Ertürk, M. *Monatsh. Chem.* DOI: 10.1007/s00706-012-0916-0.
 6. Sato, T. *Yakugaku Zasshi* 1957, 77, 771; *Chem. Abstr.* 1957, 51, 17941.
- Авторские свидетельства, патенты.** Ссылаясь на патент или авторское свидетельство, необходимо указать инициалы и фамилии изобретателей, номер патента, а также желательно указать номер цитирования в Chemical Abstracts.
- Насакин, О. Е.; Николаев, Е. Г. А. с. СССР 1168554; *Бюл. изобрет.* 1985, № 27, 90.
- Slade, R.; Klimova, Y.; Halter, R. J.; Yungai, A. J.; Weiner, W. S.; Walton, R. J.; Willardsen, J. A.; Anderson, M. B.; Zavitz, K. US Patent 2008249135. Dunbar, J. E.; Zemba, J. W. US Patent 4764608; *Chem. Abstr.* 1994, 100, 14852.

Авторефераты и диссертации.

Майборода, Д. А. Автореф. дис. канд. хим. наук, Москва, 1998. Родиновская, Л. А. Дис. докт. хим. наук, Москва, 1994.

Brines, J. L. Ph. D. Thesis, Rockefeller University: New York, 1989. Для диссертаций можно указывать адрес сайта в Интернете.

Описание хода синтеза должно быть более подробным и уточненным, чем в оригинальной статье, чтобы в наибольшей степени обеспечить воспроизводимость опыта. Особое внимание следует уделять способам выделения и очистки продуктов реакции, обязательно указывая выход неочищенного препарата. Выход надо давать как в граммах, так и в процентах от теоретического.

Для кристаллических веществ описывают способ их очистки с указанием взятых для перекристаллизации количеств вещества и растворителя. Если вещество перекристаллизовывали из смеси растворителей, необходимо указать их соотношение. Обязательно указывают температуру плавления вещества до и после каждой перекристаллизации. Для всех выделенных веществ приводят физические константы, подтверждающие их чистоту в сравнении с соответствующими литературными данными. Если вещество описывается впервые или было описано, но мало изучено и не охарактеризовано в достаточной степени, то необходимо привести результаты элементного анализа, данные УФ-, ИК-, ЯМР- и масс-спектров. Можно также привести внешний вид синтезированных веществ, их запах, растворимость (качественно) в важнейших растворителях, устойчивость при хранении.

Если в реакции образуется смесь нескольких соединений, то необходимо стремиться к тому, чтобы выделить и охарактеризовать как можно больше индивидуальных веществ, в том числе и не вошедшие в реакцию исходные соединения, как указано выше. При использовании адсорбционной хроматографии (тонкослойной или колоночной) для разделения смесей веществ следует указать тип и объем используемого адсорбента или толщину слоя, растворитель, способ обнаружения пятен (в УФ-свете на тонкослойной пластинке "Silufol", химическое проявление, например параами йода и т. п.).

Для ГЖХ следует привести размеры и вид колонки, твердую и жидкие фазы, газ-носитель и его скорость, тип детектора, температурный режим.

Если несколько соединений синтезировано по общей методике, то можно подробно описать получение только одного вещества, а в дальнейшем ссылаться на этот опыт.

При описании эксперимента необходимо не допускать вульгаризмов. Так, не следует писать “прикапывали” (правильно “прибавляли по каплям”), “маточник” (правильно “маточный раствор”), “сырой фенол” (правильно “неочищенный фенол”) и т.п. Неопределенные выражения типа “нагревали на сетке” или “нагревали с обратным холодильником” без указания температуры нагревания лишены смысла, так как не позволяют воспроизвести эксперимент. Если имеется в виду кипячение, то, следует сказать “кипятили с обратным холодильником”. Не следует писать “реакция взаимодействия”, поскольку взаимодействие веществ это и есть реакция между ними.

Физические константы, спектральные или аналитические характеристики, а также выходы синтезированных веществ можно обобщать в таблицах или давать в тексте экспериментальной части по форме.

Студент докладывает полученные результаты в течение 10 мин, излагая существо работы четко и ясно, иллюстрируя сказанное схемами и таблицами. Оценка за курсовую работу складывается из трех параметров. Первый: качество и объем выполненной экспериментальной работы; второй: качество оформления отчета о проделанной работе; третий: доклад и ответы на поставленные на защите вопросы.

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций.

Процедура проведения данного оценочного мероприятия осуществляется в соответствии с Положением о выполнении и защите курсовых работ в СКФУ.

При проверке задания, оцениваются последовательность и логичность выбора литературных источников, научных статей, патентов по теме курсовой работы,

- соблюдение правил техники безопасности;
- правильность подбора и выполнения

методики; При защите работы оцениваются:

- умение представить основные результаты исследования в виде отчета по данной проблематике.;
- владение материалом по теме курсовой работы;
- соответствие проведенного исследования целям и задачам.